ONE 0992

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA NACIONAL DEL EMERGENCIA
30 DE JULIO DE 1997

ORD. A - 228
14/08/97



PROCIV
363.34925 0983
03in
1997
c.4



0623



INFORME CONSOLIDADO

TEMPORALES JUNIO 1997

PROCIV
363.34925
o3in
1997
c.4

1501

I.- SITUACION GENERAL

Una serie de sistemas frontales afectó al país desde los últimos días de Mayo hasta el 22 de Junio del presente año, provocando miles de damnificados, albergados e importantes daños materiales entre la III y la X Regiones.

Intensas y prolongadas precipitaciones generaron extensas zonas inundadas, cortes de caminos, anegamientos de sectores poblacionales, deslizamientos de terreno, crecidas de ríos, esteros y canales y varios aluviones de diferente envergadura en zonas cordilleranas.

También se registraron en forma ocasional vientos de consideración en algunos sectores, generando voladuras de techos y marejadas en el litoral con graves consecuencias en el sector pesquero. En cordillera se registraron abundantes nevadas, las que aislaron por prolongados períodos a algunas localidades y campamentos mineros, además de la interrupción del tránsito terrestre internacional.

Las situaciones anteriores tuvieron como consecuencia aproximadamente 87.000 personas damnificadas, más de 10.000 de ellas debieron ser albergadas, cerca de una veintena de fallecidas y enormes pérdidas económicas.

La envergadura de la situación activó a la totalidad del Sistema Nacional de Protección Civil a cargo de las más altas autoridades del país, las que efectuaron varios recorridos en terreno para evaluar la situación, encabezadas por S.E. el Presidente de la República, el Sr. Subsecretario del Interior, varios Ministros y el Director de la Oficina Nacional de Emergencia.

S.E. el Presidente de la República constituyó y encabezó personalmente un Comité Interministerial de Emergencia que por más de 15 días sesionó diariamente para evaluar la situación y adoptar las medidas más adecuadas para ir superando las emergencias.

El 25 de Junio de 1997 se declaró zonas afectadas por catástrofe a comunas, sectores y provincias de las regiones III, IV, V, VI. VII, VIII, IX y Región Metropolitana, disponiéndose medidas para la recuperación de los sectores geográficos indicados.

II.- DESARROLLO DEL EVENTO

28.05

Se recibe informe de la Dirección Meteorológica de Chile, alertando de condiciones de tiempo severo para los días siguientes, las que afectarían entre la V y X Regiones.

29.05

Comienza a llover desde las regiones IV a IX, provocando anegamientos y daños menores, el cierre o restricción de puertos, cierre del paso Internacional Los Libertadores, caídas de árboles y voladuras de techo desde la VII región al sur.

30.05

Continúa precipitando entre la IV y IX regiones, los puertos siguen restringidos y los pasos internacionales cerrados.
Se registran los primeros damnificados y albergados (31), correspondiendo éstos a las regiones V y Metropolitana, por anegamiento de sus viviendas.

31.05

Se mantienen los problemas generados por más de 40 horas ininterrumpidas de lluvia. Aumentan a 166 los damnificados, de los cuales 72 se encuentran albergados. Todos corresponden a las regiones V y Metropolitana.

01.06

Se registra una calma momentánea de las condiciones atmosféricas. Las situaciones de emergencia generadas son atendidas a nivel local.

02.06

Se recibe una nueva alerta meteorológica de la Dirección Meteorológica, la que da cuenta de un activo sistema frontal que afectará a la zona centro y sur.

Comienzan intensas precipitaciones y vientos de moderados a fuertes desde la VII Región al sur, provocando voladuras de techos, caídas de árboles y anegamientos aislados.

03/06

La alerta de tiempo severo es ampliada hasta la IV Región por la Dirección Meteorológica. El sistema frontal afecta con precipitaciones desde la IV al sur. Entre las regiones VII y X se registran además fuertes vientos.
Se produce gran cantidad de sectores inundados e importantes daños en techumbres, tendidos eléctricos y telefónicos. La mayor parte de los puertos y los pasos fronterizos se encuentran cerrados.
Los damnificados alcanzan a 276 y se registran 2 personas fallecidas por derrumbe en la VIII región.
Hasta el momento las emergencias han sido atendidas a nivel local, por los respectivos municipios.

04.06

Sistema frontal afecta desde las regiones III a XII, con precipitaciones intensas en algunas áreas e intermitentes en otras.
Diversos anegamientos y caminos secundarios cortados. Los puertos de Quintero y San Antonio cerrados; los de Valparaíso y Coquimbo restringidos. Pasos Internacionales cerrados.
Evaluación pormenorizada da cuenta de 3.676 afectados, 756 damnificados de los cuales 323 son albergados; 1 víctima fatal en la Región Metropolitana y 4 personas heridas.Una lancha pesquera naufragó en la VII Región; de sus 7 tripulantes, 2 fallecieron y los 5 restantes se encuentran desaparecidos.
Las regiones más afectadas son Metropolitana, VIII y IX. Los respectivos municipios e Intendencias regionales atienden la situación y comienzan a entregar ayuda, principalmente en techos.
La Dirección Meteorológica emite dos nuevas alertas, una sobre bajas temperaturas entre la V y VII regiones y la segunda sobre precipitaciones y nevadas en sectores cordilleranos de la II y III regiones.

05.06

Inestabilidad post frontal afecta entre las regiones V y X, caracterizada por abundante nubosidad y chubascos aislados.
Las personas damnificadas se elevan a 2.187, correspondiendo más de 2.000 solamente a la III Región. De éstas, 83 se encuentran albergadas.
Los mayores problemas corresponden a anegamientos de viviendas, voladuras de techo, derrumbes, deslizamientos de terreno y cortes de caminos. Pasos fronterizos se mantienen cerrados. Cortes aislados de energía eléctrica y líneas telefónicas.
Las regiones más afectadas éste día son la III, IV, V y Metropolitana.
ONEMI comienza a entregar ayuda a requerimiento de las Intendencias, atendiendo solicitudes de frazadas y colchonetas para albergados de la VIII y X Regiones.

En el resto de las regiones, aún la situación es atendida por los respectivos municipios, aunque con ayuda de los stock regionales.

06.06

Nuevamente se produce una declinación de las malas condiciones de tiempo. Los respectivos niveles locales atienden las situaciones de emergencia producidas los días anteriores.
Es rescatado un tercer cuerpo de los siete tripulantes de la embarcación que naufragara en la VII Región.

09.06

Nuevo sistema frontal en la XI Región, con intensas nevadas, obligando a cerrar los aeródromos de la zona. El tránsito es con uso de cadenas. Se registran cortes de energía eléctrica.
La Dirección Meteorológica alerta sobre características y avance de este sistema, el que se aprecia muy activo, esperándose que provoque abundantes precipitaciones y vientos fuertes desde la VII Región al sur. En su avance afectará hasta la III Región.
Al final del día comienza a precipitar hasta la VII Región.

10.06

La zona de mal tiempo severo se extiende hasta la IX Región, con lluvias intensas y viento fuerte. Se producen crecidas de caudales, inundaciones de extensos terrenos en localidades de la IX y X regiones (agrícolas y urbanos).
En la XI sigue nevando, lo que mantiene cerrados los aeródromos. La red vial comienza a ser afectada en las tres regiones.
Se registran 80 personas damnificadas en la IX Región, todas ellas albergadas.
La tercera Región se mantiene aún trabajando en los efectos del mal tiempo.
Los caminos cordilleranos continúan cerrados por acumulación de nieve.
Varios caminos secundarios se mantienen con tránsito restringido.
ONEMI continúa monitoreando a las regiones sobre el estado de avance del sistema frontal anunciado para una amplia zona del país.

11.06

Se recibe nueva alerta Meteorológica, indicando la intensificación de las condiciones de mal tiempo imperantes y que éstas podrían afectar hasta la III Región.

Por las intensas lluvias y vientos entre la IV y XI regiones, se producen desbordes de canales y ríos y colapsan los sistemas de colectores de aguas lluvias en varias ciudades, ocasionando anegamientos de calles y viviendas; además, se registran innumerables caídas de árboles, cortes de tendidos eléctricos y voladuras de techos. La casi totalidad de los puertos se mantienen cerrados, al igual que los pasos fronterizos.

Se contabilizan 1.277 personas afectadas, 648 damnificadas de las cuales 47 están albergadas.La situación es atendida aún con recursos locales. Sólo la Intendencia Metropolitana es reforzada con elementos entregados por ONEMI.

12.06

El sistema frontal afecta con lluvias moderadas a fuertes a las regiones III y IV. En amplios sectores cordilleranos se registran vientos fuertes y nevadas, registrándose varios aluviones de diferente envergadura. Uno de ellos afectó a un camión del Ejército en Copiapó, el que realizaba labores de rescate, pereciendo 7 personas.

El fenómeno provoca diversas emergencias, con especial intensidad en la III Región: anegamientos en viviendas, voladuras de techos, inundaciones de pasos bajo nivel y arterias, cortes en caminos principales y secundarios, violentos desbordes de ríos y canales, aislamientos de poblados y campamentos mineros, cortes de energía eléctrica, teléfonos y suministro de agua potable, etc.

En la III Región, llueven aproximadamente 60 mm. en 13 hrs., condición absolutamente anormal para la zona. El alto impacto en esta región entrega una cifra preliminar de 1.000 damnificados y gran cantidad de albergados. Se registran 11 personas heridas y 7 fallecidas, correspondiendo éstas a 6 conscriptos que efectuaban labores de rescate y una mujer.

En el resto de las regiones se registran las siguientes personas afectadas:
IV Región: 421 damnificados; V Región: 8 damnificados, todos albergados; VII Región: 200 damnificados; IX Región: 27 damnificados (20 albergados); XI Región: 20 damnificados; R.M.: 19 albergados.

13.06

La condiciones de tiempo tienden a mejorar. Las cifras de personas afectadas en la III Región aumenta considerablemente al efectuarse una evaluación más detallada. De acuerdo a una apreciación visual general realizada por dos técnicos de ONEMI en el

lugar, se advierte que hay un rápido retorno a la normalidad, no obstante las graves consecuencias producidas.
Director de ONEMI en la Región informa de la situación a las más altas autoridades del país, encabezadas por el Presidente de la República, quienes realizaron visita inspectiva a la zona. Además, preside reunión del Comité de Emergencia Regional, donde se disponen las acciones más urgentes para enfrentar la crisis.
El total de damnificados en todo el país es de 9.297 personas (1.910 de ellos se encuentran albergados). De éstos, 7.939 corresponden a la III Región, 1.328 a la IV y 30 a la XI Región. Se registra una persona fallecida en la V Región, por frío.

14.06

Un nuevo sistema frontal, con abundante nubosidad y precipitaciones, comienza a afectar desde la V a la IX regiones.
La acotación de la evaluación de daños, suma 488 damnificados en la IV Región y 18.189 en la III. Esta cifra puede sufrir variaciones ya sea por rehabilitación inmediata de algunas viviendas que debieron ser desalojadas o por avance del mismo proceso de evaluación de daños.
Avión FACH transporta elementos de ayuda enviados por ONEMI a las regiones IV y III. También se envía ayuda vía terrestre a la regiones V y IV. A lo anterior, se agrega la inversión de 88 millones de pesos autorizada por el Gobierno en la III Región.
La Dirección Meteorológica de Chile mantiene la alerta emitida la tarde anterior sobre precipitaciones y ascenso de temperatura.

16.06

El nivel local continúa atendiendo las situaciones de emergencia generadas a fines de la semana anterior desde la III Región al sur. Se mantiene un alto número de damnificados en albergues. La región más afectada es la III. El tránsito ha sido restablecido en su mayor parte. Los caminos secundarios, especialmente los de zonas cordilleranas permanecen intransitables. Los puertos operan normalmente lo mismo que los terminales aéreos. Son rescatados vía aérea los mineros aislados en cordillera.

Los servicios básicos operan normalmente a excepción de escasas localidades que no cuentan con agua potable. Los sistemas de alcantarillados están embancados en muchos sectores de la III y IV regiones. Se contabilizan 25.350 personas damnificadas, de las cuales, solamente en la III, IV y V regiones, 1.970 está albergadas.

17.06

La Dirección Meteorológica de Chile emite una nueva alerta, esta vez anunciando un nuevo sistema frontal, de características activas, que centrará sus efectos en la IV Región, el que además se desarrollará dentro de un ambiente cálido. ONEMI realiza una evaluación de riesgo, sumando a lo informado por La Dirección Meteorológica, reportes de una considerable cantidad de nieve acumulada en cordillera, conformando un cuadro propicio para la ocurrencia de aluviones.

En conformidad a lo anterior, **ONEMI despacha a las respectivas Direcciones Regionales de Emergencia, Carabineros, Bomberos, Salud, Obras Públicas y Empresas Mineras, una Alerta de Riesgo Aluvional**.

18.06

El sistema frontal que afecta a la zona centro sur y parte de la norte durante ese día, tuvo su mayor actividad en la IV Región.

Producto de un aluvión ocurrido en la comuna de Vicuña, sector el Almendral, IV Región, se registran 2 víctimas fatales, 2 lesionados y 140 albergados.

Se contabilizan sólo en esta Región 1.255 personas damnificadas, 368 albergadas, 2 lesionadas y 2 muertos.

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra cerrado por nevadas.

De la Región Metropolitana al sur no se produjeron situaciones de emergencia relevantes, salvo problemas menores de anegamiento de calles en Santiago.

Producto de la alerta enviada, ONEMI ha monitoreado en forma especial todas las Regiones del país, de la III al sur, encontrándose el Sistema Nacional de Protección Civil en especial estado de alerta.

ONEMI reforzó la difusión de su planificación de emergencia para el nivel municipal.

19.06

El sistema frontal que afecta entre la IV y la X regiones ha generalizado su actividad en toda el área, especialmente de la VII Región al sur, donde las precipitaciones han sido acompañadas de viento fuerte. Por el norte la lluvia alcanza hasta Los Vilos. Se han producido numerosas situaciones de emergencia como cierres de puertos, anegamientos de viviendas, voladuras de techo, caminos cortados, damnificados y albergados en el sur, especialmente en la IX y X regiones. En la Región Metropolitana se han producido anegamientos en algunas calles y viviendas, caídas de árboles en prácticamente todas las comunas afectando el tendido eléctrico y telefónico.

MOP reporta un aumento importante de caudal del río Mapocho, pero aún dentro de márgenes seguros. Se registra otro aluvión en la IV Región, el que corta un camino dejando aisladas a 1.500 personas en el sector Las Marquesas. En la V Región, Camino Internacional cerrado por nevazones. Se encuentran aislados varios vehículos en el complejo Los Libertadores; un total de 236 personas se encuentran refugiadas en el Complejo, en un Refugio de Vialidad y en el Hotel Portillo.

De acuerdo al análisis de riesgo efectuado por ONEMI, basada en los informes de la Dirección Meteorológica, el ingreso de una masa de aire frío minimizará la probabilidad de ocurrencia de aluviones en la cordillera central. Esta masa ingresará al día siguiente, provocando precipitaciones en forma de nieve en la cordillera, lo que podría eliminar el riesgo.

No obstante, ONEMI resolvió mantener la alerta emitida a organismos técnicos, a fin de que permanezcan activados los Comités de Emergencia, cuya labor es relevante dadas las condiciones meteorológicas imperantes.

El Sistema Nacional de Protección Civil se encuentra en especial estado de alerta, funcionando las oficinas regionales, provinciales y comunales de emergencia de toda la zona afectada.

20.06

La incursión de un nuevo sistema frontal activo entre las regiones V y X, con precipitaciones intensas acompañadas de vientos moderados a fuertes, marejadas, intensas nevadas en la cordillera y con una alta isoterma cero en su inicio, generó durante las últimas 24 horas, diversas situaciones de emergencia, en su mayoría relacionadas con desbordes de cauces, colapso de alcantarillas, voladuras de techos, rodados, erosión en variados puntos de vías principales y secundarias, daños estructurales en puentes, tormentas eléctricas con efectos en el sistema de suministro de energía, etc.

La extensa zona comprometida por este frente está siendo recorrida por los sistemas comunales de emergencia, evaluando en terreno los principales daños a personas, bienes y medio ambiente.

Se registra un total de 4.740 damnificados, con 2.111 de ellos albergados. En estas cifras no están incluidas las regiones III y Metropolitana, las que aún se encuentran en etapa de evaluación. En la V región se registra una nueva víctima fatal.

El ingreso de una masa de aire frío post-frontal, que hace descender significativamente la isoterma cero, anula el riesgo aluvional. Por tal motivo ONEMI levanta la Alerta Preventiva por Riesgo Aluvional emitida el martes 17, pero refuerza la recomendación de mantener activados los Comités de Emergencia en sus distintos niveles.

El Sistema Nacional de Protección Civil permanece activado evaluando las consecuencias del temporal, rehabilitando la infraestructura dañada y atendiendo a la comunidad damnificada. Las oficinas regionales, provinciales y comunales de emergencia de toda la zona afectada trabajan a plena capacidad.

21.06

Una masa de aire inestable y fría afecta con precipitaciones tipo chubascos a la zona centro y sur del país, condición característica luego del paso de un sistema frontal.

Las mayores dificultades se presentan en la Región Metropolitana donde se han producido anegamientos de calles y desbordes de esteros.

En la IV Región, las últimas lluvias han afectado prin-cipalmente a las comunas de Salamanca y Monte Patria. Los daños son evaluados por los respectivos niveles locales.

Se contabilizan 14.038 damnificados, de los cuales 4.760 se encuentran albergados.

Los equipos de las respectivas municipalidades se encuentran trabajando en terreno para superar las situaciones de emergencia.

Aprovechando un espacio de descenso de las precipitaciones sólidas y líquidas en la zona, con el apoyo de Carabineros, FACH, Ejército y la Intendencia de la V Región, ONEMI coordina una primera operación de rescate a las personas aisladas en Libertadores, lográndose sólo el rescate de 9 personas en el primer vuelo y 14 adicionales en el primer día.

22.06

La condición de inestabilidad post-frontal se mantiene muy activa. Se registran largos períodos de lluvias intensas. La zona afectada se encuentra entre la IV y la X Regiones. Un recuento de las situaciones de emergencia más críticas son las siguientes:

IV REGION:SALAMANCA, 40 localidades aisladas. RIO HURTADO, 25 localidades aisladas. MONTE PATRIA, 200 localidades aisladas.

V REGION:LA CALERA, Población Las Cabritas. Desborde río Aconcagua dejando casas anegadas y aguas estancadas.Sector Pachacamita aislado. LOS ANDES, fueron rescatadas 31 personas, manteniéndose 45 en el sector de Cristo Redentor y 160 en el complejo Los Libertadores.

VALPARAISO, 34 tranques desarenadores, 9 cauces subterráneos y los esteros de Placilla y Laguna Verde se encuentran al 100 % de su capacidad, embancados. Riesgo potencial de colapso de tranque y/o masivo arrastre de lodo hacia la ciudad.

VI REGION: Situación regional en evaluación.

VII REGION : CAUQUENES, corte de suministro de energía eléctrica en toda la provincia. Restablecida a las 16:00 horas de hoy. En localidades de Pullehue y Curanipe se produjo corte de suministro agua potable, siendo abastecidas con camiones aljibes. PARRAL, desborde de un canal, amenaza Población Los Olivos.

VIII REGION: LEBU. Producto de la crecida del río Lebu, los días 20 y 21, aún se mantienen las poblaciones José Miguel Carrera y Esmeralda inundadas.

IX REGION : CARAHUE, localidad de Lehuentue, 90% inundado con 50 cms. de agua. Paso Internacional Mahuil Malal única vía en la región habilitada.

R. METROP.: LAMPA, por desborde estero, amplia zona inundada, con gran impacto social. QUILICURA, desborde estero Lampa. EL MONTE, desborde río Maipo. MAIPU, en algunos sectores de Rinconada de Maipu el Río Mapocho se desbordó.

Se totalizan 44.637 damnificados en el país, 8.458 de ellos albergados. No hay reportes de heridos ni muertos. Las cifras varían constantemente al realizar los respectivos niveles locales nuevas evaluaciones en terreno.

El estado de viviendas arroja un total de 383 destruidas, con daño mayor 2.361 y con daño menor 9.197. Estas cifras no consideran la III ni la Región Metropolitana, las que aún se encuentran en evaluación.

ONEMI coordina con la FACH, la continuación del rescate de personas aisladas en el Paso Los Libertadores.

ONEMI se encuentra despachando en forma constante ayuda a prácticamente la totalidad de regiones afectadas.

<u>23.06</u>

Las precipitaciones cesan por momentos a media tarde. Durante la noche llueve intensamente, especialmente en la Región Metropolitana y V región. Durante las primeras horas de la madrugada se generaron innumerables situaciones de emergencia. En Valparaíso y Viña del Mar colapsaron los sistemas colectores de aguas-lluvias, inundándose los sectores céntricos de ambas ciudades.

Los tranques y embalses de toda la zona central se encuentran al máximo de su capacidad, en varios de ellos debieron abrirse compuertas para evitar desbordes.

Aumenta considerablemente la cantidad de damnificados y albergados, llegando a los siguientes totales regionales y nacionales:

III Región: Damnificados: En eval. Albergados: 215 (Situación no superada: corresponde al temporal del jueves 12/06/97)

IV Región: Damnificados: 12.089 Albergados: 1.006

V Región: Damnificados: 8.132 Albergados: 2.278
VI Región: Damnificados: 12.065 Albergados: 2.133
VII Región: Damnificados: 1.638 Albergados: 909
VIII Región: Damnificados: 8.436 Albergados: 763
IX Región: Damnificados: 106 Albergados: 105
X Región: Damnificados: 53 Albergados: 53
R. Metrop.: Damnificados: 15.601 Albergados: 3.624
Muertos: 1 persona en la IX Región por congelamiento.
Los flujos de ríos, esteros, canales, durante las últimas horas del día tienden a descender, recuperando paulatinamente niveles normales, reduciéndose el riesgo de desborde.
Según los resultados de modelos de pronóstico climático de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que el calentamiento de aguas oceánicas, ("Fenómeno del Niño"), persista durante el presente año. El organismo advirtió que durante este invierno continuarán presentándose importantes registros de precipitación con valores sobre el promedio climatológico en la zona central y norte del país.

24.06

Primer día sin precipitaciones. Todos los sistemas de emergencia se encuentran evaluando y atendiendo las consecuencias del temporal. La situación a nivel nacional es muy grave y las autoridades evalúan la declaración de zona de catástrofe en los sectores más afectados.
La evaluación que se realiza a nivel regional conforma el siguiente cuadro:
III Región:
Red general de canales embancadas y con numerosas bocatomas destruidas. 20 localidades con infraestructura de agua potable afectada.
Red vial en trabajos de rehabilitación. Salvo los sectores cordilleranos, se ha superado la situación de aislamiento de sectores poblados.
IV Región:
Más de 65 localidades aisladas. Problemas de abastecimiento de agua potable, energía eléctrica y teléfonos en varios puntos. Gran cantidad de viviendas dañadas. Daños serios en infraestructura vial . Puerto de Coquimbo cerrado a embarcaciones menores.
V REGION :
Centro de Viña del Mar en normalización.En Valparaíso, se trabaja en despeje de tranques desarenadores. Culmina el rescate de las personas en el Complejo Fronterizo Los Libertadores. Permanece interrumpido acceso a comuna de Petorca por badén San José, por crecida río La Ligua.
VI REGION:
Anegamientos superados. Los niveles de ríos y canales bajando. En la comuna de Paradones permanecen algunos sectores aislados.

VII REGION:
En la comuna de Constitución se encuentran cortados los caminos de acceso a las localidades de Carrizalillo, Macal, Coipo y Forel y las líneas telefónicas se encuentran interrumpidas.
VIII REGION:
Los caudales de ríos de la Región se encuentran bajando.
Se mantienen algunos caminos secundarios intransitables por anegamientos, caídas de árboles o derrumbes. Se mantienen 5 sectores aislados en la provincia de Concepción. Los puertos operan normalmente, a excepción de Lebu que se encuentra en condición variable. Los aeródromos y servicios básicos operando con normalidad en toda la región.
IX REGION :
En general la región presenta fuerte impacto en el sector agrícola y ganadero por la gran cantidad de superficie de terreno inundada. Los sectores más críticos son Nehuentue el que se encuentra en un 90 % inundado, además de sectores rurales de Puerto Saavedra y varias comunas de la región. Las reducciones mapuches de Quelhue y LLafenco se encuentran aisladas.
X REGION :
En Valdivia persisten anegamientos en zonas bajas. Palena, Cuesta Moraga habilitada, expedita y sin restricción.
R. METROPOLITANA:
Amplios sectores inundados en Maipú, Lampa, Quilicura, Buín, El Bosque. Canales y esteros desbordados en varios puntos. Problemas de suministro eléctrico aislados. Derrumbes en laderas Cerro San Cristóbal. Una persona fallecida por electrocutamiento.
Los damnificados suman 65.805, de las cuales 11.135 se encuentran albergadas. Una persona fallece por electrocutamiento en la Región Metropolitana.
Se contabilizan 684 viviendas destruidas, 3.100 con daños mayores y 13.825 con daños menores en el país.
Dirección Meteorológica de Chile, informa que la inestabilidad post-frontal tiende a debilitarse marcadamente desde la V Región al sur.

25.06

El Gobierno decreta zonas afectadas por la catástrofe derivada de los fuertes temporales de lluvia acaecidos en las zonas del norte chico, centro y sur del país, a todas las comunas, sectores y provincias de las Regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador Gral. Bdo. O'Higgins, Maule, Bío Bío, La Araucanía y Metropolitana.
Con el cese de las precipitaciones, la situación general en el país tiende a una paulatina normalización. Las buenas condiciones de tiempo permiten

concentrar los esfuerzos en la etapa de rehabilitación y reconstrucción de los daños provocados.
Sin embargo, al continuar la evaluación de personas afectadas, las cifras de damnificados, albergados y estado de las viviendas continúan aumentando.

26.06

De acuerdo a los antecedentes proporcionados por las Direcciones de Emergencia de las Intendencias Regionales, la situación de emergencia provocada por los últimos temporales, se encuentra bajo control, habiéndose iniciado la fase de rehabilitación.
Las líneas de atención a las personas y a sus servicios básicos se encuentran en plena ejecución, lo que permitirá que la comunidad damnificada y albergada vaya paulatinamente recuperando sus condiciones habituales de vida.
Se mantienen localidades aisladas (pequeñas áreas geográficas), en las regiones V, VI, VIII, IX y X.
Se alcanza este día el máximo de personas damnificadas, con un total de 86.537. El número de albergados en tanto, comienza a descender producto de las acciones de rehabilitación de viviendas.

III.- ESTADISTICA DE PERSONAS Y BIENES AFECTADOS

Se adjunta en Anexos, los gráficos de evolución de las cantidades de personas damnificadas, albergadas y el estado del sector vivienda.

Se entenderá como persona **damnificada**, aquella que con ocasión de una emergencia o desastre no puede continuar habitando su vivienda en forma temporal o permanente. También es damnificado quien, con ocasión de la emergencia o el desastre, pierde su fuente laboral.

Por **albergado** se entiende aquella persona que con ocasión de una emergencia o desastre está siendo atendida en lugares especialmente habilitados para la atención de damnificados.

En lo referido **a viviendas**, las variables utilizadas por la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, permiten la evaluación del impacto producido directamente por el evento destructivo en viviendas. Esta evaluación no incorpora ningún dato respecto de las características de construcción de ellas.

El objetivo de la evaluación es determinar las condiciones de habitabilidad temporal o definitiva de las viviendas con ocasión de una emergencia o desastre, a fin de

proporcionar a las autoridades la información fundamental para adoptar las decisiones adecuadas de asistencia a las personas.

Con ocasión de los últimos temporales, el análisis de ONEMI se ha centrado en la relación damnificado/vivienda, al no tenerse registro validado de pérdidas de fuentes laborales.

Destruida: Vivienda que por la magnitud de los daños, no puede ser habitada nuevamente. Los ocupantes son evacuados.

Daño Mayor: Vivienda con daños entre un 31% y 65%. Los ocupantes deben ser evacuados momentáneamente. Con una reparación mayor puede ser habitada nuevamente.

Daño Menor: Vivienda con daños hasta un 30%. Los ocupantes pueden permanecer en la vivienda. Con una reparación menor puede ser recuperada totalmente en el corto plazo.

Como es posible apreciar en los gráficos, las cantidades de damnificados y albergados tanto como de viviendas afectadas, presentan sus máximos en días posteriores al evento destructivo, a medida que se va acotando la evaluación de daños y necedidades.

IV.- INFORMES SECTORIALES DE DAÑOS

1.- Sector Educación

El impacto en el sector educacional es posible de dimensionar con la gran cantidad de establecimientos dañados (1.125) entre la III y la X regiones, con un monto total involucrado del orden de 2.800 millones de pesos.

El detalle de los daños por regiones se incluye en Anexos.

2.- Sector Salud

La magnitud de los daños en el sector Salud, a nivel nacional, se estiman en $ 988.316.000, según el detalle regional y por Servicios de Salud que se adjunta en Anexos.(Información proporcionada por Depto. Emergencias y Catástrofes Ministerio de Salud).

El área del voluntariado del sector salud, específicamente la Cruz Roja, informó sobre las actividades realizadas con ocasión de los temporales, las que se resumen en:

- Habilitación de centros de recepción de ayuda y donativos.
- Apertura y difusión de un cuenta corriente para la recepción de aportes en dinero.
- Coordinación y apoyo con los diferentes organismos que atendían las emergencias.
- Labores de asistencia sanitaria y moral a los damnificados, en especial a aquellos albergados.
- Distribución de ayuda material, en forma de colchones, frazadas, ropa, pañales, alimentos y medicamentos.
- La ayuda recolectada y distribuída se resume en:
  - Recolección de $48.516.198 en dinero, 800.000 piezas de vestuario, 90.000 kilos de alimentos y 600 planchas de zinc y pizarreño.
  - Además de lo anterior, se distribuyeron 4.000 frazadas, 600 colchones entre los damnificados y una importante cantidad de medicamentos a los hospitales de Talagante, Melipilla y Peñaflor.
  - Se atendieron un total de 63 albergues a lo largo del país, con un total aproximado de 15.274 personas.

3.- Sector Red Vial

Un sector fuertemente afectado fue el de caminos y carreteras. El siguiente es el reporte que contiene la situación más crítica del sector vial durante el temporal (20 al 23 de Junio):

IV Región:

Ruta 5:

Afectadas protecciones acceso sur puente La Cebada y acceso norte del puente El Teniente.

D-55:

Ovalle - Monte Patria-Chañaral Alto, sector puente La Ligua-Combarbalá, vía obstruida. Existen problemas de transitabilidad entre Chañaral Alto y puente La Ligua.

S/r

El Quiñe-Algarrobo de Hornillos, tránsito interrumpido en varios sectores.

D-635

Chalinga-Los Camelos, tránsito interrumpido en diferentes sectores.

S/r

La Calera-Rincón de La Calera, tránsito interrumpido en diferentes sectores.

D-71

Ruta 5 angostura de Galves-Combarbalá, desprendimiento de material sobre la ruta, tránsito con precaución.

D-457

Andacollo-cuesta de piedra, kms. 0 Al 15, interrumpido en diferentes puntos.

D-595

Ovalle-Hurtado-Pabellón, desprendimiento de material sobre la calzada, tránsito con precaución hasta Hurtado. Interrumpido sector el Chañar (km.80)

D-517

Huatulame-El Tome, km. 2, Puente el Tome, corte en acceso, tránsito interrumpido.

D-875, D-37-e, D-835, D-075 y D-805, tránsito con precaución.

V Región

60-ch

Ruta internacional Los Andes-Mendoza, tránsito interrumpido para todo tipo de vehículos.

e-242

Acceso Pichicuy, km 0.8 - Erosión en alcantarilla, km 1.8, Km 1.8 - Erosión en calzada. Tránsito con precaución.

E-46

Catapilco-La Laguna, km 12 - derrumbes. Badén San Juan, en cabildo tránsito interrumpido por crecida del río La Ligua, comuna de Petorca aislada, tránsito sólo peatonal por pasarela.

G-i-325-

M.Montt, km 1, interrupción del camino en vado Sta. Julia, por crecida del río Petorca, tránsito peatonal por pasarela.

G-i-285-

La Ligua-Valle Hermoso, km 9, tránsito interrumpido en Valle Hermoso por crecida del río Ligua, tránsito por puente Llalolén y pasarela peatonal.

G-i-315-

Palquico-Frutillar, km 1 - interrupción del tránsito por vado Palquico por crecida del estero Las Palmas.

E-31

Acceso a Petorca, km 3 - interrupción de tránsito en vado por crecida del río Petorca, tránsito por puente Petorca.

E-253

Longotoma-Artificio de Pedegua, km. 6, 20, 25, 32, Y 37 tránsito interrumpido en badén por crecida del río Petorca y aguas lluvia de quebrada Ossandon.

E-37-d

Pedegua-Las Palmas, varios sectores, tránsito con precaución en calzada y terraplenes.

E-41

Catapilco-La Laguna, km 12, derrumbes.

F-30-e

Quinquimo-Viña del Mar, vado Cachagua, tránsito interrumpido por crecida estero Cachagua.
Cuesta El Melón, derrumbes.

E-35

Quebradilla-La Ligua-Petorca, badén la Higuera, tránsito interrumpido por crecida estero La Patagua. Badén San José en Cabildo, tránsito interrumpido por crecida de La Ligua.

Ruta 68

Cuesta Rolanda, lado poniente de comuna de Casablanca, erosión.Avenida Santos Ossa, derrumbes en bajada Santos Ossa, tránsito en dos pistas con precaución.Cruce Orosco y sector Melocillas, 500 mts. Al poniente, derrumbe en cuatro pistas, tránsito con precaución.

60-Ch

Vía Las Palmas, derrumbes de consideración, tránsito con precaución y señalizado.

F-800

Las Tablas-Quintay, camino interrumpido por derrumbes y caída de árboles.

F-98-g

Laguna Verde, derrumbes, tránsito una vía.

F-216

Acceso Quintero a Valle Alegre, camino y puente cubiertos por agua.

F-190

Colmo-Valle Alegre, tránsito interrumpido por inundación.

F-30

Concón-Quintero, sector Matadero, erosiones. Puente Mantagua con niveles de aguas próximos a sobrepasar el camino. En camino Tambo-Santa María-Jahuel, km. 6.4, Inundación deja aislada a las localidades de: Santa Filomena, Jahuelito y el Zaimo.

F-636

Limache-sector Santa Rosa, badén colapsado, localidad Santa Rosa aislada.

F-640

Limache- Lliu-Lliu, desborde del tranque Las Ranas, tránsito interrumpido por trabajos en la vía.

F-62

Sector Pangal, tránsito interrumpido por colapso de obra de arte (sector urbano), sin alternativa. Tránsito interrumpido entre Limache y Quillota.

Región Metropolitana

g-15

Estero Chacabuco, inundación. Tránsito con precaución.

G-16

Chicauma, sector badén Chicauma. Tránsito con precaución.

G-16

Quilicura-Lampa- Til Til-Rungue, tránsito parcial.

G-132

Panamericana Polpaico, sector Polpaico, erosiones y socavación de la vía. Tránsito restringido a vehículos livianos. Tránsito de vehículos pesados por alternativa por Chilaume.

G-25

Santiago- El Volcán, tránsito con precaución en sectores: La Obra, km 15; El Canelo, km 22; Las Lajas, kms 24, 46, 52, 70, 80, y 85.

G-21

Santiago-Farellones, sector curva 20, km. 27, Nieve, uso de cadenas.
Sector Las Puertas Manzanitos, derrumbes, tránsito parcial.
Manzanito La Parva, nieve, tránsito parcial.

70

Américo Vespucio, sector Pedro Aguirre Cerda, inundación.

74

Gral. Velasquez-calle de servicio, sector Departamental A. Vespucio. Inundación. Tránsito parcial.

g-45

Padre Hurtado, sector Huelquén, intransitable por bajada de agua.

G-51

Buín- Alto Jahuel, sector paso inferior ferroviario inundado.

G-546

Champa-Rangue, km 19 - camino interrumpido por bajadas de agua.

G-567

Pintue-Perales, sector puente el Rosario, camino interrumpido.
Valdivia de Paine, tránsito en toda la localidad por anegamiento de sus calles.

g-76

Santa Inés - María Pinto, sector el Ajial, km.2, Inundación, tránsito parcial con precaución.

G-78

Ruta antigua, sector ex-plaza de peaje Pomaire, inundación, tránsito parcial.

G-660

Culipran-Lo Chacón, sector los Guindos, erosión e inundación, tránsito parcial. Estero el Yaly, sector San Pedro, erosión e inundación, tránsito parcial. Santa Emilia - Los Rulos, sector Los Rulos, inundación, tránsito interrumpido.

G-690

Loyca, sector Loyca, km.2, Erosión del camino, tránsito parcial por una sola vía.

S/r

Parcelero-Sector 4, sector Popeta, tránsito interrumpido por inundación de la vía. Alternativa Culipran-Lo Chacón.

S/r

Parcelero-sector 5, sector los Guindos, inundación, tránsito parcial.

G-730

El Bosque-Chorombo, sector Chorombo, erosión e inundación. Tránsito parcial.

G-750

Las Ritas, sector las Ritas, tránsito interrumpido por inundación, alternativa Llano Llo Ovalle-Lolenco - María Pinto.

g-396

Los Aromos, km 4 - inundación por desborde de canal, tránsito interrumpido, alternativa camino vecinal las Parcelas.

G-430

Lo Martinez km 1,6 - inundación, tránsito interrumpido.

G-374

El Oliveto, km 1 al 4,5 - inundación, tránsito parcial.

G-394

La Colonia, km 0,4 - inundación, tránsito interrumpido, alternativa camino el Diablo.

G-370

Loreto, km 0 al 2.1 - Inundación, tránsito interrumpido, alternativa camino Lonquén.

G-634

Nazario-Araos, km 1,5 al 2.5 - Inundación por desborde de canal, tránsito interrumpido, alternativa: camino vecinal.

G-638

Gregorio Ortega, km 1 al 1.8 - Inundación por desborde de canal, tránsito interrumpido, alternativa: camino vecinal.

G-612

Diego de Almagro, km 1 al 1.8 - Inundación por desborde de canal, tránsito interrumpido, alternativa: camino vecinal.

VI Región

Ruta 5

Puente Tipahue, 39.2 Mt de longitud, km 109, socavación a losa de acceso, tránsito suspendido por calzada poniente; tránsito se mantiene en ambos sentidos por calzada oriente.

I-86

Chimbarongo-Chepica, km 16, pte. San Luis, erosión en cepas, tránsito parcial. Acceso San Fernando, pte. Antivero, erosión en capas centrales, tránsito parcial.

H-76

San Vicente-Marchihue, km 47., Puente San José de Marchihue, tránsito interrumpido por aumento en el nivel del Lago Rapel.

H-364

Coltauco, pte. Mardones, erosión en terraplén de acceso, tránsito interrumpido.

X Región

P.Chico-Lauca, sector Lauca, derrumbe, tránsito parcial con precaución.

G-15

Estero Chacabuco, inundación.

E-132

Pana-Polpaico, erosión y socavación en sector badén Polpaico intransitable, camino alternativa, Rungue.

E-16

Quilicura-Lampa-Til Til-Rungue, sector badén Chacacaima, tránsito con precaución.

G-16

Quilicura-Lampa-Til Til-Rungue, puente El Naranjo, intransitable.

30-E

Quimquino-Papudo-Concón,frente frigorífico erosión.

4.- Sector Pesquero

III Región :

Una embarcación destruida en el Puerto de Chañaral y otra hundida con recuperación. Daños en muelle de la Planta Pesquera "Chañaral", pérdida del motor generador, bomba, tablero eléctrico y bote auxiliar.
Un bote hundido (con posibilidad de recuperación) en caleta Pan de Azúcar.
En Huasco dos embarcaciones destruidas.
Daños en cultivos marinos "Flamenco".

IV Región :

No hay reportes de embarcaciones dañadas o hundidas.
Gran parte de las caletas estuvieron aisladas producto de cortes y anegamientos de sus vías de acceso. A la fecha estas situaciones han sido superadas en su totalidad.
Debido a condiciones de viento los puertos de la región presentaron por algunos períodos restricciones en su operación.

V Región :

Un bote hundido en caleta Algarrobo y 6 en caleta Puertecito (reflotados), dos lanchas varadas en caleta Quinteros y una (reflotada) en el muelle Sudamericana de Valpo. En caleta Montemar 4 botes destruidos y redes partidas.
Los puertos se mantuvieron restringidos gran parte del mes para embarcaciones menores.

VI Región :

Explanada para botes de calela La Boca de Rapel socavada por marejadas, quebrada en 5 partes.

No hay información de embarcaciones dañadas ni hundidas. Las comunicaciones con caletas fueron afectadas momentáneamente.

VII Región :

Naufragio de lancha Neptuno frente a Constitución, pereciendo 3 de sus 7 tripulantes. Los 4 restantes se mantienen desaparecidos.

En caleta Maguillines destrucción de 10 casetas de pescadores; techo de protección de cámara frigorífica destruida; desplome de torre y antena del Sindicato de Pescadores y caída de dos postes con luminarias en el muelle.

La caleta Pellines afectada por altas marejadas.

VIII Región:

Una lancha hundida en caleta Lebu (irrecuperable), daños menores en varias embarcaciones artesanales. 12 Botes hundidos (re-flotados) en caleta Lo Rojas de Coronel.

Al igual que las regiones IV y V, los puertos presentaron restricciones gran parte del mes de Junio y cerrado en algunos períodos.

IX Región :

No hay reportes de embarcaciones afectadas.

Las caletas de Puerto Saavedra y Nehuentue estuvieron momentáneamente aisladas por cortes y anegamientos de vías de acceso.

X Región :

Tres embarcaciones con daños estructurales en caleta Piñihuil. En caleta Quellón una lancha dañada y uno de los dos anclajes del muelle cortado.

Las caletas de San Pedro, Mehuin y Quenuir estuvieron momentáneamente aisladas por cortes y anegamientos de caminos.

Resumen de daños:

Embarcaciones hundidas : 23

(la condición de hundimiento no necesariamente implica la pérdida de la embarcación, ya que eventualmente puede ser reflotada)

Embarcaciones varadas : 3

Embarcaciones destruidas : 7

Embarcaciones dañadas : Indeterminada

Instalaciones portuarias
afectadas : 6
(Prácticamente la totalidad de los puertos vieron restringidas sus operaciones en algún momento)

Estimación de daños : $19.950.000
(Regiones consideradas:
III y V)

Fuente: Subsecretaria de Pesca
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

V.- GESTION DE ONEMI

ONEMI realizó su gestión en varios frentes, con los debidos soportes técnicos: sistema de evaluación de daños; sistema administrativo de coordinación centralizada de distribución de elementos de ayuda, sistema coordinado de información pública.

Aspectos relevantes de la gestión realizada por ONEMI han sido:

- Entrega de ayuda solicitada por Intendencias. Se adjuntan en este punto, gráficos correspondientes al total de ayuda entregada a la fecha, en los que se detallan la distribución geográfica tanto a nivel nacional como en la Región Metropolitana, además de la especificación de los elementos y su valorización.
  A la fecha, se ha dado cumplimiento en aproximadamente un 85% al proceso de adquisición y distribución de 3.000 viviendas de emergencia dispuestas por el Gobierno, a través del Ministerio de la Vivienda, para asistir a las familias cuyas casas resultaron destruidas con ocasión de los temporales.

- Se efectuaron coordinaciones con los organismos correspondientes, especialmente la FACH y Carabineros, para labores de rescate en las regiones III, IV, V, VI y Metropolitana, relacionadas con trabajadores aislados en campamentos mineros de la III y IV regiones; pasajeros de buses atrapados en el complejo Los Libertadores; y varias situaciones de personas aisladas por inundaciones.

- Se dispuso el apoyo de asesoría técnica especializada, en las labores de evaluación de daños en las regiones mayormente afectadas (III y IV).

- Se realizó un análisis de riesgo de los informes técnicos recibidos de la Dirección Meteorológica de Chile, permitiendo la elaboración de Alertas de Riesgo Aluvional, y reforzamiento de procedimientos de preparación a las respectivas Direcciones Regionales de Emergencia a fin de activar los sistemas locales de protección civil.

- La Oficina Nacional de Emergencia emitió recomendaciones a la población interesada en ayudar a la comunidad damnificada, para que se coordinara con el respectivo municipio de la comuna afectada, a fin de direccionar los elementos lo más prontamente posible a los destinatarios. Para ello, se habilitó una línea telefónica dedicada exclusivamente, durante las 24 horas de los días más críticos, a orientar en estos aspectos a la población.

  Además se difundió una guía con los requerimientos básicos de una población damnificada, de acuerdo a estándares internacionales, la que contemplaba elementos de vestir, ropa de cama, artículos de aseo, alimentos, materiales para rehabilitación de viviendas, herramientas para autoconstrucción, etc.

- Se realizó un monitoreo, captura y validación de información en forma permanente y reforzada desde el comienzo de la crisis, utilizando un sistema normalizado de manejo de información, lo que permitió entregar cifras reales, validadas por el nivel local, y actualizadas que dimensionaban claramente la magnitud del desastre, logrando mantener plenamente informadas a las autoridades de Gobierno para una correcta y oportuna toma de decisiones.

- ONEMI también designó a una especialista, para apoyar al equipo de trabajo que, por instrucciones del Sr. Intendente de la Región Metropolitana, bajo la coordinación del SEREMI de Obras Públicas, debió elaborar un Plan de Contingencia, tomando como base los temporales de Junio del presente año.
  El equipo es integrado por SEREMI MOP; Oficina Técnica SEREMI MOP; SEREMI Vivienda; SEREMI Agricultura; Direcciones Regionales MOP de Vialidad Urbana, Vialidad, Aguas y Riego; y Dirección Regional de Emergencia.
  Este Plan debió entregar los siguientes productos:
  a) Mapa de amenazas y vulnerabilidad de la Región Metropolitana frente a Fenómenos Hidrometeorológicos.
  b) Proposición de un sistema de Alerta Temprana Hidrometeorológica.
  c) Recomendaciones y/o proposiciones de criterios a seguir en los aspectos preventivos, de respuesta y rehabilitación.

Como criterio central para acometer el Plan de Contingencia, el equipo adoptó la Metodología ACCEDER de ONEMI, con su correspondiente sistema de Alerta.
El Plan de Contingencia quedó concluído el 30 de Junio, resolviéndose iniciar una planificación sectorial. ONEMI propuso capacitación previa a los respectivos equipos.

CONCLUSIONES

- Los temporales de Junio permitieron probar dos fundamentales soportes para la gestión de respuesta de ONEMI:

1.- Sistema Normalizado de Información de Emergencia, a partir de un proceso local de evaluación de daños y análisis de necesidades. Este Sistema tiene por objetivos: a) Orientar a la autoridad para una efectiva toma de decisiones; b) Informar oportuna y verazmente a la población, controlando los niveles de incertidumbre.

2.- Sistema Administrativo de Coordinación Centralizada de Distribución de Elementos de Ayuda. Este opera, básicamente, a partir de la expedita y oportuna coordinación que establece ONEMI entre el nivel municipal y el nivel regional, a fin de potenciar los recursos de transporte directo hacia las comunas afectadas.

- En la evaluación que ONEMI efectuó sobre la efectividad del Plan de Respuesta ACCEDER, se alcanzaron las siguientes conclusiones:

ALERTA:

El 17 de Marzo se inicia el Plan Invierno:

a) Capacitación en Planificación de Preparación y Respuesta a nivel Regional y Comunal.
b) Campaña de Difusión Pública "Prepárese para el Invierno"
c) 15 de Junio, se emite Alerta de Condiciones Meteorológicas Adversas.

COMUNICACION E INFORMACION:

a) Diseño y capacitación en Plan de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
b) Diseño y Capacitación Formulario ALFA de manejo de información preliminar de emergencia a nivel local.

c) Aplicación Experimental del Sistema Normalizado de Información en los temporales de Junio.

COORDINACION:

Establecimiento de claros roles durante la emergencia:

- Municipios a cargo de atención y entrega de ayuda a damnificados.
- Intendencias y Gobernaciones a cargo de las coordinaciones de operaciones de respuesta, relación intersectorial y con nivel central.
- Nivel Central (ONEMI), revalidación y centralización de información de emergencia.
- Disposición de elementos de ayuda una vez sobrepasadas las capacidades regionales.
- Coordinaciones operativas de rescate.
- Apoyo técnico a proceso de evaluación de daños.

EVALUACION:

a) Evaluación preliminar de Daños y Necesidades, centrada en Personas y Viviendas.

b) Generación de dos informes diarios Consolidados para las Autoridades.
27 de Junio: Evaluación preliminar de ONEMI indica situación bajo control.

c) Generación de informes técnicos periódicos sobre situación de emergencia.

d) Apoyo técnico directo a Regiones III y IV para evaluación de daños.
ETC.

DECISIONES:

a) Despacho de ayudas a Intendencias Regionales, correlacionando Informes de Emergencia recibidos y solicitudes cursadas.

b) Envío de Técnicos a reforzar sistemas regionales de evaluación de daños.

c) Generación de Informes Públicos periódicos y centralizados.

d) Despacho de ayuda directa a Municipios en coordinación con las Intendencias.

e) Activación del Centro de Operaciones de Emergencia de ONEMI del 20 al 27 de Junio.

EVALUACION (Secundaria)

a) Solicitud de Informes Sectoriales de Evaluación

b) Seguimiento situación de damnificados y albergados a nivel comunal.

READECUACION DE LA PLANIFICACION

Primera evaluación indica:

- En los municipios y regiones que aplicaron la planificación, quedó demostrada la efectividad de Plan de Respuesta ACCEDER y del Plan DEDO$ de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
- Quedó de manifiesto la necesidad de reforzar los sistemas comunales de coordinación de emergencias.
- Quedó de manifiesto la necesidad de profundizar el manejo normalizado de la información desde el nivel local.
- En el campo de la capacitación, se evidenció la necesidad de reforzar el número de cursos correspondientes al Nivel I, módulo básico dirigido al nivel local, que habilita en el participante destrezas organizativas y operativas para enfrentar situaciones de emergencia, ya que se apreciaron claras diferencias en el manejo de la situación entre aquellas comunas que habían participado en la capacitación y las que no lo habían hecho.

VI.- ASPECTOS TECNICOS METEOROLOGICOS

1.- Generalidades

Durante el mes de Junio de 1997, gran parte del país, específicamente de la III Región al extremo austral, fue afectada por la acción de sucesivos sistemas frontales, la mayoría de ellos muy activos, los que provocaron fuertes precipitaciones y vientos de alta velocidad.

Cada uno tuvo diferentes características e impacto con especial intensidad en zonas determinadas.

Solamente uno de ellos escapó de la normalidad, llegando a afectar en forma muy inusual a sectores nortinos del país. El resto, si se analiza en forma separada, se enmarca dentro de rangos de intensidad normales para la época.

Lo que se conjugó para lograr el alto impacto, fue la cantidad de sistemas en un muy corto período y la casi invariable alta actividad que los caracterizó.

2.- Detalle de cada evento

Primer Sistema:

Junio comienza con un activo sistema frontal frío que afecta principalmente a la zona sur del país, especialmente entre las regiones VII a X. Este sistema se caracteriza por fuertes vientos, los que superaron los 100 km/hr entre Concepción y Castro.
Su actividad mayor se centró en los días 2, 3 y 4 de Junio.
En su avance al norte alcanza hasta la III región, donde precipitó aproximadamente 4 mm. en la ciudad de Copiapó, el día 06 de Junio.

Segundo Sistema:

El segundo sistema, también del tipo frío, comienza a afectar el día 10 a la zona centro-sur. Este sistema se desplaza inusualmente al norte debido a un marcado debilitamiento del Anticiclón Semipermamente del Pacífico, llegando a .afectar intensamente a las regiones III y IV. En Copiapó precipitaron aproximadamente 60 mm. en 13 horas. Si se considera que la precipitación promedio (normal) anual de esa ciudad es de 12 mm., es fácil explicarse las razones de los daños registrados.
Importantes cantidades de lluvia se registraron también en la IV Región, aunque no tan significativas como en la III.
Su mayor y más grave actividad se centró el día 12 en las regiones mencionadas.

Tercer Sistema:

El tercer sistema no se caracterizó por una gran actividad, pero sí por desarrollarse dentro de un ambiente de altas temperaturas lo que provocó precipitaciones líquidas hasta altitudes cercanas a los 3.000 Mts.
El aspecto anterior unido a que la cordillera presentaba una importante carga de nieve producto de los dos sistemas anteriores, conformaron un cuadro de riesgo aluvional, lo que motivó la alerta meteorológica el día 15.
La actividad de este sistema se centró en la zona central del país, afectando con especial énfasis a la IV Región durante los días 18 y 19.

Cuarto Sistema:

El cuarto sistema de la cadena se presentó inmediatamente a continuación del anterior, afectando desde la IV a la X regiones, entre los días 19 y 20.

Este sistema de características frías mostró gran actividad de precipitación, vientos y alguna actividad eléctrica en toda la zona mencionada.
La principal característica de este sistema fue su masa de aire inestable posterior, la que se mantuvo por varios días, en un proceso de continuo reciclaje, provocando chubascos, vientos y algunos períodos de intensa y continua precipitación hasta el martes 24, con especial intensidad entre la noche del domingo 22 y la tarde del lunes 23.

3.- Situación actual de precipitaciones

Con la cantidad de lluvia caída durante el mes de junio se conforma el siguiente estado de precipitaciones en el país, al 15 de Julio:

El extremo norte (I y II regiones) mantiene un déficit absoluto de precipitaciones, con ausencia casi total de agua caída este año. La excepción la constituye la ciudad de Arica, donde producto de una intensificación del fenómeno conocido como "Invierno Altiplánico" a fines de febrero, precipitaron 4,4 mm., con lo que presenta el único superávit de las dos regiones, superior al 500%.

La III Región, producto de las precipitaciones de Junio, especialmente las del día 12, presenta un superávit de más del 500%.

Desde la IV a la VI regiones también se observan importantes superávit, del orden de 150 a 200%, los que van decreciendo de norte a sur.

Entre la VII y la X regiones el cuadro se mantiene, aunque el valor absoluto de superávit disminuye marcadamente a ordenes del 20 al 40%. También presenta un decrecimiento progresivo de norte a sur.

La situación se revierte nuevamente en el extremo austral (XI y XII regiones), donde la cantidad de agua caída este año presenta un déficit del orden de 20 a 30%. La excepción la constituye Punta Arenas, donde se registra un superávit de 12%.

De acuerdo a los registros históricos de precipitación, el mes de Junio recién pasado marcó récord en Valparaíso. Es altamente probable que los haya marcado también en la III Región, pero aún no se encuentra disponible la

estadística. En el resto del país el mes de junio recién pasado se ubica entre el segundo o tercer mes más lluvioso del siglo.

4.- Resumen y conclusiones

De acuerdo a las últimas publicaciones e informes relativos al fenómeno "El Niño", éste se habría manifestado de manera intensa a partir de Mayo del presente año, provocando entre otros efectos una importante alza de la temperatura del mar, lo que trae como efectos secundarios el debilitamiento del Anticiclón Semipermanente del Pacífico. Este corresponde a un gran y estable centro de alta presión que impide el paso de sistemas frontales a la zona centro-norte del país. Al debilitarse este anticiclón o centro de alta presión genera dos efectos principales:

- Facilita que los sistemas incursionen hasta bajas latitudes (norte).
- Permite que pase una mayor cantidad de sistemas por la zona central del país.

De mantenerse activo "El Niño", pareciendo ser lo más probable de acuerdo al desarrollo de modelos numéricos de predicción, la tónica del resto de la temporada invernal sería de alta pluviosidad, con períodos de precipitación alcanzando zonas nortinas del país con alguna frecuencia (III y IV Regiones) y precipitaciones generalmente dentro de ambientes cálidos.
La correlación entre la presencia de "El Niño" y temporadas invernales lluviosas se ha cumplido históricamente alrededor del 65% de los casos.

DEPTO. PROTECCION CIVIL ONEMI

ANEXOS

1.- CANTIDAD DE ALBERGADOS POR REGION

2.- GRAFICO CANTIDAD DE ALBERGADOS POR REGION

3.- GRAFICO EVOLUCION DE AYUDA ONEMI POR FRENTE DE MAL TIEMPO

4.- GRAFICO APORTES ENTREGADOS POR ONEMI EN ESPECIES

5.- VALORIZACION APORTES ENTREGADOS POR ONEMI

6.- GRAFICO VALORIZACION APORTES ENTREGADOS POR ONEMI

7.- APORTES ONEMI A REGION METROPOLITANA

8.- GRAFICO APORTES DE ONEMI A REGION METROPOLITANA

9.- APORTES DIRECTOR ONEMI POR REGIONES


10.- GRAFICO OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE AYUDA

11.- DIAGNOSTICO DAÑOS INFRAESTRUCTURA DE SALUD

12.- DIAGNOSTICO DAÑOS SECTOR EDUCACION


CANTIDAD DE ALBERGADOS POR REGION										
TEMPORALES JUNIO DE 1997										
FECHA	III REGION	IV REGION	V REGION	VI REGION	VII REGION	VIII REGION	IX REGION	X REGION	R.METROP.	TOTAL
29/5			15						16	31
30/5			19						53	72
2/6	33		14	48		122		35	50	302
5/6	54		0	0					29	83
11/6			8	0			20		19	47
13/6	1872	8	0	0						1880
14/6	1735	119	116	0						1970
16/6	1735	119	116	0		50				2020
18/6	245	368	116	0		50				779
20/6	245	1027	465	1355	935	353	105	53	2034	6572
21/6	245	1027	1404	1617	395	490	105	77	2203	7563
22/6	245	1027	2278	1964	395	628	105	103	1958	8703
23/6	245	864	2278	2120	395	763	105	103	2059	8932
24/6	215	1006	2278	2133	909	763	148	53	3624	10914
25/6	43	648	2897	1604	909	907	188	46	3936	11178
26/6	43	577	2455	1349	418	739	218	0	3939	9738
27/6	43	594	2455	676	476	480	218	0	4114	9056
30/6	11	587	2450	352	87	292	125	0	445	4349
2/7	11	267	824	230	17	218	61	0	445	1973
3/7	17	267	808	138	17	118	61	0	265	1691
4/7	17	211	622	131	14	118	61	0	265	1439
9/7	16	257	387	48	2	22	61	0	24	787
15/7	16	82	357	48	2	22	54	0	0	581
16/7	16	82	297	14	2	22	42	0	0	475
28/7	16	6	253	0	0	22	42	0	0	339

Preparado por ONEMI 30/07/97



Preparado por ONEMI 30/07/97

Evolución de Ayuda ONEMI por Frentes de Mal Tiempo




NOTA:

La Unidad de Ayuda se refiere a todo recurso indivisible que significa un gasto económico directo.

Fuente: Oficina Nacional de Emergencia

Aportes Entregados por ONEMI en Especies



Nota:

Datos al 22/07/97.

La Unidad de Ayuda se refiere a todo recurso indivisible que significa un gasto económico directo.

Fuente: Oficina Nacional de Emergencia


REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA

VALORIZACION APORTES ENTREGADOS POR ONEMI

FECHA : **02 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 1997**

MATERIALES	UNIDAD	$ UNITARIO	TOTAL
PLANCHAS DE ZINC	10.900	3.600	39.240.000
CAJAS ALIMENTOS	8.926	11.500	102.649.000
VIVIENDAS EMERGENCIA	332	265.000	87.980.000
MANGAS PLASTICAS	285	50.000	14.250.000
CAJAS TECHO A. PLAS.	10	60.000	600.000
PAÑALES DESECHABLES	53.592	120	6.431.040
GRUPO GENERADOR	1	900.000	900.000
MOTOBOMBAS	2	425.000	850.000
PLANCHAS PIZARREÑO	24.600	1.600	39.360.000
COLCHONETAS	9.785	5.500	53.817.500
FRAZADAS	20.640	3.000	61.920.000
CATRES DE CAMPAÑA	100	20.000	2.000.000
PALOS 2 x 2	3.500	885	3.097.500
PARES DE BOTAS AGUA	50	5.800	290.000
PALAS PUNTA HUEVO	100	1.900	190.000
PICOTAS	101	3.000	303.000
TAMBOR PLASTICO	16	8.000	128.000
CAMAROTES	20	50.000	1.000.000
UTILES DE ASEO (Unidades)	1.616	3.350	5.413.600
LITERAS PLEGALES	30	40.000	1.200.000
SACOS DEFENSA FLUVIAL	3.000	500	1.500.000
PLANCHAS INTERNIT	300	7.670	2.301.000
COLCHONES CLINICOS	20	28.902	578.040
TOALLAS DE MANO	300	350	105.000
BAÑOS QUIMICOS	10	320.000	3.200.000
TOTAL			**429.303.680**

Valorización Aportes Entregados por ONEMI



Datos al 22/07/97.

Fuente: Oficina Nacional de Emergencia


OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA

APORTES ONEMI A REGION METROPOLITANA

FECHA : 02 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 1997

COMUNAS	FRAZADAS	COLCHONETAS	CAJA ALIMENTOS	PLANCHAS ZINC	VIVIENDAS EMERG.	MANGAS PLASTICAS	PAÑALES DES.	P. PIZARREÑO	UTILES DE ASEO	CAMAROTES	LITERAS	SACOS DEF. FLUVIAL	COLCHONES CLINICOS	TOALLA DE MANO	BAÑOS QUIMICOS
PUENTE ALTO	600	300			15	12		500							
CERRILLOS	800	300										3.000			
QUILICURA	1.300	650						1.000	300	20	30				10
PUDAHUEL	400	200					456								
CERRO NAVIA	200	160					4.992	500							
LO ESPEJO	700	100	100					400							
EL BOSQUE			30			20									
TALAGANTE	1.000	400	900			30	4.992								
LA PINTANA			430					350							
INDEPENDENCIA		60	40												
LAMPA	620	310	1.700	300	62		4.080								
PAINE	200	70						300							
SAN BERNARDO	400	200						400							
GOB. DE MAIPO	300		1.000				10.632	200							
GOB. DE TALAGANTE			100				5.640	1.000							
CALERA DE TANGO	120	30				2		250							
PEÑALOLEN		200	200												
CURACAVI	600			300											
ALHUE			30												
MELIPILLA	200		170	300											
CONCHALI		200													
P. AGUIRRE CERDA		100													
LA FLORIDA								500							
LA CISTERNA	200	100													
LA GRANJA			200												
HUECHURABA	500	300													
SAN PEDRO			500					1.000	512					300	
SAN JOAQUIN								500							
ASISTENCIA PUBLICA													20		
COLINA	400	200	280			25	5.520	2.100							
TIL-TIL		200	300												
TOTALES	8.540	4.080	5.980	900	77	89	36.312	9.000	812	20	30	3.000	20	300	10

Aportes de ONEMI a Región Metropolitana por Comunas



Nota:

Datos al 22/07/97.

La Unidad de Ayuda se refiere a todo gasto indivisible que significa un gasto económico directo.


Fuente: Oficina Nacional de Emergencia

APORTES DIRECTOS DE ONEMI

FECHA : 02 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 1997

MATERIALES	REGIONES									TOTAL
	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	RM	
PLANCHAS DE ZINC	1.200	1.200	1.400		400	3.900	400	1.500	900	10.900
CAJAS ALIMENTOS		1.000	596		950	250		150	5.980	8.926
VIVIENDAS EMERGENCIA		75	40	120	20				77	332
MANGAS PLASTICAS	100	50	20	15	11				89	285
CAJAS TECHO A. PLAS.	10									10
PAÑALES DESECHABLES	2.736	2.736	4.776	2.040		4.992			36.312	53.592
GRUPO GENERADOR	1									1
MOTOBOMBAS	2									2
PLANCHAS PIZARREÑO	3.500	2.000	2.500	1.000	1.600	5.000			9.000	24.600
COLCHONETAS	640	400	600	460	1.325	2.080		200	4.080	9.785
FRAZADAS	1.280	1.420	1.200	1.000	2.660	4.240		300	8.540	20.640
CATRES DE CAMPAÑA	100									100
PALOS 2 x 2	3.500									3.500
PARES DE BOTAS AGUA			50							50
PALAS PUNTA HUEVO			100							100
PICOTAS			101							101
TAMBOR PLASTICO			16							16
CAMAROTES									20	20
UTILES DE ASEO (Unidades)			304			500			812	1.616
LITERAS PLEGALES									30	30
SACOS DEFENSA FLUVIAL									3.000	3.000
PLANCHAS INTERNIT			300							300
COLCHONES CLINICOS									20	20
TOALLAS DE MANO									300	300
BAÑOS QUIMICOS									10	10
TOTAL										138.236

Oportunidad en la entrega de Ayuda



NOTA:

Datos al 01.07.97.

El eje de solicitudes incluye el total de regiones afectadas en el nivel nacional.

Fuente: Oficina Nacional de Emergencia

DIAGNOSTICO DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA DE SALUD POR EFECTO DE TEMPORALES

REGION	SERVICIO SALUD	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	SOLUCION PROPUESTA	SOLUCION INFRAEST.	GRUPO ELECTROG.	TOTAL EN M$
III	ATACAMA	HOSPITAL DE COPIAPO	FILTRACIONES TECHUMBRE; SISTEMA ELECTRICO; GRUPO ELECTROGENO 400 KVA;SISTEMA HIDROPACK	REPARACION TECHUMBRE, REPOSICION GRUPO ELECTROGENO; REPARACION BOMBA	8.737	14.000	22.737
		HOSPITAL VALLENAR	FILTRACIONES TECHUMBRE EN DIVERSOS SECTORES Y DAÑOS EN HOJALATERIA; GRUPO ELECTROGENO	REPARACION TECHUMBRE Y HOJALATERIA	12.462	21.240	33.702
		HOSPITAL CHAÑARAL	DAÑOS GENERALES POR FILTRACIONES EN TECHUMBRES	REPARACION TECHUMBRE	2.700		2.700
		HOSPITAL HUASCO	DAÑOS GENERALES POR FILTRACIONES TECHUMBRE; DAÑOS EN SISTEMA ELECTRICO	REPARACIONES TECHUMBRE Y SISTEMA ELECTRICO	1.250		1.250
			FILTRACIONES CUBIERTA	REPOSICION PLANCHAS ASBESTO-CEMENTO	150		150
			FILTRACIONES CUBIERTA	SELLADO DE CUBIERTA (SALIDAS DUCTOS)	165		165
			DETERIORO CIRCUITOS ELECTRICOS	REPARACION CIRCUITOS	300		300
		HOSPITAL DIEGO DE ALMAGRO	FILTRACIONES TECHUMBRE	REPOSICION TECHUMBRE Y CAMBIO SISTEMA CUBIERTA	11.000		11.000
			GRUPO ELECTROGENO EN MAL ESTADO	REPOSICIONGRUPO ELECTROGENO POR UNO DE 100 KVA		9.300	9.300
SUBTOTAL III REGION SERVICIO DE SALUD ATACAMA					36.764	44.540	81.304

REGION	SERVICIO SALUD	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	SOLUCION PROPUESTA	SOLUCION INFRAEST.	GRUPO ELECTROG.	TOTAL EN M$
IV	COQUIMBO	HOSPITAL COQUIMBO	FILTRACIONES EN TECHUMBRE HOSPITAL DEBIDO A CORROSION CAUSADA POR AIRE SALINO	LA SOLUCION DEFINITIVA ES EL CAMBIO DE LA CUBIERTA POR UN MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSION DEL AIRE MARINO	50.217	88.000	50.217
				CAMBIO CUBIERTA 2ª ETAPA	38.000		38.000
		HOSPITAL SALAMANCA	FILTRACIONES EN TECHUMBRE DEL ESTABLECIMIENTO SISTEMA CALEFACCION Y AGUA CALIENTE DETERICRADO	REPARACION TOTAL DE LA CUBIERTA REPOSICION CALEFACCION Y ESTANQUE	6.000		6.000
			GRUPO ELECTROGENO INSUFICIENTE Y CON GRADO DE DETERICRO	REEMPLAZO DEL GRUPO ELECTROGENO POR UNO DE 100 KVA		8.300	8.300
		HOSPITAL DE ILLAPEL	FILTRACIONES EN TECHUMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	REPARACION PARCIAL DE CUBIERTA	1.350		1.350
			ANEGAMIENTO SERVICIO DE URGENCIA	PAVIMENTACION ACCESO SERVICIO DE URGENCIA	6.720		6.720
			AMENAZA DE INUNDACION DE PISO ZOCALO, AREA DE SERVICIO DENTAL, JARDIN INFANTIL, ETC.	REALIZAR POZO ABSORBENTE Y CANALETAS EVACUACION AGUAS LLUVIAS	1.010		1.010
			GRUPO ELECTROGENO INSUFICIENTE Y CON GRADO DE DETERIORO	REEMPLAZO DEL GRUPO ELECTROGENO POR UNO DE 100 KVA		8.300	8.300
		HOSPITAL ANCACOLLO	INUNDACION DE SUBTERRANEO DONDE FUNCIONA JARDIN INFANTIL	REPARAR Y AMPLIAR CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE Y CUBRIR ACCESO A SUBTERRANEO	2.718		2.718
		HOSPITAL COMBARBALA	INUNDACION DE PATIO DE LUZ DE ESTERILIZACION CENTRAL. RIESGO ANEGAMIENTO SALA CUNA, JARDIN INFANTIL Y RESIDENCIAS MEDICAS	CONSTRUIR POZO ABSORBENTE DE AGUAS LLUVIA, INSTALAR BOMBA IMPULSION E INSTALACION DE CANALES	4.000		4.000
		DIRECCION SERVICIO DE SALUD	FILTRACIONES EN 2º PISO DIRECCION Y LABORATORIO DEL AMBIENTE	REPARACION TECHUMBRE E INSTALACION CANALES AGUAS LLUVIA	1.000		1.000
		EDIFICIO HOGAR DE BIENESTAR COQUIMBO	FILTRACIONES POR MAL ESTADO DE TECHUMBRE Y VENTANAS	CAMBIO Y REPARACION TECHUMBRE	8.000		8.000
SUBTOTAL IV REGION SERVICIO DE SALUD COQUIMBO					119.015	16.300	135.315

REGION	SERVICIO SALUD	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	SOLUCION PROPUESTA	SOLUCION INFRAEST.	GRUPO ELECTROG.	TOTAL EN M$
V	SAN FELIPE LOS ANDES	HOSPITAL LLAY-LLAY	FILTRACIONES GENERALES EN TECHUMBRE Y DETERIORO CANALES Y BAJADAS. DAÑOS PINTURA EN CIELOS	REPOSICION TECHUMBRES, HOJALATERIA Y PINTURA CIELOS	10.000		10.000
		HOSPITAL PSICUIATRICO PUTAENDO	FILTRACIONES TECHUMBRE Y DAÑOS SISTEMA ELECTRICO	REPARACIONES TECHUMBRE Y SISTEMA ELECTRICO	2.400	400	2.800
		HOSPITAL SAN ANTONIO DE PUTAENDO	FALTA GRUPO ELECTROGENO	REPOSICION GRUPO ELECTROGENO		6.000	6.000
		CENTRO AMBULATORIO HOSPITAL SAN FELIPE	FILTRACIONES TECHUMBRE	REPARACIONES	1.500		1.500
		DIRECCION SERVICIO DE SALUD	FILTRACIONES TECHUMBRE	REPOSICION 174 M2 DE CUBIERTA, CANALES Y BAJADAS	1.200		1.200
SUBTOTAL SERVICIO DE SALUD SAN FELIPE LOS ANDES					15.100	6.400	21.500
V	VIÑA DEL MAR QUILLOTA	HOSPITAL PETORCA	FILTRACIONES TECHUMBRE, SISTEMA ELECTRICO	REPARACIONES	1.800		1.800
			GRUPO ELECTROGENO EN MAL ESTADO	REPARACION GRUPO ELECTROGENO		400	400
		HOSPITAL CABILDO	FILTRACIONES TECHUMBRES	REPARACIONES	1.500		1.500
		HOSPITAL LA LIGUA	FILTRACIONES TECHUMBRE Y SISTEMA ELECTRICO	REPARACIONES	2.000		2.000
		HOSPITAL LIMACHE	FILTRACIONES E INUNDACIONES PARCIALES	REPARACIONES	1.500		1.500
		HOSPITAL GERIATRICO PAZ DE LA TARDE	PELIGRO DE DERRUMBE MURO MEDIANERO	DEMOLICION Y REPOSICION MURO MEDIANERO	7.000		7.000
		HOSPITAL QUILPUE	FILTRACIONES TECHUMBRE Y CAMBIO DE VIDRIOS	REPARACIONES	413		413
			DERRUMBE LETRERO CONSULTORIO ADOSADO	REPARACION LETRERO			
		HOSPITAL QUILLOTA	PROBLEMAS DE TECHUMBRE EN GENERAL	REPARACIONES	1.000		1.000
		HOSPITAL QUINTERO	PROBLEMAS TECHUMBRE, INUNDACIONES Y SISTEMA ELECTRICO	REPARACIONES TECHUMBRE	1.300		1.300
			FILTRACIONES TECHUMBRE EN CASINO	REPARACION TECHUMBRE EN CASINO. CAMBIO DE PENDIENTE	700		700

REGION	SERVICIO SALUD	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	SOLUCION PROPUESTA	SOLUCION INFRAEST.	GRUPO ELECTROG.	TOTAL EN M$
Cont. V	Cont. VIÑA DEL MAR QUILLOTA	HOSPITALPEÑABLANCA	FILTRACIONES TECHUMBRE. DAÑOS MURO DESLINDES	REPARACION TECHUMBRE . REPOSICION MURO DESLINDES	1.500		1.500
			ALCANTARILLADO CON PROBLEMAS	REHACER ALCANTARILLADO	3.500		3.500
			DERRUMBE MURO DIVISORIO ENTRE TALLERES Y GARAGE	REPOSICION MURO DIVISORIO	2.000		2.000
		HOSPITAL LA CALERA	FILTRACIONES TECHUMBRE	REPARACION TECHUMBRE	3.000		3.000
		HOSPITAL GUSTAVO FRICKE (*)	INUNDACIONES Y FILTRACIONES TECHUMBRE	REPOSICION TECHUMBRES	27.500		27.500
			DETERIORO MOTOBOMBA	REPARACION EQUIPOS	2.750		2.750
		DIRECCION SERVICIO DE SALUD	DAÑOS TECHUMBRE Y MURO CONTENCION	REPARACIONES TECHUMBRE Y REPOSICION MURO CONTENCION	5.100		5.100
SUBTOTAL SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA					52.360	400	52.960
Cont. V	VALPARAISO SAN ANTONIO	HOSPITAL CARLOS VAN BUREN	FILTRACIONES TECHUMBRES Y HOJALATERIAS, PINTURAS Y OTROS, EDIFICIOS VARIOS	REPARACIONES VARIAS	17.709		17.709
		HOSPITAL ANGARCA	GRUPO ELECTROGENO EN MAL ESTADO	REPOSICION GRUPO ELECTROGENO POR UNO DE 150 KVA		6.500	6.500
		HOSPITAL VALPARAISO	GRUPO ELECTROGENO EN MAL ESTADO E INSUFICIENTE	REPOSICION GRUPO ELECTROGENO POR UNO DE 250 KVA		17.000	17.000
			FILTRACIONES TECHUMBRE, TERRAZAS Y BALCONES Y HOJALATERIA	REPARACIONES	31.500		31.500
		HOSPITAL PSIQUIATRICO DE VALPARAISO	FILTRACIONES TECHUMBRE Y HOJALATERIAS, PINTURAS Y OTROS, EDIFICIOS VARIOS	REPARACIONES	4.280		4.280
				REPARACION RED DE AGUAS LLUVIAS	300		300
		HOSPITAL SAN ANTONIO	FILTRACIONES CUBIERTAS Y HOJALATERIAS, CHIMENEA CALDERAS Y OTROS, EDIFICIOS VARIOS	REPARACIONES Y REPOSICION DIVERSOS ELEMENTOS	8.000		8.000
		HOSPITAL CASABLANCA	FILTRACIONES TECHUMBRE Y OTROS EN SECTORES VARIOS	REPARACIONES	335		335
		DIRECCION SERVICIO DE SALUD	DETERIORO VENTANAS; FILTRACIONES MUROS, CUBIERTAS Y HOJALATERIA	REPARACIONES	3.000		3.000
		OTROS EDIFICIOS	DAÑOS VARIOS EN LABORATORIO AMBIENTE BODEGAS Y RECOLECCION CANINA		5.200		5.200
SUBTOTAL SERVICIO DE SALUD VALPARAISO - SAN ANTONIO					70.324	23.500	93.824
SUBTOTAL V REGION					147.987	30.000	173.287

REGION	SERVICIO SALUD	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	SOLUCION PROPUESTA	SOLUCION INFRAEST.	GRUPO ELECTROG.	TOTAL EN M$
VI	LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	HOSPITAL RANCAGUA	FILTRACIONES EN INTERIOR EDIFICIO POR DEFICIENCIA EN EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS. FILTRACIONES TECHUMBRE POR OBSTRUCCION Y DETERIORO HOJALATERIA	MODIFICACION SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIA. REPOSICION Y LIMPIEZA CANALES Y BAJADAS AGUAS LLUVIAS	3.500		3.500
		DIRECCION SERVICIO DE SALUD	FILTRACIONES PO OBSTRUCCION SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIA. FILTRACIONES CUBIERTA RECINTOS ANEXOS A DIRECCION	REPOSICION Y MANTENCION SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIA. REPARACIONES CUBIERTA	3.200		3.200
		SISTEMA TELECOMUNICACIONES REGIONAL	COLAPSO ANTENA TELECOMUNICACIONES	REPOSICIONES, REPARACIONES Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA ALTERN. HF	8.000		8.000
		SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE EMERGENCIA	FILTRACIONES TECHUMBRE Y TABIQUES EXTERIORES INUNDACIONES DE PATIOS	REPOSICION 70% PLANCHAS PIZARREÑO. REVESTIMIENTO TABIQUES EXTERIORES CON INTERNIT 6 MM. EJECUTAR SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIA DE PATIOS	4.000		4.000
		HOSPITAL PICHIDEGUA	FILTRACIONES TECHUMBRES. INUNDACIONES ESPACIOS EXTERIORES DEL HOSPITAL	RENOVAR 50% PLANCHAS DE CUBIERTA. EJECUTAR SISTEMA DE EVACUACION AGUAS LLUVIA	3.500		3.500
		HOSPITAL GRANEROS	FILTRACIONES TECHUMBRE DESMORONAMIENTO DE CIELOS	REPARACION TECHUMBRE	3.000		3.000
		HOSPITAL PICHILEMU	FILTRACIONES POR VENTANAS. FILTRACIONES POR TECHUMBRE. FALLA EN GRUPO ELECTROGENO	REPARACION TECHUMBRE Y VENTANAS REEMPLAZO GRUPO ELECTROGENO	5.350		5.350
		HOSPITAL SANTA CRUZ	DAÑO EN BOMBA EXTRACCION AGUA DEL SUBTERRANEO. FILTRACIONES TECHUMBRE	ADQUISICION BOMBA EXTRACCION DE AGUA REPOSICION Y REDISEÑO TECHUMBRE PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIA. REPOSICION HOJALATERIA.	4.600		4.600
		HOSPITAL PEUMO	FILTRACIONES EN TECHUMBRE	REPARACIONES EN TECHUMBRE	2.000		2.000
		HOSPITAL DE RANCAGUA	FILTRACIONES A TRAVES DE MUROS. DESTRUCCION TECHUMBRE POR TEMPORAL (VIENTO) EN LA SALA CUNA	REPOSICION CUBIERTA DEL HOSPITAL Y SALA CUNA REPOSICION PINTURAS	2.000		2.000
			DETERIORO TEJAS POR TEMPORAL	REPOSICION TEJAS QUEBRADAS	1.700		1.700
		HOSPITAL CHIMBARONGO	FILTRACIONES TECHUMBRES Y DETERIORO DE PINTURAS	REPARAR TECHUMBRES Y REPONER PINTURAS	2.800		2.800
		HOSPITAL COINCO	INUNDACION POR DESBORDE CANAL. DETERIORO RECINTO DEPOSITO BASURAS	REPOSICION RECINTO DEPOSITO DE BASURAS	2.500		2.500
			FALTA GRUPO ELECTROGENO EN EL HOSPITAL	DOTACION DE GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA		2.300	2.300
		HOSPITAL SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA Y HOSPITAL PEUMO	FILTRACIONES TECHUMBRE Y HOJALATERIA DETERIORADA	REPOSICION PARTE DE LA TECHUMBRE Y HOJALATERIA. LIMPIEZA SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIA	4.500		4.500
SUBTOTAL VI REGION SERVICIO DE SALUD LIB. BERNARDO O'HIGGINS					50.350	2.300	52.450

REGION	SERVICIO SALUD	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	SOLUCION PROPUESTA	SOLUCION INFRAEST.	GRUPO ELECTROG.	TOTAL EN M$
VII	MAULE	HOSPITAL TALCA	FALLA GRUPOS ELECTROGENOS	MANTENCION GRUPOS ELECTROGENOS		1.000	1.000
			DETERIORO EN CANALES	REPARACION CANALES 300 MTS.	2.800		2.800
			DETERIORO BAJADAS DE AGUAS LLUVIA	REPOSICION BAJADAS AGUA LLUVIA	6.840		6.840
		HOSPITAL CAUQUENES	GRUPO ELECTROGENO EN MAL ESTADO E INSUFICIENTE	REPOSICION GRUPO ELECTROGENO POR UNO DE 120 KVA		12.000	12.000
		HOSPITAL LINARES	GRUPO ELECTROGENO EN MAL ESTADO	REPOSICION GRUPO ELECTROGENO POR UNO DE 160 KVA		15.000	15.000
			CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIA EN MAL ESTADO	REPARACION HOJALATERIA REPARACION CUBIERTA 4700 M2.	21.380		21.380
		HOSPITAL CUREPTO	FILTRACIONES TECHUMBRE Y DETERIORO CANALES Y BAJADAS	REPOSICION DE CUBIERTA 2.350 M2 REPOSICION HOJALATERIA	12.100		12.100
		HOSPITAL SAN JAVIER	CUBIERTA DE TEJAS EN MAL ESTADO Y DETERIORO EN CANALES	REPARACION EN CUBIERTAS Y HOJALATERIA	600		600
		HOSPITAL DE CURICO	FILTRACIONES TECHUMBRE EMBALLETADA	REPARACION TECHUMBRE 300 M2	2.600		2.600
			DETERIORO EN VENTANAS	REPARACION VENTANAS	2.000		2.000
			FALLAS EN TABLERO ELECTRICO DEL GRUPO ELECTROGENO	REPARACION TABLERO ELECTRICO DEL GRUPO ELECTROGENO		5.000	5.000
		SERVICIO DE SALUD	SISTEMA RADIOCOMUNICACIONES EN MAL ESTADO Y OBSOLETO	REPOSICION SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES EN 13 HOSPITALES Y DIRECCION SERVICIO	8.000		8.000
SUBTOTAL VII REGION SERVICIO DE SALUD MAULE					56.120	33.000	89.120

REGION	SERVICIO SALUD	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	SOLUCION PROPUESTA	SOLUCION INFRAEST.	GRUPO ELECTROG.	TOTAL EN M$
VIII	CONCEPCION	DIRECCION SERVICIO DE SALUD	FILTRACIONES TECHUMBRE	REPARACIONES VARIAS	700		700
		HOSPITAL GUILLERMO GRANT B.	FILTRACIONES TECHUMBRE INSTALACIONES ELECTRICAS	REPARACIONES TECHUMBRE	14.751		14.751
		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO	TECHUMBRE EN MAL ESTADO	REPARACION TECHUMBRE Y OTRAS REPARACIONES	350		350
		HOSPITAL LOTA	FILTRACIONES TECHUMBRE	REPARACIONES TECHUMBRE OTRAS REPARACIONES	1.584		1.584
		HOSPITAL CORONEL	DETERIORO TECHUMBRE Y ALCANTARILLADO	REPARACIONES TECHUMBRE Y ALCANTARILLADO	570		570
		HOSPITAL DE FLORIDA	DETERIORO TECHUMBRE	REPARACION Y PINTURA TECHUMBRE	200		200
		HOSPITAL DE SANTA JUANA	DETERIORO TECHUMBRE	REPARACIONES TECHUMBRE	2.572		2.572
				REPARACIONES TECHUMBRE 2ª ETAPA	500		500
SUBTOTAL SERVICIO DE SALUD CONCEPCION					21.227	0	21.227
Cont. VIII	ÑUBLE	HOSPITAL HERMINDA MARTIN	FILTRACIONES TECHUMBRE Y DAÑOS ESTRUCTURA TECHUMBRE, CANALES Y BAJADAS	REPOSICION ESTRUCTURA DE MADERA TECHUMBRE Y HOJALATERIA	6.780		6.780
		HOSPITAL BULNES	DAÑOS DE CUBIERTA	REPOSICION PARTE CUBIERTA	1.250		1.250
		HOSPITAL QUIRIHUE	DAÑO DE CUBIERTA	REPARACION PARTE CUBIERTA	320		320
		HOSPITAL COELEMU	DAÑOS DE CUBIERTA	REPARACION PARTE CUBIERTA	150		150
SUBTOTAL SERVICIO SALUD ÑUBLE					8.500	0	8.500

REGION	SERVICIO SALUD	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	SOLUCION PROPUESTA	SOLUCION INFRAEST.	GRUPO ELECTROG.	TOTAL EN M$
Cont. VIII	TALCAHUANO	HOSPITAL DE LIRQUEN	FILTRACIONES TECHUMBRE	REPARACION TECHUMBRE Y HOJALATERIA	4.000		4.000
		HOSPITAL DE TOME	FILTRACIONES TECHUMBRE, DAÑOS EN HOJALA-TERIA	REPARCION TECHUMBRE Y HOJALATERIA	2.000		2.000
		HOSPITAL HIGUERAS	DAÑOS ESTRUCTURA DE ALUMINIO VENTANAS Y PUERTAS, VIDRIOS ROTOS	REPARACION PUERTAS, VENTANAS Y VIDRIOS	2.480		2.480
			DETERIORO TECHUMBRE SECTOR COMPIN	REPARACIONES TECHUMBRE	8.000		8.000
			FILTRACIONES TECHUMBRE	REPARACIONES TECHUMBRE	1.804		1.804
SUBTOTAL SERVICIO SALUD TALCAHUANO					18.234	0	18.234
Cont. VIII	BIO-BIO	HOSPITAL VICTOR RIOS R. LOS ANGELES	PLANCHAS CUBIERT ADAÑADAS, ESTRUCTURA TE-CHUMBRE DETERIORADA, VIDRIOS QUEBRADOS, FILTRACIONES NEONATOLOGIA	REPARACION CUBIERTA, ESTRUCTURA DE TECHUM-BRE Y REPOSICION VIDRIOS	1.411		1.411
		HOSPITAL DE HUEPIL TUCAPEL	FILTRACIONES TECHUMBRE VIDRIOS QUEBRADOS		105		105
		HOSPITAL DE LAJA	CAIDA CHIMENEA INCINERADOR Y DETERIORO TECHUMBRE	REPONER CHIMENEA Y REPARAR TECHUMBRE	714		714
		HOSPITAL DE MULCHEN	DAÑOS TECHUMBRE, FILTRACIONES EN PEDIATRIA Y MATERNIDAD, VIDRIOS QUEBRADOS	REPARACION TECHUMBRE Y REPOSICION VIDRIOS	250		250
		HOSPITAL DE SANTA BARBARA	VIDRIOS QUEBRADOS	REPOSICION VIDRIOS	45		45
SUBTOTAL SERVICIO DE SALUD BIO-BIO					2.525	0	2.525
SUBTOTAL VIII REGION					50.536	0	50.536

REGION	SERVICIO SALUD	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	SOLUCION PROPUESTA	SOLUCION INFRAEST.	GRUPO ELECTROG.	TOTAL EN M$
IX	ARAUCANIA NORTE	HOSPITAL ANGOL	FILTRACIONES TECHUMBRE. DETERICRO FACHADAS (VIDRICS)	REPOSICION CUBIERTA Y REPARACION VIDRIOS	3.750		3.750
		HOSPITAL VICTORIA	DETERICRO CANALES Y VIDRICS	REPOSICION CANALES Y OTROS. REPOSICION VIDRICS	550		550
		HOSPITAL TRAIGUEN	VOLACURA PARCIAL CUBIERTA	REPARACION CUBIERTA	140		140
SUBTOTAL SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE					4.440	0	4.440
Cont. IX	ARAUCANIA SUR	HOSPITAL TEMUCO	DAÑOS CUBIERTA DE FIERRO, EN VIDRIOS Y CANALETAS	REPOSICION CUBIERTA Y VIDRICS	4.810		4.810
		HOSPITAL TOLTEN	DETERICRO CHIMENEA INCINERADOR Y CUBIERTA	REPOSICION CHIMENEA INCINERADOR REPARACION CUBIERTA	1.790		1.790
		HOSPITAL LONCOCHE	DAÑOS CUBIERTA FIERRO, HOJALATERIA	REPARACIONES CUBIERTA Y HOJALATERIA	1.660		1.660
		HOSPITAL SAAVEDRA	DAÑOS CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	REPOSICION CUBIERTA	6.600		6.600
			DAÑOS CANALES Y BAJADAS	REPOSICION HOJALATERIA	2.250		2.250
		HOSPITAL IMPERIAL	DAÑOS CUBIERTA FIERRO LA QUE ESTA TOTAL-MENTE DETERIORADA	REPOSICION CUBIERTA DE FIERRO GALVANIZADO	23.364		23.364
			DETERICRO EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE Y ALEROS	REPOSICION SECTORES DE LA ESTRUCTURA DE TECHUMBRE Y ALEROS	6.175		6.175
			DAÑOS EN HOJALATERIA	REPOSICION HOJALATERIA	3.654		3.654
		HOSPITAL PITRUFQUEN	DAÑOS CUBIERTA FIERRO, EN VIDRICS Y CIELOS FALSOS	REPARACIONES CUBIERTA, VIDRICS Y CIELOS FALSOS	1.852		1.852
		EDIFICIO DIRECCION SERVICIO DE SALUD	DAÑOS CUBIERTA FIERRO Y HOJALATERIA	REPARACION CUBIERTA Y HOJALATERIA	11.265		11.265
		BODEGA LECHE REGIONAL	DAÑOS HOJALATERIA Y CUBIERTA. DAÑOS EN VIDRICS	REPARACIONES TECHUMBRE Y HOJALATERIA REPOSICION VIDRICS	1.130		1.130
SUBTOTAL SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR					64.440	0	64.440
SUBTOTAL IX REGION					68.330	0	68.330

REGION	SERVICIO SALUD	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	SOLUCION PROPUESTA	SOLUCION INFRAEST.	GRUPO ELECTROG.	TOTAL EN M$
		HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	FILTRACIONES TECHUMBRE. INSUFICIENCIA DE CANALES	REPARACION TECHUMBRE Y REPOSICION HOJALATERIA	3.250		3.250
		HOSPITAL CURACAVI	FILTRACIONES TECHUMBRE	REPARACION TECHUMBRE	2.000		2.000
		HOSPITAL PEÑAFLOR	FILTRACIONES TECHUMBRE	REPARACION TECHUMBRE	154		154
	OCCIDENTE	HOSPITAL TALAGANTE	FILTRACIONES TECHUMBRE	REPARACION TECHUMBRE	5.000		5.000
M		HOSPITAL MELIPILLA	FILTRACIONES TECHUMBRE	REPARACION TECHUMBRE	1.800		1.800
E							
T		HOSPITAL FELIX BULNES	FILTRACIONES TECHUMBRE E INUNDACIONES	REPARACION TECHUMBRE, CAMBIO POR ZINC, NIVELACION DE PATIOS	4.600		4.600
R							
O		DIRECCION SERVICIO DE SALUD	FILTRACIONES DE CUBIERTA Y LOSAS Y MUROS EXTERIORES	REPARACION CUBIERTA. ESTUCOS EN MUROS EXTERIORES	2.600		2.600
SUBTOTAL SERVICIO SALUD M. OCCIDENTE					19.304	0	19.304
P		HOSPITAL SOTERO DEL RIO	FILTRACIONES TECHUMBRE EN DIVERSOS SECTORES DEL HOSPITAL	REPARACION DE LA CUBIERTA Y REPOSICION DE DIVERSOS SECTORES	20.280		20.280
O							
L	SUR-ORIENTE	HOSPITAL SAN JOSE DE MAIPO	GRUPO ELECTROGENO INSUFICIENTE Y MAL ESTADO	REPOSICION GRUPO ELECTROGENO POR UNO DE 32 KVA		6.000	6.000
I							
SUBTOTAL SERVICIO SALUD M. SUR-ORIENTE					20.280	6.000	26.280
	(*)	CONSULTORIOS (8)	FILTRACIONES TECHUMBRE Y LOSAS Y DETERIORO BOMBAS AGUA	REPARACIONES TECHUMBRE	18.936		18.936
T							
A	CENTRAL	SERVICIO URGENCIA AMBULANCIAS (SUAM)	FILTRACIONES TECHUMBRE Y HOJALATERIA	REPARACIONES TECHUMBRE Y HOJALATERIA	200		200
N							
A		EDIFICIO HCSBA	FILTRACIONES TECHUMBRE. FILTRACIONES EN TERRAZA. FILTRACIONES POR VENTANA.	REPARACION TECHUMBRE. IMPERMEABILIZACION TERRAZA. REPARACION Y SELLO VENTANA	19.100		19.100
SUBTOTAL SERVICIO SALUD M. CENTRAL					38.236	0	38.236

REGION	SERVICIO SALUD	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	SOLUCION PROPUESTA	SOLUCION INFRAEST.	GRUPO ELECTROG.	TOTAL EN M$
Cont.		HOSPITAL DEL SALVADOR	FILTRACIONES TECHUMBRE, INUNDACIONES, DETERIOROS SISTEMA ELECTRICO, DAÑOS EN COLECTORES AGUAS LLUVIAS.	REPARACION TECHUMBRE. ADQUISICION MOTOBOMBA Y MOTOSIERRA. RECAMBIO LINEAS DE ACOMETIDA Y CANALIZACIÓN.	24.212		24.212
			OBSTRUCCION REDES ALCANTARILLADO Y COLECTORES DE AGUA LLUVIA	LIMPIEZA GENERAL DE REDES ALCANTARILLADO Y COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS. HABILITACION SISTEMAS DE DRENAJE.	4.285		4.285
			ARBOLES CON RIESGO DE CAIDA	ADQUISICION DE UNA MOTOSIERRA	378		378
		I.N.E.R. Y C.T.	FILTRACIONES TECHUMBRE	REPARACION TECHUMBRE Y HOJALATERIA	4.765		4.765
	ORIENTE	HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA	FILTRACIONES TECHUMBRE EN VARIOS SECTORES DAÑOS EN PINTURA	REPARACIONES TECHUMBRE Y HOJALATERIA PINTURA SECTOR EMERGENCIA	3.050		3.050
		CENTRO GERIATRICO	FILTRACIONES TECHUMBRE. DAÑOS MUROS Y PISOS POR LLUVIA. VIDRIOS QUEBRADOS. ARBOLES POR CAER A CAUSA DEL TEMPORAL.	REPARACION TECHUMBRE Y HOJALATERIA. REPARACION MUROS Y CIELOS. REPOSICON DE VIDRIOS TALA DE ARBOLES	8.200		8.200
			CARENCIA DE GRUPO ELECTROGENO (SIN ALUMBRADO DE EMERGENCIA)	PROVISION DE GRUPO ELECTROGENO DE 30 K/A		6.000	6.000
		INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA	FILTRACIONES TECHUMBRE. DAÑOS EN HOJALATERIA. DETERIORO SISTEMA ELECTRICO POR HUMEDAD. INUNDACIONES. DETERIORO REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS POR HUMEDAD. DAÑOS EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO Y OTROS.	REPARACION TECHUMBRE Y HOJALATERIA REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y REPARACIONES VARIAS	1.269		1.269
M E T R O P O		HOSPITAL PEDRO AGUIRRE CERDA	INUNDACIONES CON DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN PATIOS, ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS	TRABAJOS DRENAJE Y OTROS	200		200
		DIRECCION SERVICIO DE SALUD	FILTRACION TECHUMBRE. DAÑOS EN REVESTIMIENTO DE MUROS CORTAFUEGOS	REPARACION TECHUMBRE. CAMBIO PLANCHAS ZINC Y HOJALATERIA. REPOSICION REVESTIMIENTO METALICO EN MUROS CORTAFUEGO	5.225		5.225
			DAÑOS EN CUBIERTA SUR DE INFORMATICA FINANZAS Y OTROS DETERIOROS HOJALATERIA	CAMBIO DE PLANCHAS Y HOJALATERIA	2.815		2.815
SUBTOTAL SERVICIO SALUD M. ORIENTE					54.399	6.000	60.399
L I T A N A	SUR	HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	FILTRACIONES TECHUMBRE. DAÑOS EN ILUMINACION OBSTRUCCION ALCANTARILLADO. DAÑOS EN CENTRAL TERMICA	REPARACION CUBIERTA Y CIELOS E ILUMINACION REPARACIONES EN ALCANTARILLADO Y CENTRAL TERMICA	12.660		12.660
		HOSPITAL EXEQUIEL GONZALEZ CORTES	FILTRACIONES TECHUMBRE EN TODAS LAS DEPENDENCIAS	REPOSICION TECHUMBRE	46.550		46.550
		HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN	FILTRACIONES TECHUMBRE	REPARACION TECHUMBRE	1.885		1.885
		HOSPITAL LUCIO CORDOVA	FILTRACION TECHUMBRE Y LOSA	REPARACION TECHUMBRE	1.000		1.000

REGION	SERVICIO SALUD	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	SOLUCION PROPUESTA	SOLUCION INFRAEST.	GRUPO ELECTROG.	TOTAL EN M$
Cont. M E T R O	Cont. SUR	DIRECCION SERVICIO DE SALUD	FILTRACION TECHUMBRE OBSTRUCCION ALCANTARILLADO	REPARACION TECHUMBRE. EJECUTAR SISTEMA EVALUACION AGUAS LLUVIAS	2.500		2.500
		HOSPITAL EL PERAL	FILTRACION TECHUMBRE	REPOSICION CUBIERTA SECTORES EN MAL ESTADO	10.000		10.000
			CARENCIA DE GRUPO ELECTROGENO	PROVISION DE GRUPO ELECTROGENO DE 100 KVA		10.000	10.000
SUBTOTAL SERVICIO SALUD M. SUR					74.595	10.000	84.595
P C L I T A N A		HOSPITAL TIL-TIL Y CONSULTORIO EXTERNO	FILTRACION TECHUMBRE. DAÑOS CIELO FALSO, DETERIORO PISOS FLEXIT	REPARACION TECHUMBRE. COLOCACION IMPER-MEABILIZANTES. REPOSICION PISO FLEXIT	425		425
			DAÑOS EN GRUPO ELECTROGENO	REPARACIONES GRUPO ELECTROGENO DE 30 KVA		1.000	1.000
		INST. ONCOLOGICO DR. C. PARDO CORREA	FILTRACIONES TECHUMBRE	REPARACIONES CUBIERTA Y HOJALATERIA	6.445		6.445
			DAÑOS CUBIERTA	REPARACION CUBIERTA 2ª ETAPA	1.550		1.550
			GRUPO ELECTROGENO EN MAL ESTADO	REPOSICION GRUPO ELECTROGENO DE 100 KVA Y AMPLIACION REDES ELECTRICAS DE EMERGENCIA		32.000	32.000
	NORTE	INSTITUTO PSIQUIATRICO DR. J. HORWITZ B.	FILTRACIONES TECHUMBRE	REPARACION TECHUMBRE	900		900
		HOSPITAL ROBERTO DEL RIO	FILTRACIONES TECHUMBRE. DETERIORO ESTUCO Y PINTURAS	REPARACION TECHUMBRE. IMPERMEABILIZACIONES REPOSICION ESTUCOS Y PINTURA	10.000		10.000
				REPARACIONTECHUMBRE. IMPERMEABILIZACIONES REPOSICION ESTUCOS Y PINTURA 2ª ETAPA	6.000		6.000
		HOSPITAL SAN JOSE	FILTRACIONES TECHUMBRE	REPARACIONES TECHUMBRE Y HOJALATERIA	4.000		4.000
		DIRECCION SERVICIO DE SALUD	FILTRACIONES TECHUMBRE Y LOSAS, DAÑOS HOJALATERIA	REPARACIONES FILTRACIONES. IMPERMEABILIZACIO LOSAS. REPOSICION HOJALATERIA.	39.990		39.990
SUBTOTAL SERVICIO SALUD M. NORTE					69.310	33.000	102.310
SUBTOTAL REGION METROPOLITANA					276.124	55.000	331.124
TOTAL GENERAL III A X REGION					806.075	132.240	988.316

15 de Julio de 1997, 14:30 Hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	III
PROVINCIA	COPIAPO

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
CALDERA	ESC. D-45 MANUEL ORELLA	13104-0	ANEGAMIENTO DE SALAS Y PATIOS	NO INDICA	REPARACION	4.836	1.021	
CALDERA	ESC. G-31 JOSE J. V.	11036-1	ANEGAMIENTO SALAS Y PROBLEMAS TECHUMBRE	NO INDICA	REPARACION	321	4	
CALDERA	ESC. BYRON GIGOUX JAMES	13143-1	ANEGAMIENTO SALAS PUERTAS Y VIDRIOS	NO INDICA	REPARACION	1.238	700	
CALDERA	LICEO B-6 BLANCO ENCALADA	438-3	ANEGAMIENTO DE SALAS TALLERES OF. E INTERNADO	NO INDICA	REPARACION	4.331	497	
CALDERA	ESC. PUERTO VIEJO		PROBLEMA CON ESTANQUE DED AGUA	NO INDICA	REPARACION	250		
T. AMARILLA	ESC. F-42 LUIS URIBE O.	444-8	ANEGAMIENTO ESCUELA	NO INDICA	REPARACION	7.044	391	
T. AMARILLA	ESC G-104 AMOLANAS	446-4	ANEGAMIENTO ESCUELA	NO INDICA	REPARACION	5.516	33	
T. AMARILLA	ESC. D-43 LOS LOROS	441-3	SISTEMA ELECTRICO	NO INDICA	REPARACION	118	237	
TOTAL PROVINCIA						49.784	24.377	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	III
PROVINCIA	COPIAPO

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
COPIAPO	ESC. D-7 LIB. B. O`HIGGINS	401-4	CIERRE PERIMET,SALAS, COCINA COMED,SIST.ELEC	NO INDICA	RERPARACION	2.500	1.193	
COPIAPO	ESC.D-15 RUDECINDO PEÑA C	402-2	ESC.ALBERGUE,SANITIZACION, REP. SIST. ELEC.	NO INDICA	RERPARACION	1.700	772	
COPIAPO	ESC.D-34 LAURA ROBLE SILVA	403-0	HUMEDADES EN SALA COCINA-COMEDOR	NO INDICA	RERPARACION	600	1.412	
COPIAPO	ESC. E-13 DIFERENCIAL	404-9	HUMEDADES EN PATIO SALA Y OTRAS DEPENDENCIA	NO INDICA	RERPARACION	150	200	
COPIAPO	ESC. E-16 LOS ESTANDARTES	405-7	SS.HH. Y SISTEMA ELECTRICO	NO INDICA	RERPARACION	200	1.016	
COPIAPO	ESC. E-18 V. SEPULVEDA R	406-5	DAÑOS MENORES EN SALAS Y SIST. ELECTRICO	NO INDICA	RERPARACION	430	1.316	
COPIAPO	ESC E-20 JESUS FERNANDEZ	407-3	DAÑOS CUBIERTA, MUROS, SALAS COMED.COCINA	NO INDICA	RERPARACION	3.000	752	
COPIAPO	ESC. E-21 PEDRO LEON GALLO	408-1	DAÑOS MENORES, HUMEDAD, SIST. ELECTRICO	NO INDICA	RERPARACION	200	1.118	
COPIAPO	ESC. E-23 JOSE MANSO DE V.	410-3	PESIMO ESTADO TECHOS Y MUROS, COCINA,SSHH	NO INDICA	RERPARACION	3.500	1.073	
COPIAPO	ESC. E-33 LAS CANTERAS	411-1	HUMEDAD EN TODAS SUS DEPENDENCIAS Y S.ELECT.	NO INDICA	RERPARACION	250	939	
COPIAPO	ESC. F-9 LAS BRISAS	413-8	DAÑOS MENORES EN SALAS Y TECHOS	NO INDICA	RERPARACION	200	402	
COPIAPO	ESC. F-14 E A.SEPULVEDA. P.	416-2	DETERIORO SALAS,COCINA, COMEDOR Y SS.HH	NO INDICA	RERPARACION	600	437	
COPIAPO	ESC. F-19 M. RODRIGUEZ	13133-4	DETERIORO BASE CIERRE PERIMETRAL Y SIST. ELECT.	NO INDICA	RERPARACION	100	442	
COPIAPO	ESC. F-22 BUEN PASTOR	417-0	DAÑOS MENORES, CONSTR. MADERA, SIST. ELEC.	NO INDICA	RERPARACION	150	758	
COPIAPO	ESC. F-27 ISABEL PEÑA M.	418-9	ESC. ALBERGUE SANITIZACION	NO INDICA	RERPARACION	1.500	790	
COPIAPO	ESC. F-29 HERNAN MARQUEZ HUER	419-7	ESC. ALBERGUE SANITIZACION	NO INDICA	RERPARACION	2.000	755	
COPIAPO	ESC. F-35 FUNDICION PAIPOTE	420-0	SS.HH DETERIORADOS HUMEDAD EXCESIVA	NO INDICA	RERPARACION	250	337	
COPIAPO	ESC. F-36 BRUNO ZAVALA F.	421-9	ANEGAMIENTO EN TODA LA ESC.	NO INDICA	RERPARACION	800	1.342	
COPIAPO	ESC. G-25 SAN PEDRO	423-5	TERRENO ANEGADO,HUMEDAD SALAS,COCINA,BAÑO	NO INDICA	RERPARACION	300	239	
COPIAPO	ESC. G-30 LUIS CRUZ MARTINEZ	427-8	HUMEDAD EXCESIVA ENTRADA Y TECHOS DETER.	NO INDICA	RERPARACION	1.400	317	
COPIAPO	LICEO TECNOLOGICO	13145-8	LICEO ALBERGE SANITIZACION	NO INDICA	RERPARACION	2.500	362	
COPIAPO	LICEO A-4 JOSE ANTONIO C.	399-9	ESTABL. ANEGADO SS.HH MAL ESTADO	NO INDICA	RERPARACION	350	1.978	
COPIAPO	LICEO B-5 MERCEDES FRITIS M	400-5	HUMEDAD EXCESIVA SS.HH MAL ESTADO	NO INDICA	RERPARACION	450	1.300	
COPIAPO	LICEO B-3 ALEJANDRO RIVERA	396-4	SERIOS DAÑOS TECHUMBRE	NO INDICA	RERPARACION	2.350	1.313	
COPIAPO	LICEO C-12 DE MUSICA	415-4	HUMEDAD EXCESIVA EN TODO EL ESTABL.	NO INDICA	RERPARACION	650	931	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	III
PROVINCIA	CHAÑARAL

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
CHAÑARAL	ESC. D-2 DIEGO PORTALES P.	380-8	INUNDACION EN SALAS Y PATIOS	NO INDICA	REPARACION	1.019	645	
CHAÑARAL	ESC. D-17 ANGELINA SALAS O.	11033-7	ANEGAMINTO PATIOS Y SALAS	NO INDICA	REPARACION	555	967	
CHAÑARAL	ESC. F-8 GASPAR CABRALES	382-4	ANEGAMINTO PATIOS Y SALAS Y BODEGAS	NO INDICA	REPARACION	9.009	326	
CHAÑARAL	ESC. DIF. F-103 JOSE M. CARRERA	383-2	DAÑOS SALAS COMEDOR, TALLER MUEBL. SIST.ELECT.	NO INDICA	REPARACION	781	94	
CHAÑARAL	ESC. IGNACIO DOMEYKO	13135-0	FILTRAC.,DESAGUE SIN PEIDIENTE,CASA CUIDADOR	NO INDICA	REPARACION	2.676	499	
CHAÑARAL	LICEO A-1 FEDERICO VARELA	774-4	FILTRACION EN TECHUMBRE	NO INDICA	REPARACION	1.972	878	
D.DE ALMAGRO	ESC.E-5 ALTO LAMAS CASTILLO	366-7	AULAS TECHUMBRE Y OFICINAS	NO INDICA	REPARACION	1.889	1.420	
D.DE ALMAGRO	ESC. G-6 INCA DE ORO	387-5	VIDRIOS	NO INDICA	REPARACION	35	108	
D.DE ALMAGRO	LICEO B-2	364-0	TECH. SIST.ELECTRICO CANALET. SALA MULTITALLER	NO INDICA	REPARACION	30	492	
D.DE ALMAGRO	INTERNADO LICEO MASCULINO		TECHUMBRE CAMPANA COCINA	NO INDICA	REPARACION	30	80	
D.DE ALMAGRO	INTERNADO LICEO FEMENINO		TECHUMBRE MAL ESTADO	NO INDICA	REPARACION	226		
TOTAL PROVINCIA :						18.223	5.509	

MINISTERIO DE EDUCACION
IVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	IV
PROVINCIA	ELQUI

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
A SERENA	LICEO GABRIELA MISTRAL	516-9	CUBIERTA MAL ESTADO, FILTRACION TERRAZA.	NINGUNA	REPARACION	2.300	1.490	
A SERENA	LICEO GREGORIO CORDOVEZ	517-7	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	1.800	1.365	
A SERENA	LICEO A-4	518-5	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	600	948	
A SERENA	COLEGIO ARTURO PRAT CH.	519-3	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	800	1.640	
A SERENA	COLEGIO GASPAR MARIN E	520-7	CUBIERTA MAL ESTADO, EVAC. AGUAS LLUVIAS.	NINGUNA	REPARACION	850	421	
A SERENA	COLEGIO VICTOR DOMINGO S.	521-5	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	2.400	1.004	
A SERENA	COLEGIO JAVIERA CARRERA	522-3	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	1.000	1.285	
A SERENA	COLEGIO JAPON	525-8	CUBIERTA MAL ESTADO	REPARACION 50%	REPARACION 50	950	1.153	
A SERENA	COL. HEREOS DE LA CONCEP.	527-4	CUBIERTA MAL ESTADO	REPARACION 30%	REPARACION 70	1.500	1.103	
A SERENA	COLEGIO GAB. GONZALEZ V.	530-4	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	1.500	796	
A SERENA	COLEGIO PEDRO A. CERDA	531-2	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	1.000	806	
A SERENA	COL. VILLA SAN BARTOLOME	534-7	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	800	1.226	
A SERENA	COLEGIO J. MIGUEL. CARRERA	535-5	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	450	859	
A SERENA	COLEGIO BERNARDA MORAN	538-3	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	750	601	
A SERENA	COLEGIO ISLON	540-1	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	450	120	ESC. DE ADOBE
A SERENA	COLEGIO COQUIMBITO	548-0	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	480	165	
A SERENA	COLEGIO LAS ROJAS	561-7	CUBIERTA MAL ESTADO CAIDA CIERRE	NINGUNA	REPARACION	560	137	
A SERENA	COLEGIO EL CHACAY	552-5	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	600	11	
A SERENA	COLEGIO PELICANA	554-1	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	400	38	
A SERENA	COLEGIO QUEBRADA DE TALCA	580-8	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	400	116	ESC. DE ADOBE
A SERENA	LICEO I. CARRERA PINTO.	578-8	CUBIERTA MAL ESTADO CAMARAS ELECTRICAS	NINGUNA	REPARACION	700	519	ESC. DE ADOBE
A SERENA	COLEGIO CONDORIACO	11100-7	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	250	12	ESC. DE ADOBE
A SERENA	LICEO J. ALESSANDRI R.	11155-4	EVAC. AGUAS LLUVIAS PATIO	NINGUNA	REPARACION	550	500	
OQUIMBO	ESC. CLUDIO ARRAU	813-0	PROBL. MURO CONTENCION, CONST. CANALETAS	NINGUNA	REPOS. MURO	6.000	1.181	
OQUIMBO	ESC. ANIBAL PINTO	614-8	FILTRACION LOSA HORMIGON	NINGUNA	REPARACION	300	1.842	
OQUIMBO	ESC. SANTO TOMAS AQUINO.	618-1	CUBIERTA MAL ESTADO. PROBL. ELECTRICOS	REPAR ELECTRICA	REPAR. TECHO	700	1.332	
OQUIMBO	ESC. MARIO MUÑOZ SILVA	621-1	CUBIERTA MAL ESTADO. ANEG. PATIOS	ARR. TECH-EVAC AG.	REPAR. CONST	11.000	922	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	IV
PROVINCIA	ELQUI

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
OQUIMBO	ESC. PEÑUELAS	628-9	CUBIERTA MAL ESTADO PROB. ELECTRICO	NINGUNA	REPARACION	500	38	
OQUIMBO	ESC. PABLO NERUDA	629-7	CUBIERTA MAL ESTADO ROTURA CAMARAS ALCA	REP. CAMARAS	REPARACION	400	570	
OQUIMBO	ESC. TAMBILLOS	643-2	CUBIERTA MAL ESTADO	CAMBIO ALG. PLANCHAS	REPARACION	500	68	
OQUIMBO	ESC. EL TANGUE	945-9	PINTURA EDIFICIO	NINGUNA	REPARACION	140	12	
OQUIMBO	LICEO. FDO BINVIGDAG	1139-2	CUBIERTA TALLER MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	320	804	
OQUIMBO	INTER. FEMENINO M. RODRIGEZ		PROBLEMAS HONGOS DORMITORIOS Y COCINA	PINTURA DORM-BAÑO	HACER VENTILA	350		
NDACOLLO	LICEO PEDRO 2° REGALADO V.	656-4	TRIZADURA VIDRIOS	NINGUNA	REPOSICION VI	76	268	
NDACOLLO	ESC. LUIS CRUZ MARTINEZ	657-2	CUBIERTA Y VENTANAS MAL ESTADO	NINGUNA	REPAR. VENTAN	150	1.215	
NDACOLLO	ESC. PATRICIO LINCH	658-0	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REAPRETE CUBI	40	84	
NDACOLLO	ESC. P. BLAS HERNANDEZ	659-9	ROTURA CUBIERTA Y VENTANAS	SELLAR VENT. CON PLAST	REPOS CUBIER	261	14	
NDACOLLO	ESC. JOSE BERNARDO SUAREZ	662-9	FILTRACION VENTANAS	NINGUNA	SELLADO VENT	28	13	
NDACOLLO	ESC. JOSE LUIS ARRAÑO	783-8	CUBIERTA MAL ESTADO	REPOS ALG. PLANCHAS	REPARACION	70	9	
NDACOLLO	ESC. DOMINGO SANTA MARIA	795-1	CUBIERTA MAL ESTADO DAÑOS BOMBA AGUA	NINGUNA	REPARACION	50	7	
NDACOLLO	HOGAR EST. ANDACOLLO		CUBIERTA MAL ESTADO	REPOS ALG PLANCHAS	REPARACION	60		
CUÑA	LICEO CARLOS R MONDACA	665-3	CUBIERTA TALLERES Y AULAS MAL ESTADO	REPARACION PARCIAL	REPARACION	450	619	
CUÑA	ESC. LUCILA GODOY A.	666-1	CUBIERTA MAL ESTADO	REPARACION PARCIAL	REPARACION	220	1.486	
CUÑA	ESC. EDMUNDO VIDAL C.	668-8	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	380	286	
CUÑA	ESC. JUAN TORRES M.	672-6	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPOS. PARCIA	290	165	
CUÑA	ESC. JOSE ABELARDO NUÑEZ	673-4	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	390	346	
CUÑA	ESC. ELBA CARMONA	681-5	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	220	27	
CUÑA	ESC. DAGOBERTO CAMPOS	982-3	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	108	123	
AIHUANO	ESC. JERONIMO GODOY	692-0	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPOSICION	3.090	137	
AIHUANO	ESC. HECTOR HERNANDEZ	693-9	CUBIERTA MAL ESTADO	COLOC. PLAST.	REPARACION	55	46	
AIHUANO	ESC. SANTIAGO BUERAS	695-5	REBLANDECIMIENTO PAREDES DE ADOBE	NINGUNA	REPOSICION		16	INCLUIDA FIE 1997
AIHUANO	ESC. MARIA ISABEL PERALTA	699-8	CUBIERTA MAL ESTADO-HUND FOSA Y CIERROS	COLOC PLAST. AISLAR.	REPARACION	3.445	14	
	TOTAL PROVINCIA	:				50.683	27.959	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	IV
PROVINCIA	LIMARI

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
OVALLE	LICEO ESTAELA A. MOLINA DE P.	701-3	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA		600	1.337	
OVALLE	LICEO ALEJANDRO ALVAREZ J.	704-8	FILTRACION LOSA HORMIGON	NINGUNA	IMPERMEABIL.	1.800	1.676	
OVALLE	ESC. HELENE LANG	707-2	CUBIERTA MAL ESTADO-CANALES AGUAS LLUVIAS	REPOS. PLANCHAS	REPOS. PLANCH	1.550	1.071	
OVALLE	ESC. OSCAR ARAYA MOLINA	709-9	ANEGAMIENTO PATIOS	NINGUNA	NINGUNA	500	1.144	
OVALLE	ESC. JOSE TOMAS OVALLE	710-2	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	NINGUNA	400	882	
OVALLE	ESC. G. ERNESTO RIQUELME	711-0	ANEGAMIENTO ALCANTARILLADO	NINGUNA	NINGUNA	1.300	778	
OVALLE	ESC. ARTURO ALESSANDRI	712-9	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	NINGUNA	800	658	
OVALLE	ESC. SOTAQUI	716-1	CUBIERTA MAL ESADO-FILTRACION AULAS	COLOCACION PLASTICO	COLOC. PLAST.	1.800	544	
OVALLE	ESC. MARCOS MACUADA	718-8	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	NINGUNA	1.300	247	
OVALLE	ESC. VILLA EL TALHUEN	723-4	ANEGAMIENTO POZO CAPTACIÓN	NINGUNA	NINGUNA	500		
OVALLE	ESC. LUCIA NUÑEZ DE LA AC.	730-7	CUBIERTA MAL ESTADO-FILTRAC. AULAS-CIERROS	NINGUNA	NINGUNA	2.300	139	
OVALLE	ESC. LAS SOSSAS	736-6	CUBIERTA MAL ESTADO- ANEGAMIENTO LETRINAS	NINGUNA	NINGUNA	600	24	
OVALLE	ESC. PEDRO E. ALFONSO	740-4	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	NINGUNA	600	100	
OVALLE	ESC. ESTACION RECOLETA	753-6	CUBIERTA MAL ESTADO-HUNDIMIENTO POZO	NINGUNA	NINGUNA	800	110	
OVALLE	ESC. EL GUINDO	757-9	CUBIERTA MAL ESTADO SALAS ADOBE	NINGUNA	NINGUNA	800	157	
OVALLE	ESC. GASPAR CABRALES	759-5	ANEGAMIENTO LETRINAS	NINGUNA	NINGUNA	700	55	
OVALLE	ESC. EL TABACO	902-4	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	NINGUNA	400	7	
OVALLE	ESC. CAMPO LINDO	904-0	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	NINGUNA	400	41	
OVALLE	ESC. TABALI	908-3	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	NINGUNA	450	109	
OVALLE	ESC. SAN ANTONIO DE LA V	910-5	CUBIERTA MAL ESTADO-ANEGAMIENTO HUND.LET	NINGUNA	NINGUNA	1.200	73	
OVALLE	ESC. LOS TRIGOS	911-3	CUBIERTA MAL ESTADO-CAIDA MUROS CIERRO AD	NINGUNA	NINGUNA	800	16	
OVALLE	ESC. CAMARICO VIEJO	912-1	CUBIERTA MAL ESTADO DESMORON. POZO AGUA	NINGUNA	NINGUNA	1.250	36	
OVALLE	ESC. PEÑABLANCA	914-8	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	NINGUNA	450	22	
OVALLE	ESC. MARCOS PIZARRO A.	915-6	CUBIERTA MAL ESTADO ANEGAMIENTO POZO	NINGUNA	NINGUNA	1.300	149	
OVALLE	ESC. BARRAZA BAJO	916-4	CUBIERTA MAL ESTADO HUMEDAD EN MUROS	NINGUNA	NINGUNA	650	40	
OVALLE	ESC. LOS ACACIOS	924-5	CUBIERTA MAL ESTADO HUMEDAD EN MUROS	NINGUNA	NINGUNA	700	27	
OVALLE	ESC. EL ESPINAL	936-9	CUBIERTA MAL ESTADO HUMEDAD EN MUROS	NINGUNA	NINGUNA	400	14	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	: IV
PROVINCIA	: LIMARI

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
OVALLE	ESC. MINERAL DE TALCA	941-5	SATURACION POZO ABSORVENTE	NINGUNA	REPOS. ESC.	800	6	
OVALLE	ESC. DURAZNOS DE SOCOS	942-3	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPOS. ESC.	300	2	
OVALLE	ESC. PADRE PABLO DIEHL	943-1	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPOS. ESC.	400	36	
OVALLE	ESC. AURORA DE CHILE	947-4	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPOS. ESC.	500	193	
OVALLE	ESC. LAS AGUILAS	948-2	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPOS. ESC.	400	12	
OVALLE	ESC. LA CEBADA	950-4	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPOS. ESC.	700	25	
OVALLE	ESC. LOS CIENAGOS	952-0	CUBIERTA MAL ESTADO HUMEDAD EN MUROS	NINGUNA	REPOS. ESC.	600	12	
OVALLE	ESC. PATRICIO CEBALLOS	953-9	CUBIERTA MAL ESTADO- ANEGAMIENTO PATIOS	NINGUNA	REPARACION	400	130	
OVALLE	ESC. ARTES Y MUSICA	13387-6	CUBIERTA MAL ESTADO SECTOR ADOBES	NINGUNA	REPARACION	480	122	
RIO HURTADO	LICEO JORGA IRIBARREN CH.	11110-4	FILTRACIONES VARIAS Y MULTICANCHAS	NINGUNA	REPARACION	8.500	142	
RIO HURTADO	ESC. SAMO ALTO	773-0	FILTRACIONES TECHUMBRES- PROBL. PASILLOS	AVISAR A DIREC. ARQUITEC.	REPARACION	10.000	60	
RIO HURTADO	ESC. PICHASCA	774-9	FALTA PROTEC. PASILLOS CUBIERTOS	NINGUNA	REPARACION	2.100	223	
RIO HURTADO	ESC. FUNDINA	775-7	HUNDIMIENTO PISOS Y VEREDAS FILTR. TECHOS	AVISAR A DIREC. ARQUITEC.	REPARACION	2.750	55	
RIO HURTADO	ESC. EL CHAÑAR	777-3	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	175	31	
RIO HURTADO	ESC. LAS BREAS	778-1	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPOS. AULAS	100	45	
RIO HURTADO	ESC. TABAQUEROS	780-3	FILTRACIONES TECHUMBRES- PROBL. PASILLOS	NINGUNA	REPARACION	200	42	
RIO HURTADO	ESC. MAITENES DE SAMO ALTO	785-4	FILTRACIONES TECHUMBRE	NINGUNA	REPARACION	15	6	
RIO HURTADO	ESC. LA HUERTA	786-2	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	610	11	
RIO HURTADO	ESC. MORRILLOS	787-0	FILTRACIONES, ANEGAMIENTO COCINA	NINGUNA	REPAR. D. ARQ	160	8	
RIO HURTADO	ESC. VADO DE MORRILLOS	788-9	FILTRACIONES TECHUMBRE	NINGUNA	REPOS. ESC.	50	16	
RIO HURTADO	ESC. EL ESPINAL	789-7	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	54	27	
RIO HURTADO	ESC. EL ROMERAL	790-0	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPOS. ESC.		21	
RIO HURTADO	ESC. EL BOSQUE DE HURTADO	791-9	DESTRUCCION LETRINAS- VARIOS ESCUELAS	NINGUNA	REPOS. ESC.	170	8	
RIO HURTADO	ESC. EL SAUCE	792-7	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPOS. ESC.	80	6	
RIO HURTADO	ESC. SERON	793-5	FILTRACIONES TECHUMBRE	NINGUNA	REPOS. ESC.	80	139	
RIO HURTADO	ESC. MAITENES DE SERON	797-8	VOLADURA TECHUMBRE	NINGUNA	REPARACION	585	24	
RIO HURTADO	ESC. MINILLAS	13365-5	MUROS MADERA MAL ESTADO (ROTOS)	NINGUNA	REPOS. ESC.	180	23	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	IV
PROVINCIA	LIMARI

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
RIO HURTADO	ESC. HURTADO		FILTRACIONES CUBIERTAS Y PASILLOS	SE AVISO A DIREC. ARQUITE.	REPARACION	12.500	103	
RIO HURTADO	INTERNADO LICEO		FILTRACIONES VARIAS Y CANALETAS AGUAS	NINGUNA	REPARACION	2.500		
RIO HURTADO	INTERNADO PICHASCA		ANEGAMIENTO PLANTA BAJA	NINGUNA	COLOC.CANAL.	4.600		
MONTE PATRIA	ESC. HUATULAME	800-1	FILTRACIONES TECHUMBRE	RETAPE GOTERAS	REPARACION	500	191	
MONTE PATRIA	ESC. TULAHUEN	803-6	INUNDACION SALAS DE CLASES	DESPEJE SALAS	COLOC. DEFEN.	1.200	363	
MONTE PATRIA	ESC. EL MAQUI	805-2	DESTRUCCION POZO ABSORVENTE	NINGUNA	REPARACION	1.200	17	
MONTE PATRIA	ESC. LAS RAMADAS	806-0	HUNDIMIENTO PASILLOS	AVISO DIREC. ARQUITEC.	REPARACION		57	
MONTE PATRIA	ESC. HUANILLAS	809-5	DESTRUCCION SS. HH. Y POZO AGUA	NINGUNA	REPOSICION	7.000	28	
COMBARBALA	ESC. RAFAEL SOTOMAYOR	854-0	FILTRACIONES TECHUMBRE	NINGUNA	REPARACION	30	18	EDIFICIO DE ADOBES
COMBARBALA	ESC. IRENE MORALES	856-7	FILTRACIONES TECHUMBRES AULAS	NINGUNA	REPARACION	15	12	EDIFICIO DE ADOBES
COMBARBALA	ESC. CAMILO HENRIQUEZ	870-2	FILTRACIONES TECHUMBRES	NINGUNA	REPARACION	100	41	
COMBARBALA	ESC. BENJAMIN VICUÑA M.	879-6	FILTRACIONES TECHUMBRES AULAS	NINGUNA	REPARACION	100	47	
COMBARBALA	ESC. CINCO DE ABRIL	882-6	FILTRACIONES TECHUMBRES AULAS	NINGUNA	REPARACION	50	8	EDIFICIO DE ADOBES
TOTAL PROVINCIA						84.534	11.766	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION : IV
PROVINCIA : CHOAPA

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
ALAMANCA	ESC. TRANQUILLA	1016-2	FILTRACION CUBIERTA, ANEGAMIENTO POZO ABS.	NINGUNA	REPARACION	355	168	
ALAMANCA	LICEO DE SALAMANCA	1013-8	FILTRACION CUBIERTA,VIDRIOS Y CAIDA CIERRO	AISLAR SECTOR	REPOS. CIERRO	460	678	
ALAMANCA	ESC. CUNLAGUA	1029-4	ANEGAMIENTO COCINA Y COMEDOR	NINGUNA	REPOS.COCINA	150	40	FIE EMERG.97
ALAMANCA	ESC. SAN AGUSTIN	1032-4	FILTRACION CIELOS Y TECHUMBRE	NINGUNA	REPARACION	32	99	
ALAMANCA	ESC. LLIMPO	1024-3	FILTRACION CIELOS Y TECHUMBRE	NINGUNA	REPARACION	300	36	
ALAMANCA	ESC. QUELEN BAJO	1027-8	CUBIERTA MAL ESTADO-MURO CIERRO CAIDO	NINGUNA	REPAR. MURO.	250	67	
ALAMANCA	ESC. CHILLEPIN	1019-7	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	55	238	
ALAMANCA	ESC. DIAGUITAS DE CHALINGA	1015-4	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPARACION	10	134	
ALAMANCA	ESC. EL TAMBO	1018-9	ANEGAMIENTO POZO ABSORVENTE	NINGUNA	REPARACION	605	319	
ALAMANCA	ESC. PANGUESILLO	1033-2	ANEGAMIENTO PATIOS	NINGUNA	REPARACION	100	155	
ALAMANCA	ESC. LA HIGUERILLA	1025-1	FILTRACION BAÑOS	NINGUNA	REPARACION	50	17	
ALAMANCA	ESC. ARBOLEDA GRANDE	1030-8	FILTRACION CUBIERTA	NINGUNA	REPARACION	60	71	
ALAMANCA	ESC. BATUCO	1034-0	FILTRACION CUBIERTA	NINGUNA	REPARACION	410	101	
ALAMANCA	ESC. CUNCUMEN	1020-0	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPOS. PARCIA		195	POSIBLE FIE 97
ALAMANCA	ESC. ESPECIAL HOLANDA	13395-7	CUBIERTA MAL ESTADO	NINGUNA	REPOS. ESC.	400	1092	
ALAMANCA	ESC. MATILDE SALAMANCA	1014-6	FILTRACION TECHUMBRE	NINGUNA	REPARACION	440	42	
ANELA	ESC. CANELA BAJA	1077-4	DERRUMBE CIERRO ADOBES	AISLAR SECTOR	REPOS. MURO	1.500	370	
ANELA	ESC. JUAN ANTONIO RIOS	1078-2	DAÑO COCINA COMEDOR	REPARAC. MINIMA	REPOSICION	15.000	156	
ANELA	ESC. CANELA ALTA	1087-1	DAÑO MURO CONTENCION	AISLAR SECTOR	CONST. MURO	4.000	304	
ANELA	ESC. LOS PERALES	1102-9	CUBIERTA MAL ESTADO	REPARAC. PROVISORIA	REPAR. DEF.	800	14	ESC. DE ADOBES
ANELA	LICEO P. JOSE HERDE POHLER	13352-3	FILTRACIONES VARIAS	AVISO A D. ARQUITECTURA	REPARACION	500	257	
	TOTAL PROVINCIA :					25.477	4.553	

MINISTERIO DE EDUCACION
/ISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION :	V
PROVINCIA :	QUILLOTA

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
ILLOTA	ESC. F-162 MANZANAR	1388-9	PISO, MOBILIARIO Y PATIO	LIMPIEZA GENERAL	REPARACION	310	82	
ACHE	COLEGIO LATINOAMERICANO	14307-3	INUNDACION AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS, DIF. DEPENDENCIAS; DERRUMBE PARED DIVI	CANALIZACION AGUAS LLUVIA Y REGADIO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEPENDENCIA	REPARACION	250	386	
TOTAL PROVINCIA :						560	468	

MINISTERIO DE EDUCACION
VISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	V
PROVINCIA	PETORCA

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
LIGUA	LICEO PULMADUE	1121-5	PISOS, SALA COMPUTACION, DE DACTILOGRA FIA, PERDIDA DE MAQUINARIA Y MOBILIARIO	TRABAJOS D E LIMPIEZA	REPARACION		1.113	
LIGUA	VALLE HERMOSO	1128-2	TECHUMBRE	ASEO Y LIMPIEZA	REPARACION		444	
LIGUA	PLACILLA	1125-8	PISO EN TRES SALAS	REPARACIONES LEVES	REPARACION		416	
LIGUA	EL CARMEN DE LA HIGUERA	1145-2	PISO EN COCINA COMEDOR Y 4 SALAS	LIMPIEZA Y MANTENCION	REPARACION		179	
BILDO	ESC. G-38	1175-4	TECHUMBRE Y PISOS		REPARACION	10	15	
BILDO	ESC. F-35	1168-1	TECHUMBRE PISOS Y SISTEMA ELECTRICO	REP. PROVISORIA SIT.ELEC.	REPARACION	150	997	
BILDO	LICEO TECNICO	12336-6	TECHUMBRE Y POZO SEPTICO	CAMBIO ALG. PLANCHAS	REPARACION	200	156	
BILDO	ESC. F-32	1170-3	TECHUMBRE Y CIELOS	CAMBIO ALG. PLANCHAS	REPARACION	154	230	
BILDO	ESC. G-37	1174-6	PISOS Y MOBILIARIO	REPARACION PARCIAL	REPARACION	23	109	
BILDO	ESC. G-42	1178-9	CIELO TECHUMBRE Y PISOS	REP. SENCILLAS	REPARACION	150	210	
BILDO	ESC. G-34	1171-1	TECHUMBRE Y PISOS		REPARACION		109	
BILDO	ESC. BASICA MUNICIPAL	1167-3	TECHUMBRE	REPAR. URGENCIA TECHOS	REPARACION	110	1.087	
TORCA	ESC F-30	1147-9	TECHUMBRE	NINGUNA	REPARACION	60	264	
TORCA	ESC. G-26	1158-4	TECHUMBRE	REPOS 12 PLANCHAS	REPARACION	25	27	
TORCA	ESC. G-19	1150-9	TECHUMBRE Y LETRINAS	REPOS. PARCIAL TECHO	REPARACION	295	11	
	TOTAL PROVINCIA :					1.177	5.367	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION :	V
PROVINCIA :	SAN FELIPE

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
SAN FELIPE	LICEO B-5	1263-7	CUBIERTA CIELO TECHO		REPARACION		1.656	
SAN FELIPE	ESC. F-61	1273-4	CUBIERTA CIELO TECHO		REPARACION		194	
SAN FELIPE	ESC. G-63	1282-3	CUBIERTA CIELO TECHO		REPARACION		79	
SAN FELIPE	ESC. E-64	1269-6	CUBIERTA CIELO TECHO		REPARACION		403	
SAN FELIPE	ESC. E-65	1271-8	CUBIERTA CIELO TECHO		REPARACION		541	
SAN FELIPE	ESC. F-66	1274-2	CUBIERTA CIELO TECHO		REPARACION		328	
SAN FELIPE	ESC. F-71	1279-3	CUBIERTA CIELO TECHO		REPARACION		284	
SAN FELIPE	ESC. F-77	1280-7	CUBIERTA CIELO TECHO		REPARACION		363	
SAN FELIPE	LICEO A-3	1261-0	CUBIERTA CIELO TECHO		REPARACION		1.699	
SAN FELIPE	ESC. BAS. BUEN PASTOR	1275-0	CUBIERTA CIELO TECHO		REPARACION		576	
SAN FELIPE	ESC BAS. JUAN GOMEZ MILLA	1212-2	CUBIERTA CIELO TECHO		REPARACION		137	
SAN FELIPE	ESC. BAS. JOSE BERNARDO S.	1285-4	CUBIERTA CIELO TECHO		REPARACION		64	
SAN FELIPE	ESC. E-58	1265-3	TECHUMBRE Y VIDRIOS		REPARACION		876	
SAN FELIPE	ESC. G-60	1281-5	TECHUMBRE		REPARACION		142	
SAN FELIPE	ESC. E-62	1268-8	TECHUMBRE Y VIDRIOS		REPARACION		123	
SAN FELIPE	ESC. F-69	1279-9	TECHUMBRE Y VIDRIOS		REPARACION		99	
SAN FELIPE	ESC. F-75	1277-7	TECHUMBRE Y VIDRIOS		REPARACION		107	
SAN FELIPE	ESC. G-93	1286-6	TECHUMBRE Y VIDRIOS		REPARACION		72	NO INDICAN MONTOS
SAN FELIPE	ESC. G-63	1282-3	TECHUMBRE		REPARACION		79	INDIVIDUALES SO-
SAN FELIPE	ESC. G-74	1283-1	TECHUMBRE		REPARACION		71	LO TOTAL COMU-
SAN FELIPE	ESC. G-77	1285-8	TECHUMBRE		REPARACION		97	NA SAN FELIPE POR
SAN FELIPE	ESC. E-59	1266-1	CIERRE PERIMETRAL		REPARACION		339	UN MONTO DE
SAN FELIPE	ESC. E-64	1269-6	TECHUMBRE		REPARACION		403	**2340**
SAN FELIPE	LICEO SAN FELIPE	1264-5	TECHUMBRE		REPARACION		919	M$
SANTA MARIA	LICEO C-O	1318-8	TECHUMBRE Y COMEDOR		REPARACION	500	723	
SANTA MARIA	ESC. MARIA ESPINDOLA C.	1319-6	PANDERETA		REPARACION	300	101	
CATEMU	ESC. CERRILLOS	1359-5	PISOS Y MOBILIARIO, (INUNDADA POR FANGO)		REPARACION	4.400	114	
CATEMU	ESC. SAN JOSE	1353-3	TECHUMBRE, MUROS Y 1 SALA, PISO		REPARACION	950	192	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	V
PROVINCIA	SAN FELIPE

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
LLAY LLAY	ESC. NACIONES UNIDAS	1338-2	TECHUMBRE, PISO Y MOBILIARIO		REPARACION	472	250	
LLAY LLAY	LICEO POLITECNICO LLAY LLAY	1235-8	TECHO SALA DE CLASE TALLERES		REPARACION	618	913	
LLAY LLAY	ESC. BASICA ELISA ATTAPIAT	1239-0	TECHUMBRE AULAS CIRCUITO ELECTRICO		REPARACION	496	586	
LLAY LLAY	ESC. BAS. EL PORVENIR	1241-2	TECHUMBRE AULAS CIRCUITO ELECTRICO		REPARACION	451	214	
LLAY LLAY	ESC. BASICA JORGE PRIETO	1246-3	PASARELA PEATONAL		REPARACION	2.596	150	
	TOTAL PROVINCIA					13.123	12.894	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	V
PROVINCIA	SAN ANTONIO

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
SAN ANTONIO	F-462	2024-9	TECHUMBRE	REPOS DE PIZARR. Y VIDR.	REPARACION	13	225	
SAN ANTONIO	G-466	2031-1	VIDRIOS	REPOS 1.5 M2 DE VIDRIOS	REPARACION	2	17	
SAN ANTONIO	F-472	2026-5	TECHUMBRE	REPOS 7 PIZARREÑOS	REPARACION	68	441	
SAN ANTONIO	G-474	2035-4	TECHUMBRE	REPOS 15 PIZARREÑOS Y VIDRIOS	REPARACION	50	99	
SAN ANTONIO	G-475	2021-4	TECHUMBRE	REPOS 7 PIZARREÑOS Y VIDRIOS	REPARACION	534	856	
SAN ANTONIO	F-476	2027-3	INUNDADA POR RIO MAIPO	SUSPENCION DE CLASES	REPARACION	304	192	
SAN ANTONIO	D-478	2017-6	VIDRIOS	REPOS 5M2 DE VIDRIOS	REPARACION	40	517	
SAN ANTONIO	D-479	2018-4	VIDRIOS	REPOS DE 2M2 DE VIDRIOS	REPARACION	16	1.309	
SAN ANTONIO	E-480	2022-2	TECHUMBRE	REPOS 8 PIZARREÑOS Y VIDRIOS	REPARACION	30	518	
SAN ANTONIO	D-481	2019-2	VIDRIOS	REPOS DE VIDRIOS	REPARACION	12	983	
SAN ANTONIO	D-482	2020-6	VIDRIOS	REPOS 7 M2 DE VIDRIOS	REPARACION	56	733	
SAN ANTONIO	G-483	2036-2	TECHUMBRE	REPOS 4 PIZZARREÑOS	REPARACION	187	66	
SAN ANTONIO	ESC. LA FLORESTA	14296-2	PISO Y MOBILIARIO	REPOS 2 PIZARREÑOS	REPARACION	15	10	
SAN ANTONIO	ESC G-501	2037-1	TECHUMBRE Y PISOS	REPOS 2 PLANCHAS DE ZINC	REPARACION	45	158	
SAN ANTONIO	ESC. F-142	2023-0	TECHUMBRE Y VIDRIOS	REPOS. 27 PIZARREÑOS	REPARACION	105	568	
SAN ANTONIO	ESC. D-460	2014-1	VIDRIOS	REPOS. 27 PIZARREÑOS	REPARACION	139	757	
SAN ANTONIO	LICEO A-12	2011-7	VIDRIOS	REPOS. 27 PIZARREÑOS	REPARACION	216	1.650	
SAN ANTONIO	INSTITUTO COMERCIAL	2013-3	VIDRIOS	REPOS 20 M2 DE VENTANAL	REPARACION	240	1.331	
CARTAGENA	LICEO A-44	2064-8	TECHUMBRES	REPOS 10 PLANCHAS DE ZINC	REPARACION	59	665	
CARTAGENA	ESC. G-496	2065-6	VIDRIOS	REPOS 39 VIDRIOS	REPARACION	84	907	
ALGARROBO	ESC G-487	2087-8	TECHUMBRE, MUROS CASA PROFESOR	REPOS 10 PLANCHAS ZINC	REPARACION		20	NO INDICA MONTOS
ALGARROBO	CARLOS A ALTAMIRANO	14400-2	FILTRACIONES	NINGUNA	REPARACION		325	NO INDICA MONTOS
ALGARROBO	G-486	2086-9	TECHUMBRE	SE REPUSO 1 PIZAREÑO	REPARACION		6	NO INDICA MONTOS
EL QUISCO	CLARA SOLOVERA	2078-8	TECHUMBRE VIDRIOS Y CANALETA	REPOS VIDRIOS REP PROV.	REPARACION	498	678	
S. DOMINGO	LAS SALINAS	11200-3	FILTRACION DE AGUA	REP. PROV. CON MASILLA	REPARACION	282	25	
S. DOMINGO	G-489	2098-2	VIDRIOS	SE RESTITULLERON	REPARACION	10	24	
S. DOMINGO	G-440	2095-8	VIDRIOS	SE RESTITULLERON	REPARACION	10	27	

MINISTERIO DE EDUCACION
IVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	V
PROVINCIA	SAN ANTONIO

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
.. DOMINGO	G-469	2097-4	TAPA ESTANQUE DE AGUA	SE REPARARON	REPOSICION	23	17	
.. DOMINGO	G-427	2093-1	TAPA ESTANQUE DE AGUA	SE REPARARON	REPOSICION	11	24	
TOTAL PROVINCIA						3.049	13.148	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	V
PROVINCIA	VALPARAISO

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
VALPARAISO	INSTITUTO MARITIMO ANEXO	1535-0	FILTRACION AGUA SALA COMPUTACION VIDRIOS		REPARACION	747	1.156	
VALPARAISO	LICEO IND. HERNAN OLGUIN	1514-8	TECHUMBRE Y VIDRIOS		REPARACION	121	628	
VALPARAISO	LICEO EDO DE LA BARRA	1515-6	FILTARCION AGUAS LLUVIAS		REPARACION	1.458	2.142	
VALPARAISO	POLITEC. COMPUTAC A. NAZAR	1516-4	SALAS DE CLASES		REPARACION	1.679	1.352	
VALPARAISO	TEC. FEM. CIUDAD DE LOGBEACH	1504-0	FILTRACION SALA 3° PISO		REPARACION	286	1.401	
VALPARAISO	MATILDE BRANDAU DE ROSS	1517-2	DAÑOS SALAS DE CLASES Y VIDRIOS		REPARACION	4.173	1.501	
VALPARAISO	GASTRONOMICO M. L. BOMBAL	1518-0	APOZAMIENTO AGUAS LLUVIAS TALLER Y RE	CAMBIO CUBIERTA TECHO		4.661	1.411	
VALPARAISO	LICEO N°4 BARON	1519-9	TECHUMBRE SISTEMA ELECTRICO	CAMBIO CUBIERTA		12.371	1.154	
VALPARAISO	LICEO VALPARAISO	1520-2	FILTARCIONES AULAS Y REC. ADMINISTRATIV	RECUBRIMIENTO		2.891	935	
VALPARAISO	LICEO PEDRO MONTT	1522-9	FILTRACIONES AULAS, COMEDOR, TECHUMBRE		REPARACION	4.008	924	
VALPARAISO	NACIONES UNIDAS	1523-7	VIDRIOS ANEGAMIENTO AULAS		REPARACION	3.235	828	
VALPARAISO	REP. ARABE-SIRIA	1524-5	TECHUMBRE VIDRIOS		REPARACION	1.960	533	
VALPARAISO	REP. DE PARAGUAY	1526-1	VIDRIOS		REPARACION	3.073	805	
VALPARAISO	CORNETA GASPAR CABRALES	1528-0	TECHUMBRE		REPARACION	938	1.123	
VALPARAISO	GRECIA	1529-6			REPARACION		1.152	
VALPARAISO	ALEMANIA	1533-4			REPARACION		1.005	
VALPARAISO	REP. DE URUGUAY	1534-2			REPARACION		1.112	
VALPARAISO	AMERICA	1536-9	SALA COMP. TECHUMBRES	CAMBIO PLANCHAS REP.ELECT.	REPARACION	1.971	1.147	
VALPARAISO	RAMON BARROS LUCO	1537-7	ANEGAMIENTO SOTANO FILTRACION AGUAS		REPARACION	6.274	1.730	
VALPARAISO	JUAN. J. LATORRE B.	1538-5			REPARACION		667	
VALPARAISO	BLAS CUEVAS	1540-7	CUBIERTA	CAMBIO TOTAL CUBIERTA		7.149	595	
VALPARAISO	REP. EL SALVADOR	1541-5	TERRAZA SISTEMA ELECTRICO	CAMBIO PLANCHAS	REPARACION	6.171	657	
VALPARAISO	JOAQUIN EDWARDS BELLO	1542-3	CUBIERTA		REPARACION	1.109	1.058	
VALPARAISO	JORGE ALESSANDRI	1543-1	REPOS. ESTABL. PROY. FNDR		REPARACION	2.695	264	
VALPARAISO	CARABINERO PEDRO CARIAGA	1547-4	VIDRIOS CUBIERTA		REPARACION	3.399	332	
VALPARAISO	DIEGO PORTALES PALAZUELO	1548-2			REPARACION		300	
VALPARAISO	REP. DE MEXICO	1549-0	TECHUMBRE		REPARACION	6.648	381	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION :	V
PROVINCIA :	VALPARAISO

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
VALPARAISO	CENTRO EDUC. LA FLORIDA	14298-0	PLANCHAS DE PIZARREÑO		REPARACION	1.118	208	
VALPARAISO	VILLA BERLIN	1557-1	TECHUMBRE VENTANAS		REPARACION	4.602	390	
VALPARAISO	MONTEDONICO	1551-2	VIDRIOS PIZARREÑOS		REPARACION	14.836	589	
VALPARAISO	EE.UU DE NORTEAMERICA	1552-0					87	
VALPARAISO	REP. DE ESPAÑA	1553-9					479	
VALPARAISO	REP. DE BOLIVIA	1554-7	TECHUMBRE				426	PROY. APROBADO
VALPARAISO	REP. DE ISRRAEL	1555-5			REPARACION		408	
VALPARAISO	CARCEL	1507-5					406	CAMBIO DE EDIFICIO
VALPARAISO	GRAN BRETAÑA	1508-3	TECHUMBRE		REPARACION		215	
VALPARAISO	ELEUTERIO RAMIREZ	1556-3	VIDRIOS Y TECHMBRE		REPARACION	3.573	313	
VALPARAISO	FEDERICO ALBERT	1559-8			REPARACION	3.341	155	
VALPARAISO	CAMILO MORI	1560-1			REPARACION		104	
VALPARAISO	JUAN WACQUEZ	1563-6	ROTURA DE VIDRIOS		REPARACION	2.008	210	
VALPARAISO	LUZ DE ESPERANZA	1509-1	TECHUMBRE Y VENTANALES		REPARACION	1.205	101	
VALPARAISO	LIBERTADOR B. OHIGGINS	1510-5	TECHUMBRE	REPOS CANALES 80 M2 TECHO	REPARACION	1.994	148	
VALPARAISO	DAVID BEN GURION	1567-9	CANALES, FALTA CANALIZCION AGUAS LLUVIAS		REPARACION	1.884	308	
VALPARAISO	REP. DE ARGENTINA	1568-7			REPARACION	1.396	264	
VALPARAISO	PILOTO 1° L. PARDO VILLALON	1569-5			REPARACION		376	
VALPARAISO	CIRUJANO PEDRO VIDELA	1570-9			REPARACION		556	
VALPARAISO	SAN JUDAS TADEO	1571-7	VIDRIOS, SALAS ANEGADAS		REPARACION		160	
VALPARAISO	DOCTOR ERNESTO QUIROZ	1573-3	CUBIERTA		REPARACION	4.421	312	
VALPARAISO	C. CAPAC.LAB. AGUSTIN	14300-6			REPARACION	1.217	92	
VALPARAISO	REINO DE SUECIA	1511-3	VIDRIIOS TECHUMBRE		REPARACION	4.460	187	
VALPARAISO	N° 150 LAGUNA VERDE	1577-6	CUBIERTA	REPACION, CUBIERTA	REPARACION	1.522	97	
VALPARAISO	TENIENTE JULIO ALLENDE O	1578-4			REPARACION		35	
VALPARAISO	CENTRO INTEGRA ADULT. P.A	12146-0	VENTANALES, TECHUMBRE		REPARACION	4.460	320	
VALPARAISO	INT. COMER. F. ARAYA B.	1502-4	CUBIERTA	RECUBRIMIENTO CUBIERTA	REPARACION	3.776	1.601	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION :	V
PROVINCIA :	VALPARAISO

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
VALPARAISO	SALUD MARIA FRAN DE MC D.	1521-0	CANALES SISTEMA ELECTRICO	RECUBRIMIENTO DE CANALES	REPARACION	6.018	1.440	
VALPARAISO	JAPON	1545-8	CUBIERTA VIDRIOS		REPARACION	621	528	
VALPARAISO	PACIFICO	1550-4	TECHUMBRE Y CUBIERTA		REPARACION	4804	236	
QUILPUE	ELEUTERIO RAMIREZ M.	1888-0	VIDRIOS Y TECHUMBRE	INSTALACION VIDR. Y TECH.		878	720	
QUILPUE	THEODOR HEUSS	1898-8	VIDRIOS Y TECHUMBRE	INSTALACION VIDR. Y TECH.		276	337	
QUILPUE	CENTRO EDUC DE ADULTOS	1894-5	VIDRIOS Y TECHUMBRE	INSTALACION VIDR. Y TECH.		112	501	
QUILPUE	F. DURAN VILLARREAL	1889-9	VIDRIOS Y TECHUMBRE	INSTALACION VIDR. Y TECH.		56	1.272	
QUILPUE	ANDRES BELLO LOPEZ	1880-5	VIDRIOS Y TECHUMBRE	INSTALACION VIDR. Y TECH.		230	754	
QUILPUE	LICEO TEC. PROF. MANNHEIM	1895-3	VIDRIOS Y TECHUMBRE	INSTALACION VIDR. Y TECH.		637	315	
QUILPUE	RENACIMIENTO	1896-1	VIDRIOS Y TECHUMBRE	INSTALACION VIDR. Y TECH.		122	280	
QUILPUE	LUIS CRUZ MARTINEZ	1881-3	VIDRIOS Y TECHUMBRE	INSTALACION VIDR. Y TECH.		20	434	
QUILPUE	JOSE MIGUEL INFANTE	1890-2	VIDRIOS Y TECHUMBRE	INSTALACION VIDR. Y TECH.		114	366	
QUILPUE	JORGE ROCK LARA	1891-0	VIDRIOS Y TECHUMBRE	INSTALACION VIDR. Y TECH.		87	622	
QUILPUE	GASPAR CABRALES	1892-9	VIDRIOS Y TECHUMBRE	INSTALACION VIDR. Y TECH.		872	654	
QUILPUE	LICEO GMO. GRONEMEYER	1882-1	VIDRIOS Y TECHUMBRE	INSTALACION VIDR. Y TECH.		10.805	1.658	
QUILPUE	LICEO ALEJANDROLUBET	1884-8	VIDRIOS Y TECHUMBRE	INSTALACION VIDR. Y TECH.		7.195	1.702	
TOTAL PROVINCIA :						138.848	36.280	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION :	V
PROVINCIA :	LOS ANDES

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
CALLE LARGA	ESC. BAS. CRISTO REDENTOR	1251-3	FILTRACIONES		REPARACION	100	135	SE EFECTUO REPARACION
TOTAL PROVINCIA :						100	135	

CUADRO RESUMEN ESTABLECIMIENTOS CON DAÑOS POR EL TEMPORAL

PROVINCIA	ESTABLECIMIENTOS N°	MONTO
QUILLOTA	2	560
PETORCA	15	1.177
SAN FELIPE	33	13.123
SAN ANTONIO	29	3.049
VALPARAISO	70	138.848
LOS ANDES	1	100
TOTAL REGION :	150	156.857

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	Metropolitana
PROVINCIA	Santiago

COMUNA	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACIÓN DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERG REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRÍCULA	OBSERVACIONES
Cerrillos	ESC. D-33 PEDRO AGUIRRE CERDA	8519-7	Cubiertas		Reparación	4.500	827	
Cerrillos	LICEO B-69	9865-5	Cubiertas y canaletas		Reparación	1.950	1259	
Cerrillos	ESC D-259 CONDORES DE PLATA	9870-1	Cubiertas y cielos		Reparación	7.000	727	
Cerro Navia	ESC.ALIANZA	10074-9	Cubierta, vidrios y pavim.		Reparación	3.515	755	
Cerro Navia	ESC.M.LUISA BOMBAL	10117-6	Cubierta, vidrios y pavim.		Reparación	3.284	536	
Cerro Navia	ESC.406	10094-3	Cubierta , canaletas y pavim.		Reparación	2.478	617	
Cerro Navia	ESC.INTENDENTE SAAVEDRA	10111-7	Cubierta, vidrios y pavim.		Reparación	1.692	302	
Cerro Navia	ESC.405	10093-5	Cubierta,vidrios,canaletas y pavim.		Reparación	5.000	522	
Cerro Navia	ESC.FCO.ACEVEDO SALAZAR	10105-2	Cubierta,vidrios, canaletas y pavim.		Reparación	1.072	982	
Cerro Navia	ESC.B.GRAL.RENE ESCAUR	10099-4	Cubierta,vidrios, canaletas y pavim.		Reparación	564	558	
Cerro Navia	ESC.407	10125-7	Cubierta ,canaletas,pavim.		Reparación	380	315	
Cerro Navia	ESC.381	10083-8	Cubierta,vidrios, canaletas y pavim.		Reparación	736	754	
Cerro Navia	ESC.DR.T.GIRARDI	10109-5	Cubierta, vidrios,canaletas		Reparación	2.064	345	
Cerro Navia	ESC.422	10107-9	Cubierta,vidrios,canaletas y pavim.		Reparación	952	341	
Cerro Navia	ESC.421	10126-5	Cubierta,vidrios y pavim.		Reparación	257	615	
Cerro Navia	ESCUELA ESPECIAL	24804-5	canaletas y pavim.		Reparación	2.250	139	
Cerro Navia	ESCUELA NEPTUNO	10116-8	canaletas y pavim.		Reparación	1.000	423	
Cerro Navia	ESC.399	10088-9	canaletas y pavim.		Reparación	700	625	
Cerro Navia	ESC.PROVINCIA DE ARAUCO	10098-6	Cubierta, canaletas y pavim.		Reparación	2.860	742	
Cerro Navia	ESC.379	10108-7	Cubierta, vidrios, canaletas y pavim.		Reparación	1.145	760	
Cerro Navia	ESC.CIUDAD DE STO DOMINGO	10121-4	Cubierta,vidrios,pavim.		Reparación	889	505	
Cerro Navia	ESC.386	10112-5	canaletas,pavim.		Reparación	520	636	
Cerro Navia	ESC.387	10122-2	vidrios,pavim.		Reparación	295	733	
Cerro Navia	LICEO A-85	10075-7	Cubierta,pavim.		Reparación	2.125	1013	
Conchalí	LICEO A-33	10251-2	Cubiertas, inund. patio y cám. eléc.		Reparación	4.300	285	
Conchalí	LICEO A-41	10253-9	Cubiertas y desagües		Reparación	1.050	525	
Conchalí	ESC. D-109	10259-8	Cubiertas, red alcantarillado		Reparación	400	511	
Conchalí	ESC. D-110	10260-1	Cubierta, vidrios, alcantarillado		Reparación	1.550	1252	
Conchalí	ESC. D-114	10263-6	Evac. aguas lluvia, acceso, cierro		Reparación	6.700	1426	
Conchalí	ESC. D-116	10264-4	Evac. aguas lluvia, cubiertas		Reparación	600	707	
Conchalí	ESC. E-118	10281-4	Cubiertas, evac. aguas lluvia		Reparación	550	672	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	Metropolitana
PROVINCIA	Santiago

COMUNA	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACIÓN DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERG REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRÍCULA	OBSERVACIONES
Conchalí	ESC. D-120	10265-2	Cubiertas		Reparación	350	726	
Conchalí	ESC. D-124	10266-0	Cubiertas, canales, evac. aguas lluvia		Reparación	950	670	
Conchalí	ESC. E-125	10283-0	Cubiertas, sist. de alarma		Reparación	480	679	
Conchalí	ESC. F-127	10301-2	Cubiertas, humedad muros		Reparación	1.000	200	
Conchalí	ESC. E-130	10286-5	Cubiertas, circuitos eléctricos		Reparación	1.050	592	
Conchalí	ESC. D-135	10269-5	Cubiertas, desagües, pavimento		Reparación	1.010	753	
Conchalí	ESC. D-139	10271-7	Cubiertas, circ. eléctr., desnivel		Reparación	1.120		
Conchalí	ESC. E-140	10288-1	Cubiertas de cocinas, sist. eléctrico		Reparación	1.300	242	
Conchalí	ESC. D-144	10273-3	Cubiertas, evac. aguas lluvia, reja		Reparación	950	365	
Conchalí	ESC. E-153	10293-8	Cubiertas, desagües		Reparación	450	392	
Conchalí	ESC. D-151	10278-4	Cubiertas, desagües		Reparación	780	1066	
Conchalí	ESC. D-338	10279-2	Cubiertas, desagües		Reparación	935	676	
Conchalí	ESC. D-339	10280-6	Cubiertas, desagües, circ. eléctr., pavim.		Reparación	1.310	481	
El Bosque	ESC.553	9698-9	Cubierta		Reparación		686	Hay estimación total
El Bosque	ESC.579	9713-6	Cubierta		Reparación		396	Hay estimación total
El Bosque	ESC.580	9714-4	Cubierta		Reparación		570	Hay estimación total
El Bosque	ESC.581	9715-2	Cubierta		Reparación		609	Hay estimación total
El Bosque	ESC.584	9718-7	Cubierta		Reparación		473	Hay estimación total
El Bosque	ESC.589	9743-8	Cubierta		Reparación		333	Hay estimación total
El Bosque	ESC.590	9721-7	Cubierta		Reparación		997	Hay estimación total
El Bosque	ESC.597	9728-4	Cubierta		Reparación		233	Hay estimación total
El Bosque	ESC.756	10568-6	Cubierta		Reparación		384	Hay estimación total
El Bosque	ESC.767	10573-2	Cubierta		Reparación		638	Hay estimación total
El Bosque	ESC.772	10555-4	Cubierta		Reparación		768	Hay estimación total
El Bosque	ESC.778	10557-0	Cubierta		Reparación		706	Hay estimación total
El Bosque	ESC.782	10559-7	Cubierta		Reparación		912	Hay estimación total
El Bosque	ESC.787	10561-9	Cubierta		Reparación		882	Hay estimación total
El Bosque	LICEO 109	9688-1	Cubierta		Reparación		2038	Hay estimación total
El Bosque	Total 15 establecimientos					6.500		Estimado UI
Huechuraba	ESC. E-128		Vidrios, árbol semicaído (talar)		Reparación y tala	329	426	
Huechuraba	ESC. GRAL. CARLOS PRATS G.		Rejas, vidrios, árb., pizarr., caball.		Reparación y tala	2.174	786	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGIÓN	Metropolitana
PROVINCIA	Santiago

COMUNA	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACIÓN DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERG REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRÍCULA	OBSERVACIONES
Huechuraba	ESCUELA LAS CANTERAS		Pandereta, vidrios, pizarreños		Reparación	785	468	
Huechuraba	ESCUELA COPENHAGE		Vidrios, pizarreños		Reparación	273	599	
Huechuraba	ESC. SANTIAGO DE GUAYAQUIL		Canaletas, puertas, árb., pizarreños		Reparación y tala	558	255	
Huechuraba	ESC. ADELAIDA LA FETRA		Vidrios, árb., pizarreños, caballetes		Reparación y tala	733	717	
Huechuraba	CENTRO EDUC. MIN. DIEGO PORTALES		Vidrios, pizarreños, caballetes, árb.		Reparación y tala	2.902	197	
Independencia	ESC. E-18 CORNELIA OLIVARES		Varios	Reparación	Reparación	169	373	En realización
Independencia	ESC. F-123 LUIS GALDAMES		Varios	Reparación	Reparación	150		En realización
Independencia	ESC. F-26 CAMILO MORI		Techumbre, aguas lluvia	Reparación	Reparación	21	167	En realización
Independencia	LICEO REAR ROSA ESTER ALESSANDRI		Canales y bajada aguas lluvia	Reparación	Reparación	465	382	En realización
Independencia	LICEO A-80 PRESIDENTE BALMACEDA		Cub. patio techado, cub. gimnasio	Reparación	Reparación	3.181	557	En realización
Independencia	ESCUELA D-15 SAN FCO. DE QUITO		Canales y bajadas aguas lluvia		Reparación	701	828	
La Cisterna	ESC 554	9730-6	Cubierta		Reparación	300	587	
La Cisterna	ESC.555	9699-7	Cubiertas		Reparación	6.750	714	
La Cisterna	ESC.556	9700-4	Cubiertas		Reparación	1.800	568	
La Cisterna	ESC.561	9732-2	Cubiertas		Reparación	1.950	324	
La Cisterna	ESC.562	9703-9	Cubiertas		Reparación	1.350	592	
La Cisterna	ESC.578	9745-4	Cubiertas s. h.		Reparación	700	329	
La Cisterna	LICEO 111	9691-1	Cubiertas		Reparación	1.300	1273	
La Cisterna	LICEO 112	9693-8				8.000	1260	
La Cisterna	LICEO PORTAL DE LA CISTERNA	9722-5	Cubiertas		Reparación	2.300	740	
La Cisterna	LICEO VENECIANO	9701-2				900	1144	
La Cisterna	SALA CUNA					900		
La Granja	ESC. HEROES DE YUNGAY	9443-9	Cubierta		Reparación	185	399	Estimado UI
La Granja	ESC. ALEJANDRO DEL RIO	9585-0	Cubierta		Reparación	100	451	Estimado UI
La Granja	ESC. MALAQUIAS CONCHA	9587-7	Cubierta		Reparación	80	910	Estimado UI
La Granja	ESC. BENJAMIN SUBERCASEAUX	9618-0	Cubierta		Reparación	80	1442	Estimado UI
La Granja	ESC. SANITAS	9606-1	Cubierta		Reparación	16	385	Estimado UI
La Granja	ESC. TECNO SUR	9588-5	Cubierta		Reparación	70	371	Estimado UI
La Granja	ESC. POETA OSCAR CASTRO	9610-5	Cubierta		Reparación	70	841	Estimado UI
La Granja	ESC.PROCERES DE CHILE	9605-9	Cubierta		Reparación	80	589	Estimado UI
La Granja	ESC. LA ARAUCANIA	9606-7	Cubierta		Reparación	60	378	Estimado UI

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	Metropolitana
PROVINCIA	Santiago

COMUNA	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACIÓN DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERG REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRÍCULA	OBSERVACIONES
La Granja	ESC. ISLA DE CHILE	9612-1	Cubierta		Reparación	85	912	Estimado UI
La Granja	REINA GUILLERMINA DE H.	9626-1	Cubierta		Reparación	60	81	Estimado UI
La Granja	LICEO POLIV.FCO. FRIAZ V.	9582-9	Cubierta		Reparación	60	399	Estimado UI
La Pintana	ESC.VICTOR JARA	9616-4	Cubierta		Reparación	600	1360	
La Pintana	ESC.MARCELO ASTORECA	24403-1	Cubierta y pozos absorbentes		Reparación	3.500	1390	
La Pintana	ESC.JUAN DE DIOS ALDEA	9620-2	Cubierta		Reparación	600	1176	
La Pintana	ESC.ALBERTO PAILLAO	9621-0	Cubierta		Reparación	600	247	
La Pintana	ESC.CAPITAN AVALOS	9595-8	Cubierta		Reparación	1.000	883	
La Pintana	ESC.PABLO DE ROCKA	9597-4	Cubierta		Reparación	1.000	1050	
La Pintana	ESC.D-531	9598-2	Cubierta		Reparación	1.000	739	
La Pintana	ESC.D-536	9602-4	Cubierta y pozos absorventes		Reparación	3.500	826	
La Pintana	LICEO V. LA PINTANA	9603-2	Cubierta y sist.electricos		Reparación	3.780	1026	
La Pintana	C.EDUC. LA PINTANA	9604-0	Cubierta		Reparación	1.000	1348	
La Pintana	LICEO EL ROBLE	24445-7	Cubierta		Reparación	1.200	1451	
La Pintana	C.EDUC.M.M.LATORRE	9583-4	Cubierta y sist electricos		Reparación	2.500	2285	
La Pintana	PROFESORA AURELIA	24876-2	Cubierta		Reparación	600	1214	
La Reina	COLEGIO CONFEDERACION SUIZA	9008-5	Cub. 5 salas de cl.,coc. bod., etc.		Reparación	523	1830	Ver detalle
La Reina	ESC. REPUBLICA DE CHIPRE	9011-5	Cub. 8 salas de cl.,kinder, etc.		Reparación	1.830	699	Ver detalle
La Reina	ESC.PALESTINA	9013-1	Cub. 3 salas de cl., baños, etc.		Reparación	252	981	Ver detalle
La Reina	COM.EDUC.LA REINA(EDUCACION MEDIA)	9006-9	Cub. salas de clases, etc.		Reparación	442	2836	Ver detalle
La Reina	COM.EDUC.LA REINA(EDUCACION BASICA)	9006-9	Cub. de salas de clases, etc.		Reparación	100	2836	Ver detalle; Estim.UI
La Reina	LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS	9007-7	Cub. de baños kinder y prim. aux.		Reparación	90	1244	Ver detalle
La Reina	COLEGIO YANGTSE	9012-3	Cub. comedor de alumnos, etc.		Reparación	212	428	Ver detalle
Las Condes	ESC. HAMBURGO	8815-3	5 salas y una oficina		Reparación	1.418	388	Estimado U.I.
Las Condes	ESC.AUSTRALIA	8835-8	7 salas,2 baños,2 pasillos,etc.		Reparación	815	685	Ver detalle
Las Condes	ESC.ADELA EDWARDS	8830-7	1 pasillo		Reparación	28	720	
Las Condes	ESC.OSCAR BONILLA	8826-9	6 salas,1 pasillo,1 biblioteca		Reparación	361	553	
Las Condes	ESC.REPUBLICA DE ZAIRE	8827-7	7 salas,1 pasillo,2 baños y 1 hall		Reparación	730	665	
Las Condes	ESC.SIMON BOLIVAR	8828-5	4 salas,1 oficinay 1 hall		Reparación	193	1617	
Las Condes	L. EXPERIMENTAL ARTISTICO	24721-9	9 salas,1 oficina,4 talleres, etc.		Reparación	1.807	180	Ver detalle
Las Condes	ESC.DARIO VILLALON	8822-6	2 salas,1 sala diferencial, etc.		Reparación	1.030	810	Ver detalle

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGIÓN	Metropolitana
PROVINCIA	Santiago

COMUNA	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACIÓN DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERG REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRÍCULA	OBSERVACIONES
Las Condes	ESC.PAUL HARRIS	8832-3	4 salas,bodega y un pasillo		Reparación	420	98	
Lo Espejo	ESC.355	12103-7	Cubiertas		Reparación		76	Hay estimación total
Lo Espejo	ESC.564	9705-5	Cubiertas		Reparación		294	Hay estimación total
Lo Espejo	ESC.565	9733-0	Cubiertas		Reparación		772	Hay estimación total
Lo Espejo	ESC.568	9707-1	Cubiertas		Reparación		413	Hay estimación total
Lo Espejo	ESC.569	9709-8	Cubiertas		Reparación		988	Hay estimación total
Lo Espejo	ESC.570	9734-9	Cubiertas		Reparación		870	Hay estimación total
Lo Espejo	ESC.571	9710-1	Cubiertas		Reparación		812	Hay estimación total
Lo Espejo	ESC.582	9716-0	Cubiertas		Reparación		903	Hay estimación total
Lo Espejo	ESC.585	9719-5	Cubiertas		Reparación		586	Hay estimación total
Lo Espejo	ESC.586	9740-3	Cubiertas		Reparación		507	Hay estimación total
Lo Espejo	ESC.587	9741-1	Cubiertas		Reparación		698	Hay estimación total
Lo Espejo	ESC.588	9720-9	Cubiertas		Reparación		999	Hay estimación total
Lo Espejo	LICEO 133	9697-0	Cubiertas		Reparación		935	Hay estimación total
Lo Espejo	LICEO 110	9690-3	Cubiertas		Reparación		765	Hay estimación total
Lo Espejo	ESC.574	9736-5	Cubiertas		Reparación		662	Hay estimación total
Lo Espejo	Total 15 establecimientos					1.500		Estimado UI
Lo Prado	ESC.409 DE AYACUCHO	10097-8	Cubiertas		Reparación	61	614	
Lo Prado	ESC 420 GARCIA HUIDOBRO	10119-2	Cubiertas		Reparación	195	813	
Lo Prado	ESC.293 CIUDAD DE CARACAS	10010-2	Cubiertas		Reparación	560	828	
Lo Prado	ESC.389 EE.UU.	10114-1	Cubiertas		Reparación	44	800	
Lo Prado	COLEGIO PABLO NERUDA	10106-0	Cubiertas		Reparación	158	859	
Lo Prado	ESC.404 MANUEL RODRIGUEZ	10092-7	Cubiertas		Reparación	396	576	
Lo Prado	ESC.423 QUILLAHUE	10127-3	Cubiertas		Reparación	102	441	
Lo Prado	ESC.408 CARRERA PINTO	10095-1	Cubiertas		Reparación	393	459	
Lo Prado	ESC. DE ADULTOS	10128-1	Cubiertas		Reparación	36	97	
Lo Prado	ESC.400 JAIME GOMEZ GARCIA	10089-7	Cubiertas		Reparación	212	732	
Lo Prado	ESC.414 SOR TERESA DE LOS ANDES	10103-6	Cubiertas		Reparación	26	1196	
Lo Prado	LICEO PEDRO PRADO	10076-2	Cubiertas		Reparación	266	1347	
Lo Prado	COLEGIO BASICO PEDRO PRADO	10076-2	Cubiertas		Reparación	151	1347	
Lo Prado	BIBLIOTECA COMUNAL		Cubiertas		Reparación	10		

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	Metropolitana
PROVINCIA	Santiago

COMUNA	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACIÓN DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERG REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRÍCULA	OBSERVACIONES
Macul	ESC.Nº173 MANUEL IRARRAZABAL	9090-5	4 salas con goteras,com. de prof., etc.		Reparación		450	Ver detalle; Est. total
Macul	ESC.Nº175 LICEO M. DE MACUL	9092-1	5 salas, comedores, cocina, etc.		Reparación		270	Ver detalle; Est. total
Macul	ESC.176 JOAQUIN CABEZAS G.	9094-8	5 salas, gimnasio, etc.		Reparación		686	Ver detalle; Est. total
Macul	ESC.Nº 189 ENRIQUE MOLINA GARMENDIA	9120-0	4 salas, salas de kinder,etc.		Reparación		444	Ver detalle; Est. total
Macul	ESC.Nº 194 JULIO MONTT S.	9122-7	1 sala,sala de kinder, etc.		Reparación		594	Ver detalle; Est. total
Macul	ESC.Nº 208 JAIME EYZAGUIRRE	9108-1	5 salas y diferencial,sala kinder,etc.		Reparación		322	Ver detalle; Est. total
Macul	ESC.Nº 209 LICEO MUNIC. DE MACUL	9125-1	1 sala de la direccion		Reparación		374	Hay estimación total
Macul	LICEO A-5 MERCEDES MARIN DEL SOLAR	9069-7	4 salas		Reparación		1648	Hay estimación total
Macul	LICEO Nº 55	9075-1	4 salas,corredor de vestuario,etc.		Reparación		2387	Ver detalle; Est. total
Macul	LICEO MANUEL ROJAS	9116-2	4 salas y 2 de diferencial		Reparación		251	Hay estimación total
Macul	ESC.Nº 201 JOSE MIGUEL CARRERA	9123-5	4 salas,aguas detenidas en patio prin.		Reparación		369	Hay estimación total
Macul	Total 11 establecimientos					1.100		Estimado UI
Ñuñoa	ESC.REPUBLICA DE ARGENTINA	9082-4	cielo de un taller		Reparación	150	694	
Ñuñoa	ESC.PDTE.EDUARDO FREI MONTALVA	9084-0	Cubierta		Reparación	100	1099	
Ñuñoa	ESC.REP. DE FRANCIA	9091-3	Cubierta		Reparación	75	500	
Ñuñoa	ESC.REP. DE COSTA RICA	9097-2	Cubierta,camarines y salas 2º piso		Reparación	350	771	
Ñuñoa	ESC.REP.DE SIRIA	9100-6	pozo absorvente		Reparación	284	840	
Ñuñoa	ESC GUILLERMO ZAÑARTU	9102-2	Cubierta de baños		Reparación	75	666	
Ñuñoa	ESC.JUAN MOYA MORALES	9131-6	Cubierta		Reparación	50	482	
Ñuñoa	ESC.HELLEN KELLER	9128-6	Cubierta		Reparación	75	97	
Ñuñoa	ESC.AMAPOLAS	12093-6	Cubierta		Reparación	50	84	
Ñuñoa	ESC.EXEQUIEL GONZALES C.	9067-0	Cubierta en tres salas		Reparación	150	94	
Ñuñoa	ESC BENJAMIN CLARO VELASCO	9070-0	Cubierta		Reparación	150	416	
Ñuñoa	ESC.BRIGIDA WALKER	24959-9	Cubierta,baños		Reparación	85	815	
Ñuñoa	ESC.LENKA FRANULIC	9178-6	Cubierta		Reparación	300	1361	
Ñuñoa	ESC.CARMELA SILVA DONOSO	9073-5	canaletas y vidrios		Reparación	150	1113	
Ñuñoa	ESC.JOSE TORIBIO M. (ANEXO)	9089-1	Cubiertas		Reparación	150	952	
Ñuñoa	ESC. JOSE TORIBIO MEDINA	9074-3	Cubiertas		Reparación	150	2673	
Peñalolén	ESC.D Nº 187 JUAN BAUSTISTA P.	9098-0	Cubiertas,canaletas, etc.		Reparación	4.696	1264	Ver detalle
Peñalolén	ESC.D Nº 190 MANUEL GUZMAN M.	9099-9	Cubierta, canaletas,etc.		Reparación	3.794	337	Ver detalle
Peñalolén	ESC.D Nº 199 UNION NACIONAL A.	9103-0	Cubierta,y nivelacion de accesos		Reparación	1.512	685	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	Metropolitana
PROVINCIA	Santiago

COMUNA	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACIÓN DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERG REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRÍCULA	OBSERVACIONES
Peñalolén	C.EDUC.ERASMO ESCALA A.	9107-3	Cubierta		Reparación	2.079	702	
Peñalolén	C.EDUC. MARIANO EGAÑA	9106-5	Cubierta, canaletas, etc.		Reparación	4.357	1662	
Peñalolén	ESC.D Nº 211 CARLOS H. PEÑA	9110-3	Cubierta		Reparación	1.890	671	
Peñalolén	C.EDUC.VALLE HERMOZO	9087-5.	Cubierta		Reparación	3.402	773	
Pudahuel	ESC.G-331	10135-4	reposicion 2 salas madera		Reparación	16.036	182	
Pudahuel	ESC.D-375	10078-1	Cubierta,estructura		Reparación	28.445	632	
Pudahuel	ESC.E-392	10123-0	Cubierta,pozo drenaje		Reparación	8.115	636	
Pudahuel	ESC.D-402	10090-0	Cubierta,pozo drenaje		Reparación	5.096	745	
Pudahuel	ESC.D-413	10102-8	Cubierta,pozo drenaje		Reparación	4.766	462	
Pudahuel	ESC.D-415	10104-4	Cubierta		Reparación	925	492	
Pudahuel	ESC.F-383	10130-3	Cubierta		Reparación	568	369	
Quilicura	ESC. 1414 MERCEDES FONTECILLA	24520-8	Cub. y piso cocina, cub. insp. y aulas		Reparación	3.500	674	
Quilicura	ESC. 334 LUIS CRUZ MARTÍNEZ	10240-7	Pizarreños y volcanitas		Reparación	450	3047	
Quilicura	ESC. 336	10239-3	Pavimento multicancha		Reparación	200	1165	
Quilicura	ESC. 337 EL MAÑÍO	10241-5	Techumbre (pizarreños)		Reparación	450	1484	
Quilicura	ESC. VALLE DE LA LUNA (ANEX.EL MAÑIO)		Techumbre, cielo, can. y baj. de agua		Reparación	670		
Quilicura	COMPL. EDUC. JOSÉ MIGUEL CARRERA	12117-7	Techumbre (tejas)		Reparación	15.270	928	
Recoleta	ESC. F-108	10257-1	Anegamiento de patios		Pozo de absorción	2.950	749	
Recoleta	ESC. F-112	10295-4	Anegamiento de patios		Pozo de absorción	2.950	191	
Recoleta	ESC. E-126	10284-9	Anegamiento de patios		Pozo de absorción	2.950	220	
Recoleta	ESC. D-131	10267-9	Anegamiento de patios		Pozo de absorción	2.950		
Recoleta	ESC. D-59	8546-4	Anegamiento de patios		Pozo de absorción	2.950	1299	
Recoleta	ESC. F-150	10306-	Anegamiento de patios		Pozo de absorción	2.950	151	
Recoleta	ESC. B-39	10255-5	Anegamiento de patios		Pozo de absorción	2.950	1036	
Recoleta	ESC. A-34	10252-0	Anegamiento de patios		Pozo de absorción	2.950	259	
Recoleta	ESC. D-136		Anegamiento de patios		Pozo de absorción	2.950		
Recoleta	ESC. F-152	10307-1	Anegamiento de patios		Pozo de absorción	2.950	387	
Recoleta	ESC. D-133	10268-7	Cielo de salas y oficinas, planchas, etc.		Cambio de cielo	4.484	452	Ver detalle
Renca	ESC.314	10204-0	Cubierta,pavim.		Reparación	519	460	
Renca	ESC.315	10205-9	Cubierta		Reparación	260	488	
Renca	ESC.316	10200-8	Cubierta		Reparación	260	1123	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	Metropolitana
PROVINCIA	Chacabuco

COMUNA	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACIÓN DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRÍCULA	OBSERVACIONES
Colina	ESC. PREMIO NOBEL PABLO NERUDA	10403-5	Vidrios, pizarreños		Reparación	150	1.217	
Colina	LICEO ESMERALDA		Pizarreños		Reparación	24		
Colina	ESC. SAN VICENTE DE LO ARCAYA	10400-8	Vidrios, pizarreños		Reparación	29	102	
Colina	ESC. STA. TERESA DEL CARMELO	10401-9	Vidrios, pizarreños		Reparación	365	820	
Colina	ESC. ERNESTO SOTO NEGRETE	10402-7	Pizarreños		Reparación	14		
Colina	ESC. BASE AÉREA	10404-3	Vidrios, pizarreños		Reparación	212	474	
Colina	ESC. MARCOS GOYCOOLEA CORTÉS	10400-0	Vidrios, pizarreños		Reparación	35	1.299	
Colina	ESC. SANTA MARTA DE LIRAY	10411-6	Vidrios, pizarreños		Reparación	39	275	
Colina	ESC. ALGARROBAL	10407-8	Vidrios, pizarreños		Reparación	39	441	
Colina	ESC. CORONEL ENRIQUE CABRERA J.	10408-6	Vidrios, pizarreños		Reparación	171	329	
Colina	ESC. SAN FRANCISCO DE ASÍS	10412-4	Pizarreños		Reparación	12	84	
Colina	ESC. FRANCISCO PETRINOVIC K.	10409-4	Vidrios roto, muro en peligro de derrumbe		Reparación	6.075	334	
Colina	LICEO RIGOBERTO FONTT I.	10399-3	Vidrios, pizarreños		Reparación	58	903	
Lampa	ESC. 361 CACIQUE COLIN	10422-1	Fosas saturadas, vias evac. rotas		Reparación	400	581	
Lampa	ESC. 367 SANTA BÁRBARA	10424-8	Baños, artef., vías de evac., techos y canales		Reparación	270	401	
Lampa	ESC. 368 MANUEL SEGOVIA M.	10420-5	Fosas, vias de evac., tubos y canales		Reparación	500	1.207	
Lampa	ESC. 369 DE LAMPA	10425-6	Fosas, vias de evac., tubos, canales, artef.		Reparación	650	600	
Lampa	ESC. 370 REP. DE POLONIA	10421-3	Baños, fosas, vias de evac., cocina		Reparación	550	818	
Lampa	ESC. 371 SANTA ROSA	10426-4	Salas, baños, comedor, bodega.		Reparación	350	134	
Lampa	ESC. 372 SANTA SARA	10427-2	Comedor, cocina, bodega		Reparación	550	106	
Lampa	ESC. 374 SOL DE SEPTIEMBRE	10429-9	Baños, salas, fosas		Reparación	950	255	
		TOTAL PROVINCIA				11.442	10.380	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGIÓN	Metropolitana
PROVINCIA	Maipo

COMUNA	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACIÓN DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRÍCULA	OBSERVACIONES
Buin	ESC. FRANCISCO JAVIER KRUGER A.	10645-3	Cubiertas, canales, bajadas, pozos o drenes			4.080	757	
Buin	LICEO A 131	10631-0	Cubiertas, canales, bajadas, pozos o drenes			7.405	4.699	
Calera de Tango	LICEO POETISA GABRIELA MISTRAL	10686-0	Cubiertas			10.000	1.070	
San Bernardo	ESC.748	10546-5	Cubiertas				1.572	Corp. entregó total
San Bernardo	ESC.749	10547-3	Cubiertas				1.052	Corp. entregó total
San Bernardo	ESC.750	10564-3	Cubiertas				1.549	Corp. entregó total
San Bernardo	ESC.751	10548-1	Cubiertas				952	Corp. entregó total
San Bernardo	ESC.752	10550-3	Cubiertas				854	Corp. entregó total
San Bernardo	ESC.754	10551-1	Cubiertas				988	Corp. entregó total
San Bernardo	ESC.755	10567-8	Cubiertas				501	Corp. entregó total
San Bernardo	ESC.764	10571-6	Cubiertas				1.106	Corp. entregó total
San Bernardo	ESC.765	10586-4	Cubiertas				638	Corp. entregó total
San Bernardo	ESC.771	10554-6	Cubiertas				924	Corp. entregó total
San Bernardo	ESC.774	10556-2	Cubiertas				1.131	Corp. entregó total
San Bernardo	ESC.775	10580-5	Cubiertas				237	Corp. entregó total
San Bernardo	ESC 80 CINCO PINOS	24654-9	Cubiertas				305	Corp. entregó total
San Bernardo	ESC.776	10588-0	Cubiertas				760	Corp. entregó total
San Bernardo	ESC.779	10558-9	Cubiertas				558	Corp. entregó total
San Bernardo	ESC.789	10576-7	Cubiertas				277	Corp. entregó total
San Bernardo	ESC.793	10584-8	Cubiertas				178	Corp. entregó total
San Bernardo	LICEO HARDWARE	24444-9	Cubiertas				528	Corp. entregó total
San Bernardo	LICEO A 127	10543-0	Cubiertas				1.425	Corp. entregó total
Total San Bernard	21 colegios					3.412		Corp. entregó total
		TOTAL PROVINCIA				**24.897**	**22.061**	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGIÓN	Metropolitana
PROVINCIA	Cordillera

COMUNA	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACIÓN DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRÍCULA	OBSERVACIONES
Puente Alto	ESC LUIS MATTE LARRAIN	10474-4	anegamiento patios y salas		Reparación	1.000	1074	
Puente Alto	ESC.LAS PALMAS	10476-0	anegamiento patios y salas		Reparación	1.500	500	
Puente Alto	LICEO PEDRO LAGOS	10451-5	anegamientos patios, salas y baños		Reparación	5.000	1745	
		TOTAL PROVINCIA				7.500	3.319	

CUADRO RESUMEN ESTABLECIMIENTOS CON DAÑOS POR EL TEMPORAL

PROVINCIA	ESTABLECIMIENTOS Nº	MONTO
1. Santiago	227	303.943
2. Chacabuco	21	11.442
3. Cordillera	3	7.500
4. Maipo	22	24.897
5. Melipilla	9	5.900
6. Talagante	6	5.700
TOTAL REGIÓN:	288	359.382

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGIÓN	Metropolitana
PROVINCIA	Melipilla

COMUNA	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACIÓN DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRÍCULA	OBSERVACIONES
ALHUE	LICEO SARA TRONCOSO	10873-1	cubiertade 2 salas y sala de profesores			400	817	
ALHUE	ESC.G123	10879-0	cubiertade 1 sala y cielo			800	117	
ALHUE	INTERNADO		cubierta			300		
MARIA PINTO	ESC.732	10836-7	repàr.cubierta de 3 salas			800	281	
MARIA PINTO	ESC.733	10838-3	cubiertade 2 salas			500	132	
MARIA PINTO	ESC.737	10840-5	cubierta de 1 salas			300	277	
MARIA PINTO	ESC.739	10841-3	cubierta			800	44	
MELIPILLA	ESC.TANTEHUE	10820-0	cubierta			1.000	40	
MELIPILLA	ESC.SAN JOSE DE LA VILLA	10786-7	cubierta de 2 salas			1.000	240	
		TOTAL PROVINCIA				5.900	1.948	

CUADRO RESUMEN ESTABLECIMIENTOS CON DAÑOS POR EL TEMPORAL

PROVINCIA	ESTABLECIMIENTOS Nº	MONTO
1. Santiago	227	303.943
2. Chacabuco	21	11.442
3. Cordillera	3	7.500
4. Maipo	22	24.897
5. Melipilla	9	5.900
6. Talagante	6	5.700
TOTAL REGIÓN:	**288**	**359.382**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGIÓN	Metropolitana -
PROVINCIA	Talagante

COMUNA	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACIÓN DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRÍCULA	OBSERVACIONES
PADRE HURTADO	ESC.672	10761-1	cubierta de 3 salas y piso			800	151	
PADRE HURTADO	ESC.677	10764-6	cubierta de 3 salas			800	234	
PADRE HURTADO	REPUBLICA DE ARGENTINA	10752-2	cubierta			800	654	
PADRE HURTADO	ESC.676	10763-8	cubierta de 3 salas			800	450	
PEÑAFLOR	ESC.EMILIA LASCAR		cubierta,de 3 salas y pasillo			1.000		
PEÑAFLOR	LICEO REPUBLICA DE BRAZIL	10751-4	cubierta y sist.electricos			1.500	1.276	
	TOTAL PROVINCIA					5.700	2.765	

CUADRO RESUMEN ESTABLECIMIENTOS CON DAÑOS POR EL TEMPORAL

PROVINCIA	ESTABLECIMIENTOS Nº	MONTO
1. Santiago	227	303.943
2. Chacabuco	21	11.442
3. Cordillera	3	7.500
4. Maipo	22	24.897
5. Melipilla	9	5.900
6. Talagante	6	5.700
TOTAL REGION:	288	359.382

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	Metropolitana
PROVINCIA	Santiago

COMUNA	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACIÓN DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERG REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRÍCULA	OBSERVACIONES
Renca	ESC.317	10201-6	Cubierta,pavim.		Reparación	173	403	
Renca	ESC.318	10202-4	Cubierta		Reparación	1.020	1185	
Renca	ESC.323	10211-3	Cubierta		Reparación	173	426	
Renca	ESC.325	10197-4	Cubierta		Reparación	28	342	
Renca	ESC.326	10207-5	pavim.		Reparación	163	1218	
Renca	ESC.332	10216-4	Cubierta,pavim.		Reparación	605	629	
Renca	ESC.340	10210-5	Cubierta		Reparación	615	1166	
Renca	ESC.1344	12113-4	Cubierta,pavim.		Reparación	605	646	
Renca	R.P.GUSTAVO LE PAIGE	12243-2	Cubierta		Reparación	173	820	
Renca	ESCUELA DE PARVULOS	12273-4	Cubierta		Reparación	260	127	
		TOTAL PROVINCIA				303.943	161.413	

CUADRO RESUMEN ESTABLECIMIENTOS CON DAÑOS POR EL TEMPORAL

PROVINCIA	ESTABLECIMIENTOS Nº	MONTO
1. Santiago	227	303.943
2. Chacabuco	21	11.442
3. Cordillera	3	7.500
4. Maipo	22	24.897
5. Melipilla	9	5.900
6. Talagante	6	5.700
TOTAL REGION:	288	359.382

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	Metropolitana
PROVINCIA	Santiago

DETALLE

COMUNA	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACIÓN DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERG REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRÍCULA	OBSERVACIONES
La Reina	COLEGIO CONFEDERACION SUIZA				Cubierta 5 salas de clases,cocina bodega, comedor de alumnos,clinica dental,baños kinder,materiales			
La Reina	ESC. REPUBLICA DE CHIPRE				Cubierta 8 salas de clases,salas de kinder,bodega			
La Reina	ESC.PALESTINA				Cubierta 3 salas de clases, baños alumnos,cocina, radier del piso del patio,bomba de alcantarillado			
La Reina	COM.EDUC.LA REINA(EDUCACION MEDIA)				Cubierta de salas de clases,construccion de techos de pañol, colocacion de canales en pabellon de talleres			
La Reina	COM.EDUC.LA REINA(EDUCACION BASICA)				Cubierta de salas de clases de profesores			
La Reina	LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS				Cubierta de baños de kinder y sala de primeros auxilios			
La Reina	COLEGIO YANGTSE				Cubierta comedor de alumnos,baños profesor,salas de clases(2) reposicion de placa cierre			
La Reina	ESC.AUSTRALIA				7 salas,2 baños,2 pasillos,una cocina alumnos,1 bodega			
Las Condes	L. EXPERIMENTAL ARTISTICO				9 salas,1 oficina,4 talleres,1 multisala,1 baño,1 pasillo			
Las Condes	ESC.DARIO VILLALON				2 salas,1 sala diferencial,comedor,oficina utp			
Macul	ESC.Nº173 MANUEL IRARRAZABAL				4 salas con goteras,comedor de profesores,bodega de auxiliay cobertizo de entrada			
Macul	ESC.Nº175 LICEO M. DE MACUL				5 salas, comedor de profesores,comedor y cocina de alumnos			
Macul	ESC.176 JOAQUIN CABEZAS G.				5 salas (pizarreño quebrado) se llueve la mitad del gimnacio			
Macul	ESC.Nº 189 ENRIQUE MOLINA GARMENDIA				4 salas, salas de kinder,sala de computacion,aguas detenidas en patios			
Macul	ESC.Nº 194 JULIO MONTT S.				1 sala,sala de kinder,comedor y cocina alumnos			
Macul	ESC.Nº 208 JAIME EYZAGUIRRE				5 salas y diferencial,sala kinder,sala de pme, oficina j.tecnico,sala liber			
Macul	LICEO Nº 55				4 salas,corredor de vestuario,aguas detenidas en patio principal,cancha basquett,patio frente a sala de profesores,antejardin			
Peñalolén	ESC.D Nº 187 JUAN BAUSTISTA P.				Cubiertas,construccion de canaletas y pozo absorvente			
Peñalolén	ESC.D Nº 190 MANUEL GUZMAN M.				Cubierta,construccion de canaletas,pozos absorventes y nivelacion de accesos			
Peñalolén	C.EDUC. MARIANO EGAÑA				Cubierta y construccion de canaletas para recoleccion de aguas,lluvias y pozos absorventes			
Recoleta	ESC. D-133				Cielo de Eraclit de salas y oficinas humedecido y deteriorado, caídas de planchas			

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION :	VI
PROVINCIA :	CACHAPOAL

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
LAS CABRAS	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (3)		SS.HH		REPOSICION	3.000		
			DEFENSAS		CONST.			
			NORIA		ENTUBAR			
PICHIDEGUA	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (6)		TECHUMBRES		REPOSICION	4.600		
			DRENES		REPARACION			
COINCO	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (4)		CUBIERTA		REPOSICION	2.700		
GRANEROS	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (10)		CUBIERTA CIELO Y PISOS		REPOSICION	5.000		
SAN VIC. DE T.T	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (5)		TECHUMBRE MUROS Y SS.HH		REPOSICION	2.400		
					REPARACION			
RENGO	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (14)		TECHUMBRES		REPARACION	1.000		
OLIVAR	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (3)		TECHUMBRES		REPARACION	1.000		
COLTAUCO	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (9)		TECHUMBRES Y VENTANAS		REPARACION	700		
RANCAGUA	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (23)		TECHUMBRES Y PISOS		REPARACION	33.400		
TOTAL PROVINCIA :						53.800		

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	VI
PROVINCIA	COLCHAGUA

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
PALMILLA	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (8)		VARIAS		REPARACIONE	2.000		
CHIMBARONGO	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (5)		TECHUMBRES, PISOS Y SS.HH		REPARACIONE	12.500		
NANCAGUA	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (4)		DIVERSAS		REPARACIONE	500		
CHEPICA	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (17)		DIVERSAS		REPARACIONE	153.400		
LOLOL	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (1)		DIVERSAS		REPARACIONE	500		
AN FERNANDO	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (18)		DIVERSAS		REPARACIONE	218.000		
TOTAL PROVINCIA :						386.900		

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	VI
PROVINCIA	C. CARO

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
NAVIDAD	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (11)		VARIAS		REPARACION	2.000		
LITUECHE	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (13)		TECHUMBRES Y PISOS		REPARACION	10.000		
MARCHIGUE	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (6)		TECHUMBRES Y DRENES		REPARACION	500		
PAREDONES	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (16)		TECHUMBRES Y VENTANAS		REPARACION	450		
PICHILEMU	ESTABLECIMIENTOS VARIOS (20)		TECHUMBRES Y SS.HH		REPARACION	6.250		
TOTAL PROVINCIA :						19.200	0	

CUADRO RESUMEN ESTABLECIMIENTOS CON DAÑOS POR EL TEMPORAL

PROVINCIA	ESTABLECIMIENTOS Nº	MONTO
CACHAPOAL	79	53.800
COLCHAGUA	53	386.900
CARDENAL CARO	66	19.200
TOTAL REGION :	198	459.900

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	VII
PROVINCIA	CURICO

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
MOLINA	LA PALMILLA		ADOBE DAÑOS ESTRUCTURA		REPOSICION	70.000	29	
MOLINA	EL RADAL		TECHUMBRE		REPARACION	1.500	26	
HUALAÑE	PERALILLO		TECHUMBRE		REPARACION	1.500	143	
HUALAÑE	MONSEÑOR MANUEL LARRAIN		TECHUMBRE		REPARACION	5.000	929	
HUALAÑE	PATACON		PISOS		REPARACION	2.000	33	
HUALAÑE	ESC. PERALILLO		PISOS		REPARACION	2.000	37	
CURICO	ESC. F-32.		VIDRIOS, FILTRACIONES, DAÑOS MENORES		REPARACION	2.000	248	
CURICO	ESCUELAS VARIAS (10)		VIDRIOS, GOTERAS, DAÑOS MENORES		REPARACION	10.000	800	
TENO	LOS ALISOS		TECHUMBRE		REPARACION	3.000	62	
TENO	ESCUELAS VARIAS (5)		VIDRIOS, GOTERAS, DAÑOS MENORES		REPARACION	10.000	400	
ROMERAL	EL PEUMAL		VIDRIOS, FILTRACIONES		REPARACION	2.500	50	
VICHUQUEN	LAGO VICHUQUEN		FILTRACIONES Y PISOS		REPARACION	4.000	183	
VICHUQUEN	BOVERUCA		FILTRACIONES, INUNDACION		REPARACION	2.000	71	
VICHUQUEN	ESCUELAS VARIAS (2)		VIDRIOS		REPOSICION	1.000	200	
RUCO	EL LLANO		TECHUMBRE		REPARACION	2.000	64	
TOTAL PROVINCIA :						118.500	3.275	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION :	VII
PROVINCIA :	TALCA

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
RIO CLARO	LOS TREILES		TECHUMBRE		REPARACION	3.000	20	
RIO CLARO	CASAS VIEJAS		SS.HH, TECHUMBRES, INUNDACION		REPARACION	2.500	28	
TALCA	COOPERATIVA LIRCAY		FILTRACIONES CUBIERTA		REPARACION	1.000	953	
TALCA	ESC. HOGAR		FILTRACIONES CUBIERTA		REPARACION	5.000	245	
TALCA	EL SAUCE		FILTRACIONES CUBIERTA		REPARACION	5.000	311	
TALCA	ESCS. VARIAS (30)		TECHUMBRES, FILTRACIONES, VIDRIOS ROTOS		REPARACION	30.000	6.000	
TALCA	ESC. D-169		TECHUMBRES		REPARACION	5.000	1.235	
TALCA	LICEO COMERCIAL A-12		CIERROS, TECHUMBRES		REPARACION	4.000	1.300	
SAN CLEMENTE	FLOR DEL LLANO		DAÑOS ESTRUCTURALES		REPOSICION	120.000	75	
SAN CLEMENTE	LOS ALMENDROS		DAÑOS ESTRUCTURALES		REPOSICION	90.000	80	
SAN CLEMENTE	LA PLACENTA		DAÑOS ESTRUCTURALES		REPOSICION	100.000	65	
SAN CLEMENTE	MARIPOSAS		DAÑOS ESTRUCTURALES		REPOSICION	290.000	372	
SAN CLEMENTE	SAN ALBERTO		DAÑOS ESTRUCTURALES		REPOSICION	20.000	11	
SAN CLEMENTE	LAS ASTILLAS		DAÑOS ESTRUCTURALES		REPOSICION	20.000	12	
TOTAL PROVINCIA :						695.500	10.707	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	VII
PROVINCIA	LINARES

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
LINARES	ESC. F-457		TECHUMBRE		REPARACION	2.500	42	
LINARES	ESC. F-182		FILTRACIONES		REPARACION	3.500	541	
LINARES	ESC. G-450		TECHUMBRE		REPARACION	3.000	398	
LINARES	LICEO A-26		FILTRACIONES, TECHUMBRE		REPARACION	18.000	1.984	
LINARES	ESC. G-456		VIDRIOS TECHUMBRE		REPARACION	1.000	10	
LINARES	ESC. G-478		INUNDADA		REPARACION	2.000	68	
LONGAVI	ESC. F-560		DAÑOS ESTRUCTURALES		REPOSICION	290.000	277	
LONGAVI	ESC. G-481		DAÑOS ESTRUCTURALES		REPOSICION	190.000	141	
SAN JAVIER	ESC. G-470		DAÑOS ESTRUCTURALES		REPOSICION	70.000	27	
SAN JAVIER	ESC. G-410		DAÑOS SS.HH Y TECHUMBRES		REPOSICION	25.000	42	
SAN JAVIER	ESCUELAS VARIAS (7)		TECHUMBRES Y VIDRIOS		REPARACION	6.000	1.500	
RETIRO	ESC. COPIHUE		TECHUMBRE		REPARACION	5.000	346	
RETIRO	ESC. G-599		TECHUMBRE		REPARACION	1.000	26	
RETIRO	ESC. G-600		VENTANAS E INUNDACION		REPARACION	3.000	95	
RETIRO	ESC. G-603		ACCESO INUNDADO		REPARACION	2.000	97	
RETIRO	ESC. G-605		TECHUMBRE		REPARACION	3.000	35	
RETIRO	ESC. G-608		TECHUMBRE		REPARACION	2.500	139	
RETIRO	ESC. G-611		TECHUMBRE Y VIDRIOS		REPARACION	4.000	103	
VILLA ALEGRE	ESC F-437		TECHUMBRE Y VIDRIOS		REPARACION	1.500	66	
VILLA ALEGRE	LICEO C-37		TECHUMBRE		REPARACION	3.000	60	
COLBUN	ESC. PAMINAVIDA		TECHUMBRE		REPARACION	2.500	556	
COLBUN	RABONES		TECHUMBRE		REPARACION	2.500	15	
TOTAL PROVINCIA						641.000	6.568	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION :	VII
PROVINCIA :	CAUQUENES

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
PELLEHUE	ESC. CURANDE		CIERROS Y TECHUMBRES		REPARACION	1.600	238	
CAUQUENES	LICEO CLAUDINA URRUTIA		TECHUMBRE		REPARACION	5.000	532	
TOTAL PROVINCIA :						6.600	770	

CUADRO RESUMEN ESTABLECIMIENTOS CON DAÑOS POR EL TEMPORAL

PROVINCIA	ESTABLECIMIENTOS N°	MONTO
CURICO	29	118.500
TALCA	44	695.500
LINARES	28	641.000
CAUQUENES	2	6.600
TOTAL REGION :	103	1.461.600

MINISTERIO DE EDUCACION
IVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	VIII
PROVINCIA	ÑUBLE

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
COBQUECURA	LICEO B-2		CUBIERTA		REPARACION	75		
COBQUECURA	ESC. G-20		CUBIERTA		REPARACION	29		
COBQUECURA	ESC. G-21		CUBIERTA		REPARACION	117		
COBQUECURA	ESC. G-48		CUBIERTA Y VENTANAS		REPARACION	50		
COBQUECURA	ESC. G-51		CUBIERTA		REPARACION	59		
COBQUECURA	ESC. G-52		CUBIERTA		REPARACION	98		
COBQUECURA	ESC. G-53		CUBIERTA		REPARACION	16		
COBQUECURA	ESC. G-54		CUBIERTA		REPARACION	57		
COBQUECURA	ESC. G-56		CUBIERTA		REPARACION	76		
COBQUECURA	ESC. G-64		VENTANAS Y VIDRIOS		REPARACION	50		
COBQUECURA	ESC. G-1147		CUBIERTA		REPARACION	190		
TREHUACO	ESC G-63		CUBIERTA		REPARACION	63		
TREHUACO	ESC F-60		CUBIERTA		REPARACION	347		
TREHUACO	ESC G-66		ANTENA DE RADIO		REPARACION	248		
QUILLON	ESC G-335		CUBIERTA		REPARACION	142		
QUILLON	ESC G-336		CUBIERTA		REPARACION	37		
QUILLON	ESC G-338		CUBIERTA		REPARACION	36		
QUILLON	ESC G-348		CUBIERTA		REPARACION	19		
QUILLON	ESC G-351		CUBIERTA		REPARACION	71		
QUILLON	ESC G-337		CUBIERTA Y PISO		REPARACION	55		
QUILLON	ESC G-349		CUBIERTA		REPARACION	142		
QUILLON	ESC G-353		CUBIERTA		REPARACION	100		
SAN NICOLAS	LICEO C-92		CUBIERTA Y VIDRIOS		REPARACION	120		
SAN NICOLAS	LICEO C-93		PANDERETAS Y VIDRIOS		REPOSICION	400		
SAN NICOLAS	ESC G-116		LETRINAS		REPARACION	30		
SAN NICOLAS	ESC G-181		CUBIERTA		REPARACION	14		

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION :	VIII
PROVINCIA :	ÑUBLE

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
SAN NICOLAS	ESC G-183		VIDRIOS Y VENTANAS		REPARACION	30		
SAN NICOLAS	ESC G-199		INVERNADERO		REPARACION	25		
SAN NICOLAS	ESC G-196		LETRINAS Y VIDRIOS		REPARACION	120		
SAN NICOLAS	ESC G-188		VENTANAS ,VIDRIOS E INVERNADERO		REPARACION	120		
SAN NICOLAS	ESC G-195		VIDRIOS		COLOCACION	6		
SAN NICOLAS	ESC G-189		VIDRIOS E INVERNADERO		REPARACION	14		
SAN NICOLAS	ESC G-184		INVERNADERO		REPARACION	10		
SAN NICOLAS	ESC G-186		VIDRIOS E INVERNADERO		REPARACION	10		
SAN NICOLAS	ESC G-180		VIDRIOS		COLOCACION	5		
SAN NICOLAS	ESC G-1159		CUBIERTA		REPARACION	28		
SAN NICOLAS	ESC G-194		ANTENA RADIO, INVERNADERO Y VIDRIOS		REPARACION	25		
TOTAL PROVINCIA :						3.034	0	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION :	VIII
PROVINCIA :	BIO-BIO

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
CABRERO	ESC. G-1119		TECHUMBRE, 2 SALAS Y OFICINA		REPOSICION	578		
CABRERO	ESC. G-1107		TECHUMBRE, 1 SALA, COCINA Y COMEDOR		REPOSICION	500		
CABRERO	ESC. G-1103		VENTANAS		REPOSICION	300		
QUILLECO	LICEO C-78		CUBIERTA Y VIDRIOS		REPOSICION	200		
QUILLECO	LICEO C-80		CUBIERTA		REPOSICION	400		
QUILLECO	ESC. F-996		CUBIERTA Y VIDRIOS		REPOSICION	303		
QUILLECO	ESC. G-1002		LETRINAS Y MURO NORTE		REPOSICION	40		
QUILLECO	ESC. G-1006		TECHUMBRE		REPOSICION	850		
TOTAL PROVINCIA :						3.171	0	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	VIII
PROVINCIA	CONCEPCION

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
CONCEPCION	LICEO A-33		TECHUMBRE		REPARACION	600		
CONCEPCION	LICEO B-38		TECHUMBRE		REPARACION	1.000		
CONCEPCION	LICEO B-36		CUBIERTA Y VIDRIOS		REPARACION	195		
CONCEPCION	LICEO A-35		CUBIERTA Y BAJADAS		REPARACION	840		
CONCEPCION	ESC. D-519		TECHUMBRE Y VIDRIOS		COLOCACION	2.731		
CONCEPCION	ESC. D-522		TECHUMBRE		REPARACION	500		
CONCEPCION	ESC. D-555		MURO CONTENCION Y REPARACION TECHUMBRE		REPOSICION	1.500		
CONCEPCION	ESC. D-558		TECHUMBRE Y VIDRIOS		REPARACION	400		
CONCEPCION	ESC. E-531		TECHUMBRE		REPARACION	300		
CONCEPCION	ESC. E-546		TECHUMBRE		REPARACION	1.200		
CONCEPCION	ESC. F-532		CUBIERTA Y VIDRIOS		REPARACION	900		
CONCEPCION	ESC. F-550		CUBIERTA		REPARACION	115		
CONCEPCION	ESC. D-549		CUBIERTA Y BAJADAS		REPARACION	1.000		
CONCEPCION	ESC. D-566		CUBIERTA Y BAJADAS		REPARACION	1.500		
CONCEPCION	ESC. E-564		CUBIERTA Y REPOSICION CIERRO		REPARACION	800		
CONCEPCION	ESC. E-643		CUBIERTA		REPARACION	820		
CONCEPCION	ESC. E-1197		CUBIERTA Y REPOSICION ELECTRICA		REPARACION	800		
CONCEPCION	ESC. E-521		CUBIERTA		REPARACION	330		
SAN PEDRO	ESC.B-44		CUBIERTA Y BAJADAS		REPARACION	900		
LA PAZ	ESC. F-658		VIDRIOS		REPOSICION	275		
LA PAZ	ESC. F-660		CUBIERTA Y SS.HH.		REPARACION	266		
LA PAZ	ESC. F-661		BAJADAS Y VIDRIOS		REPOSICION	500		
CHIGUAYANTE	ESC. E-553		CUBIERTA		REPARACION	586		
TALCAHUANO	ESC D-457		VENTANAS		REPARACION	270		
TALCAHUANO	ESC G-458		FONTON NORTE Y TECHUMBRES		REPARACION	300		
TALCAHUANO	ESC D-460		CUBIERTA Y VIDRIOS		REPARACION	230		

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	VIII
PROVINCIA	CONCEPCION

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
TALCAHUANO	ESC D-461		CUBIERTA		REPARACION	250		
TALCAHUANO	ESC D-469		CUBIERTA		REPARACION	120		
TALCAHUANO	ESC E-470		TECHUMBRE		REPARACION	450		
TALCAHUANO	ESC D-471		CUBIERTA		REPARACION	250		
TALCAHUANO	ESC E-476		CUBIERTA		REPARACION	180		
TALCAHUANO	ESC E-478		CUBIERTA Y VIDRIOS		REPARACION	350		
TALCAHUANO	ESC F-481		TECHUMBRE Y SS.HH		REPARACION	250		
TALCAHUANO	ESC D-483		VENTANAS		REPARACION	430		
TALCAHUANO	ESC D-484		CUBIERTA		REPARACION	200		
TALCAHUANO	ESC E-490		CUBIERTA		REPARACION	100		
TALCAHUANO	ESC E-493		TECHUMBRE Y VENTANAS		REPARACION	190		
TALCAHUANO	ESC E-504		CUBIERTA		REPARACION	400		
TALCAHUANO	ESC D-506		CUBIERTA		REPARACION	150		
TALCAHUANO	ESC F-510		CUBIERTA		REPARACION	350		
TALCAHUANO	ESC F-511		TECHUMBRE		REPARACION	600		
TALCAHUANO	COLEGIO SAN VICENTE		CUBIERTA Y VENTANAS		REPARACION	250		
TALCAHUANO	ESC E-1217		CUBIERTA Y SISTEMA ELECTRICO		REPARACION	150		
TALCAHUANO	ESC F-1224		CUBIERTA		REPARACION	70		
TALCAHUANO	LICEO B-22		CUBIERTA		REPARACION	100		
TALCAHUANO	LICEO B-26		VENTANAS		REPARACION	430		
TALCAHUANO	LICEO A-27		CUBIERTA Y VENTANAS		REPARACION	400		
TALCAHUANO	LICEO A-87		TECHUMBRE Y VENTANAS		REPARACION	180		
PENCO	ESC. D-581		VIDRIOS		REPARACION	33		
PENCO	ESC. D-598		CUBIERTA Y VIDRIOS		REPARACION	72		
PENCO	ESC. E-587		CUBIERTA Y VIDRIOS		REPARACION	181		
PENCO	ESC. E-595		CUBIERTA Y VIDRIOS AREA ADMINISTRATIVA		REPARACION	439		

MINISTERIO DE EDUCACION
VISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION : VIII
PROVINCIA : CONCEPCION

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
ENCO	ESC. E-596		CUBIERTA Y VIDRIOS		REPARACION	354		
ENCO	ESC. F-582		CIERROS Y VIDRIOS		REPARACION	67		
ENCO	ESC. F-584		CUBIERTA		REPARACION	52		
ENCO	ESC. E-580		VIDRIOS		REPARACION	33		
ENCO	ESC. F-579		TECHUMBRE		REPARACION	10		
LORIDA	ESC. G-455		ESTANQUE AGUA		REPARACION	10		
LORIDA	ESC. G-622		TECHUMBRE		REPARACION	5		
LORIDA	ESC. G-635		TECHUMBRE		REPARACION	85		
LORIDA	ESC. G-639		CERCO		REPARACION	30		
OTA	LICEO A-45		CUBIERTA Y VIDRIOS		REPARACION	100		
OTA	LICEO A-46		VIGAS CUBIERTA Y VIDRIOS		REPARACION	144		
OTA	LICEO C-47		CUBIERTA		REPARACION	47		
OTA	ESC. D-684		CUBIERTA		REPARACION	37		
OTA	ESC. E-686		CUBIERTA Y CANALETAS		REPARACION	301		
OTA	ESC. G-692		COSTANERA Y CUBIERTA		REPARACION	109		
OTA	ESC. E-693		VIDRIOS Y OTROS		REPARACION	394		
OTA	ESC. F-697		CUBIERTA		REPARACION	18		
OTA	ESC. F-698		CUBIERTA		REPARACION	250		
OTA	ESC. F-700		CUBIERTA		REPARACION	72		
OTA	ESC. E-703		CUBIERTA		REPARACION	10		
OTA	C.E.I.A.		CUBIERTA		REPARACION	25		
	TOTAL PROVINCIA :					27.586	0	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	VIII
PROVINCIA	ARAUCO

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
LEBU	ESC. B-54		CUBIERTA		REPARACION	889		
LEBU	ESC. B-52		CUBIERTA		REPARACION	1.385		
LEBU	ESC. F-785		CUBIERTA		REPARACION	250		
LEBU	ESC. F-790		CUBIERTA Y VIDRIOS		REPARACION	600		
LEBU	ESC. D-779		CUBIERTA		REPARACION	240		
LEBU	ESC. G-1213		CUBIERTA		REPARACION	123		
LEBU	ESC. D-777		CUBIERTA		REPARACION	1.285		
CAÑETE	ESC. G-815		TECHUMBRE Y VIDRIOS		REPARACION	86		
CAÑETE	ESC. G-816		VIDRIOS		COLOCACION	59		
CAÑETE	ESC. F-818		CAÑONES ESTUFA		REPARACION	20		
CAÑETE	ESC. F-819		ESTUFA Y VIDRIOS		REPARACION	20		
CAÑETE	ESC. E-824 C/ INTERNADO		CUBIERTA PIZARREÑO		REPARACION	202		
CAÑETE	ESC. E-830		VIDRIOS, CAÑON ESTUFA Y CUBIERTA		REPARACION	33		
CAÑETE	ESC. E-831		VIDRIOS, CAÑON ESTUFA Y CUBIERTA		REPARACION	1.000		
CAÑETE	ESC. G-850		VIDRIOS		COLOCACION	815		
CAÑETE	ESC. G-800		VIDRIOS		COLOCACION	24		
CAÑETE	ESC. TRES MARIAS		PLANCHAS PIZARREÑO Y ZINC		REPOSICION	28		
CAÑETE	LICEO B-56		CUBIERTA Y VIDRIOS		REPARACION	1.500		
CURANILAHUE	L.P.M. LA TORRE		TECHUMBRE Y VIDRIOS		REPARACION	136		
CURANILAHUE	ESC. D-758		CUBIERTA		REPARACION	323		
CURANILAHUE	ESC. D-760		VIDRIOS		REPOSICION	273		
CURANILAHUE	ESC. E-765		CERCO Y VIDRIOS		REPARACION	30		
CURANILAHUE	ESC. E-776		CUBIERTA Y VIDRIOS		REPARACION	75		
CURANILAHUE	ESC. F-763		CUBIERTA Y VIDRIOS		REPARACION	82		
CURANILAHUE	ESC. F-769		CUBIERTA Y VIDRIOS		REPARACION	247		
CURANILAHUE	ESC. E-775		CUBIERTA Y VIDRIOS		REPARACION	65		
CURANILAHUE	ESC.F-1204		VENTANAS		REPARACION	332		

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	:	VIII
PROVINCIA	:	ARAUCO

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
CURANILAHUE	ESC. G-757		CUBIERTA Y VENTANAS		REPARACION	56		
CURANILAHUE	ESC. G-762		CUBIERTA		REPARACION	195		
CURANILAHUE	ESC. G-766		CUBIERTA Y VENTANAS		REPARACION	200		
CURANILAHUE	ESC. G-770		CUBIERTA		REPARACION	40		
CURANILAHUE	ESC. G-771		CUBIERTA Y VIDRIOS		REPARACION	25		
CURANILAHUE	ESC. G-773		CUBIERTA Y VIDRIOS		REPARACION	272		
CURANILAHUE	ESC. G-1221		CUBIERTA		REPARACION	29		
CURANILAHUE	ESC. G-1222		MANTA Y CAÑON ESTUFA		REPARACION	30		
LOS ALAMOS	ESC. F-795		CERCO Y VIDRIOS		REPOSICION	180		
LOS ALAMOS	ESC. E-798		CUBIERTAS VIDRIOS Y CIERROS		REPARACION	600		
LOS ALAMOS	ESC. G-799		CUBIERTA Y CIERROS		REPARACION	200		
LOS ALAMOS	ESC. G-801		CUBIERTA SS.HH Y CIERROS		REPARACION	362		
LOS ALAMOS	ESC. G-804		CUBIERTA		REPARACION	110		
LOS ALAMOS	ESC. F-805		CUBIERTA, GIMNACIO VIDRIOS		REPARACION	40		
LOS ALAMOS	ESC. G-806		CUBIERTA Y VENTANAS		REPARACION	320		
LOS ALAMOS	ESC. G-1174		CERCO Y CUBIERTA		REPARACION	550		
LOS ALAMOS	ESC. F-1199		CUBIERTA Y CIERRO		REPARACION	100		
TOTAL PROVINCIA		:			-	13.431	0	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION :	IX
PROVINCIA :	CAUTIN

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
PITRUFQUEN	E-620 UNION LATINOAMERICANA	6224-3	REFUERZOS Y RECLAVADOS, CLAUSURA VENTANAS	REFUERZO Y RECLAVADOS CLAUSURA DE VENTANAS.	REPARACION	24.000	580	
MELIPEUCO	ESC. HUECHELEPUN	6017-8	REFUERZO ESTRUCTURAL, VENTANAS, FORROS TECHUMBRE	IDEM. ESC. ANTERIOR.	REPARACION MAYOR	31.500	33	
TOTAL PROVINCIA :						55.500	613	

CUADRO RESUMEN ESTABLECIMIENTOS CON DAÑOS POR EL TEMPORAL

PROVINCIA	ESTABLECIMIENTOS N°	MONTO
CAUTIN	2	55.500
TOTAL REGION :	2	55.500

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION	X
PROVINCIA	PALENA

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
CHAITEN	ESC. RURAL 'HUEQUI'		TENCHUMBRE, VENTANALES		REPARACION			NO REQUIEREN RECURSOS DE EMERGENCIA, DEBIDO QUE LA MUNICIPALIDAD ASUMIO LOS COSTOS DE REPARACION.
CHAITEN	ESC. RURAL 'POLLO'		TENCHUMBRE, VENTANALES		REPARACION			
CHAITEN	ESC. RURAL 'TALCAN'		TENCHUMBRE, VENTANALES		REPARACION			
PALENA	ESC. RURAL 'LA CASCADA'		TENCHUMBRE, VENTANALES		REPARACION			
TOTAL PROVINCIA :						0	0	

CUADRO RESUMEN ESTABLECIMIENTOS CON DAÑOS POR EL TEMPORAL

PROVINCIA	ESTABLECIMIENTOS N°	MONTO
VALDIVIA	12	
CHILOE	1	
PALENA	4	
TOTAL REGION :	17	0

MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION :	X
PROVINCIA :	VALDIVIA

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
ALDIVIA	ESC. Nº 39 'LAS ANIMAS'		ANEGAMIENTO PATIO					POR SER UN PROYECTO RECIENTEMENTE ENTREGADO, LA DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA, SE ENCUENTRA EVALUANDO LA SITUACION.
ALDIVIA	ESC. E-16 'INES DE SUAREZ'		SALAS, VIDRIOS, GIMNACIO		REPARACION			NO REQUIEREN RECURSOS DE EMERGENCIA, DEBIDO QUE LA MUNICIPALIDAD ASUMIO LOS COSTOS DE REPARACION.
ALDIVIA	ESC. DE MUSICA 'JUAN SEBASTIAN BACH'.		TECHUMBRE		REPARACION			
ALDIVIA	ESC. Nº 1 'CHILE'		VIDRIOS Y VENTANAS		REPARACION			
ALDIVIA	ESC. D Nº 3 'SANTIAGO BUERAS'		TECHUMBRE Y VIDRIOS		REPARACION			
ALDIVIA	ESC. 'BARRIOS BAJOS'		ANEGAMIENTO EN MAS DE 25 CM, TECHUMBRE		REPARACION			
ALDIVIA	ESC. D Nº 6 'RENE SCHNEIDER'		VIDRIOS, TECHUMBRE, ANEGAMIENTO EN 4 SALAS.		REPARACION			
ALDIVIA	ESC. F Nº 29 'COLLICO'.		VENTANAS		REPARACION			
ALDIVIA	ESC. Nº 49 'AGANCHILLA		PATIOS ANEGADOS		REPARACION			
ALDIVIA	ESC. F Nº 9 'FDO SANTIVAN'		PUERTAS		REPARACION			
ALDIVIA	ESC F Nº 14 'ALEMANIA'		TECHADO Y VIDRIOS		REPARACION			
ALDIVIA	ESC. DIFERENCIAL 'WALTER SCHMIDT'.		TECHUMBRES		REPARACION			
TOTAL PROVINCIA :						0	0	

- MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DEPTO. INVERSIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAÑADOS POR EL TEMPORAL

REGION :	X
PROVINCIA :	CHILOE

COMUNA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RBD	CALIFICACION DEL DAÑO	ACCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	PROPUESTA	MONTO M$	MATRICULA	OBSERVACIONES
CURACAO DE VELEZ	LICEO 'ALFREDO OYARZUN'		TECHUMBRE		REPARACION			NO REQUIERE RECURSOS DE EMERGENCIA, DEBIDO QUE LA COORPORACION MUNICIPAL ASUMIO LOS COSTOS DE REPARACION.
TOTAL PROVINCIA :						0	0	

REPUBLICA DE CHILE - MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA
BIBLIOTECA
CENTRO NACIONAL DE DOCUMENTACION
PROTECCION CIVIL

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA

ORD Nº 228
ANT. Informes Técnicos Junio/97.
MAT. Inf. Consolidado Temporales Junio/97

SANTIAGO, 14 AGO. 1997

A: SR. MINISTRO DEL INTERIOR
DON CARLOS FIGUEROA SERRANO

DE: DIRECTOR OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA

1. Adjunto remito a US. Informe Técnico Consolidado sobre causas, principales consecuencias y medidas adoptadas con ocasión de los temporales que afectaron en Junio pasado a una extensa zona del territorio nacional.

2. En este Informe se han incluido los antecedentes aportados por los distintos sectores involucrados, como igualmente los proporcionados por las Direcciones de Emergencia de las Intendencias Regionales.

3. A la fecha, sólo resta incluir la información de los Ministerios de Obras Públicas y Agricultura, la que fue solicitada por esta Dirección a los respectivos Ministros.

4. El documento proporciona además, un análisis sobre el fenónemo natural que ocasionó los agresivos temporales de Junio, a la vez que presenta una suscinta proyección del mismo fenómeno para la temporada de verano.

5. En su capítulo Anexos, el Informe Consolidado expresa en cifras y gráficos los aportes en elementos de socorro proporcionados por ONEMI a las ocho regiones afectadas y los tiempos involucrados en los respectivos envíos en relación a las solicitudes cursadas, gracias a los cuales se puede apreciar la extrema oportunidad con que se ha procedido, lo que sin duda, constituye un record histórico para este Servicio.

Saluda atentamente a US.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION

DR. ALBERTO MATURANA PALACIOS
DIRECTOR

AMP/CFG/mac
Distribución

1.- Sr. Ministro del Interior
2.- Sr. Subsecretario del Interior (c/i.)
3.- Depto. Protección Civil ONEMI (c/i.)
4.- Dirección
5.- Oficina de Partes

MINISTERIO DEL INTERIOR
SUBSECRETARIA
14 AGO. 1997
2230 / 37

3363

107 pag

DATE DUE

GAYLORD No. 2333 PRINTED IN U.S.A.

PROCIV
363.34925
o3in
1997 Oficina
c.4 Informe...

0623

DATE	ISSUED TO
2F-04-99	DEVUELTO
03-05-99	DEVUELTO

PROCIV
363.34925
o3in
1997 Oficina
c.4 Informe...

0623

GAYLORD S

REPUBLICA DE CHILE - MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA
BIBLIOTECA
CENTRO NACIONAL DE DOCUMENTACION
PROTECCION CIVIL

0623